



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 001-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	01-ene	Hora	7:50
Progresiva	1348+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	13	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE		
	Número de Placa	Z2L-620		
Daños Materiales		MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA		
Heridos	0			
	Fallecidos	0		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	--	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y choque contra muro de contención de automóvil Station Wagon, marca Toyota, color plomo-plata, placa **Z2L-620**, conducido por **André Orlando Valencia Cano (30)**, con **DNI: 42359927**; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del vehículo se habría quedado dormido, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y chocó contra un muro de contención. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó el vehículo hasta la entrada a Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 021-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	13-ene	Hora	9:32
Progresiva	1321+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	SH-4882	Z4J-969							
Daños Materiales		LEVES	LEVES							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
	Heridos	1	10							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre de automóvil, marca Toyota, color blanco, placa SH-4882, conducido por Luis Bernardo Huaco Umiña (42), con DNI: 01334457, quien se dirigía hacia Juliaca, y Camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa Z4J-969, conducido por Edgar Martin Choque Pari (38), con DNI: 80475078, quien se dirigía hacia Puno. La causa del accidente es materia de investigación. Se registraron 11 heridos: Luis Bernedo Huaco Umiña(42), Rosalía Pilco Velásquez (38), Marleni Sosa Guzmán (19), Tibursia Gúzman Olivares(52), Madeline Torres Llamoca(18), Eugenia Vela Soncco(51), Valentina Sucapuca Estarfa (50), Rene Apaza Ilahuanca (36), Ana María Huamán Idme (30), Hayme Apaza Huaranca(4), Elian Roció Chata Vilca(13), quienes fueron trasladados a I Hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca. Efectivos de la comisaria de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 032-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	17-ene	Hora	20:00
Progresiva	1338+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	5	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	AUTOMOVIL	CAMIONETA RURAL	
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR	
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	
	Número de Placa	SJ-5264	Z2F-184	Z6R-965	
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS	LEVES	
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	
Heridos	Heridos	0	0	0	
	Fallecidos	0	0	0	
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	
				Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque múltiple, entre automóvil, marca Toyota, color blanco, placa SJ-5264, conducido por Hugo Castro Carpio, con DNI: 01309502; automóvil, marca Toyota, color blanco, placa Z2F-184, conducido por Víctor Arapa Quispe, con DNI: 80040402, y camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa Z6R-965, conducido por Mauro Cora Cahuana, con DNI: 10429885, todos con dirección hacia Puno. No se registraron daños personales. El accidente se produjo debido a la negligencia del primer conductor quien se encontraba en estado de ebriedad y exceso de velocidad; ocasionando que no pueda frenar a tiempo, colisionando con los otros vehículos que se encontraban estacionados pagando el peaje. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó los vehículos hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 033-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	18-ene	Hora	9:25
Progresiva	1334+500	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	MOTO LINEAL	MINIBUS							
	Empresa	PARTICULAR	TRANSP. SUR ORIENTE							
	SOAT	-----	VIGENTE							
	Número de Placa	S/P	Z2J-956							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA	PASAJEROS							
	Heridos	0	0							
	Fallecidos	1	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre moto lineal, marca Ronco, color negro, S/P, conducido por **Gerbert Callata Gallegos (35)**, quien se dirigía hacia Juliaca; y minibus, marca Mitsubishi, color blanco-verde, placa **Z2J-956**, conducido por **Lidir Jaime Huarahuara Mamani (27)**, con **DNI: 43613214**, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió el carril contrario, sin percatarse que por ese carril se trasladaba un minibus, ocasionando el aparatoso choque entre ambos vehículos. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo falleció en el acto. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó el primer vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 038-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	19-ene	Hora	6:18
Progresiva	1339+900	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	FCATOR CLIMATOLÓGICO	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	RECTO - PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	Z4E-863										
Daños Materiales		LEVES										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de camión, marca volvo, color azul, placa **Z4E-863**, conducido por **Teobaldo Calsin Calsin**, identificado con DNI N°: **01310882**, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la presencia de lluvia por la zona; ocasionando que el conductor pierda el control de su vehículo, se despisto quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de carreteras Puno se hicieron presentes en el lugar para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó al vehículo hasta una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 067-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	09-feb	Hora	20:30
Progresiva	1340+400	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	5	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	CAMIONETA	AUTOMÓVIL						
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR						
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE						
	Número de Placa	V4E-460	Z4K-884	Z3B-321						
Daños Materiales		LEVES	LEVES	LEVES						
Tipo de carga		PASAJEROS	PASAJEROS	PASAJEROS						
	Heridos	0	0	0						
	Fallecidos	0	0	0						
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque múltiple entre camioneta, marca Volkswagen, color azul, placa V4E-460, conducido por Freddy Hucamayta Mamani (40); con DNI N° 01340900; camioneta, marca Toyota, color blanco, placa Z4K-884, conducido por Felipe Mamani Lipa (30); con DNI N° 44233528; y automóvil, marca Toyota, color verde, placa Z3B-321, conducido por Raúl Vargas Argote (23); con DNI N° 70080355; todos los vehículos con dirección a Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a que los conductores se trasladaban a excesiva velocidad provocando que pierdan el control de sus unidades. No se registraron daños personales. Efectivos PNP de la Comisaría de Illpa-Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el primer vehículo hasta la Comisaría de Illpa-Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL



REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 076-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	17-feb	Hora	1:20
Progresiva	1323+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	MOTO TAXI							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	Z2I-203	S/P							
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
Heridos	Heridos	1	1							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca Toyota, color blanco, placa Z2I-203, conducido por **Jesús Santos Quispe Gallegos (32)**, con dirección hacia Puno; y moto taxi, marca Sumotor, color azul-blanco, S/P, conducido por **Santos Molina Luque (46)**, con DNI: **01697165**; con dirección hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se encontraba en estado de ebriedad, invadiendo carril contrario, colisiono lateralmente con el segundo vehículo que se desplazaba por su carril. Como consecuencia del accidente los dos conductores resultaron heridos, quienes fueron evacuados hacia el hospital de Juliaca. Efectivos de la comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolco al primer vehículo hasta la comisaría.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 086-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	22-feb	Hora	18:46
Progresiva	1335+800	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	13	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	MOTO LINEAL										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	S/P										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	0										
	Fallecidos	1										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de moto lineal, marca full motor, color negro-rojo, S/P, conducido por **Sampio Zapana Noa (39)**, quien se dirigía hacia Juliaca; posteriormente el conductor del vehículo menor fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Las causas del accidente aún son materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor de la moto lineal falleció en el acto. La Policía de Carreteras Puno se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME FINAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 091-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-feb	Hora	20:40
Progresiva	1321+200	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	Z3H-636	Z1U-951							
Daños Materiales		MODERADOS	DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
Heridos	Heridos	0	0							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca Toyota, color plata, placa **Z3H-636**, conducido por **Luis Chambilla Condori (27)**, identificado con DNI N° **43687981**, quien se dirigía hacia Juliaca; camioneta rural, marca Hyundai, color gris oscuro, placa **Z1U-951**, conducido por **Reinaldo Alfaro Anduviere (31)**, identificado con DNI N° **42160907**, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente por el exceso de velocidad en el que se trasladaba el primer vehículo, provocando que el conductor pierda el control de su unidad, e impactara aparatosamente con el segundo vehículo que se encontraba en carril contrario. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolco a los dos vehículos hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 105-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	05-mar	Hora	21:30
Progresiva	1343+400	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	13	
	Causa probable	FACTOR CLIMATOLÓGICO	
Condiciones de la vía	Clima	GRANIZADA	
	Tramo	PENDIENTE PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	PQY-422										
Daños Materiales		CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y choque contra cerro de camioneta, color beige metálico, marca toyota, placa PQY-422, conducido por Fernando Coila Llanque (50), con DNI N° 01271623, quien se dirigía hacia Juliaca. La causa del accidente aparentemente se debe a la presencia de granizada en la zona, provocando que pierda el control de su unidad, se despistó y choque contra el cerro quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos PNP de carreteras Juliaca se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur apoyo con señalización.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL


REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 109-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	06-mar	Hora	19:40
Progresiva	1339+300	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	RJ-2780	V2C-567		
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
Heridos	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre camioneta, marca Mitsubishi, color azul-plomo, placa RJ-2780, conducido por Dante Zegarra Meneses (47), con DNI: 01206262, quien se dirigía hacia Puno, y automóvil marca Nissan, color plomo, placa V2C-567, conducido por Edson Velásquez Escalante, con DNI: 43583820, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo debido a la negligencia del conductor del primer conductor quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, ocasionando que pierda el control de su unidad; invadiendo carril y colisionando lateralmente. No se registraron daños personales. La grúa Covisur remolcó los vehículos hasta la comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 118-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	11-mar	Hora	22:00
Progresiva	1352+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	SEMI-TRÁILER										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	V5A-876										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		SOYA										
	Heridos	1										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de semi-tráiler, marca International, color rojo, placa **V5A-876**, conducido por **Percy Henry Neira Sánchez (42)** con DNI: **02434864**, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente por la excesiva velocidad con la que se trasladaba el vehículo, provocando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando fuera de la vía. Como consecuencia del accidente el conductor resulto herido siendo evacuado al hospital de Juliaca. Policía de Carreteras de Juliaca se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolco al vehículo hasta una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 137-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	27-mar	Hora	17:38
Progresiva	1330+600	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	FACTOR CLIMATOLÓGICO	
Condiciones de la vía	Clima	GRANIZADA	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA		
	Empresa	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE		
	Número de Placa	F5M-706		
Daños Materiales		LEVES		
Tipo de carga		NINGUNA		
Heridos	0			
	Fallecidos	0		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	--	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de camioneta, marca Toyota, color blanco, placa **F5M-706**, conducido por **Enrique Luis Guerrero**, con DNI: **30676244**, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo debido a la presencia de granizo en la zona, ocasionando que el conductor pierda el control de su unidad; y se despistó fuera de la vía. No se registraron daños personales. La grúa **Covisur** remolcó el vehículo hasta una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 145-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	03-abr	Hora	17:35
Progresiva	1354+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	Z1H-231	Z6B-950							
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS							
Tipo de carga		PASAJEROS	PASAJEROS							
	Heridos	1	2							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre camioneta rural, marca Toyota, color rojo-blanco, placa **Z1H-231**, conducido por **Yony Encinas León**, con **DNI: 45781981**; y camioneta rural, marca Toyota, color verde, placa **Z6B-950**, conducido por **Francisco Flores Chaíña**, identificado con **DNI: 42844212**; ambos vehículos con sentido hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el primer vehículo, en su intento por sobrepasar al segundo vehículo, invadió el carril contrario; impactando con la parte lateral del vehículo. Como consecuencia del accidente se registró 02 pasajeros heridos y el conductor del segundo vehículo, quienes fueron evacuados al hospital de Puno. La Policía de Carreteras Puno, se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** apoyó con señalización.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 154-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	10-abr	Hora	17:50
Progresiva	1348+900	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	Z2T-330										
Daños Materiales		MODERADOS										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de automóvil, marca Toyota, color blanco, placa Z2T-330, conducido por Jhonatan Choque Quispe (28), con DNI: 47349368 quien se dirigía hacia Puno. Al parecer el accidente se produjo debido al exceso de velocidad con que se desplazaba el conductor del vehículo; ocasionando que pierda el control de su unidad se despistó quedando en la cuneta. No se registraron daños personales. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la entrada de Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01


Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 158-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	15-abr	Hora	11:40
Progresiva	1321+300	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL									
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	Z3X-966									
Daños Materiales		MODERADOS									
Tipo de carga		NINGUNO									
Heridos	0										
	Fallecidos			0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa **Z3X-966**, conducido por **Rodrigo Mamani Labra (29)**, con DNI: **43561086**; quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se desplazaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. La Policía de Caracoto se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** apoyo al vehículo con señalización.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 164-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	19-abr	Hora	20:40
Progresiva	1337+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	EBRIDAD DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIÓN		
	Empresa	PARTICULAR	FLORES HNOS.		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	CU-2610	D1J-743		
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
Heridos	Heridos	1	0		
	Fallecidos	0	0		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre automóvil, marca Toyota, color rojo, placa **CU-2610**, el conductor no fue identificado, quien se dirigía hacia Puno; y camión, marca Freightliner, color blanco, placa **D1J-743**, conducido por **Héctor Aguilar Rojas (34)**, con **DNI: 42717609**, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se encontraba en estado de ebriedad, ocasionando que pierda el control de su unidad e impacte frontamente con el segundo vehículo que se desplazaba por su carril. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resultó herido, siendo evacuado al hospital de Puno. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó los vehículos hacia la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 176-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	23-abr	Hora	21:30
Progresiva	1337+200	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL									
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	C1N-423									
Daños Materiales		LEVES									
Tipo de carga		NINGUNA									
Heridos	0										
	Fallecidos			0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de automóvil, marca Volkswagen, color negro, placa C1N-423, conducido por Michell Salazar Villazante (34), quien se dirigía hacia Puno. Al parecer el accidente se produjo debido a la negligencia del conductor quien se habría quedado dormido; ocasionando que pierda el control de su unidad, se despistó quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01


Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 179-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	25-abr	Hora	20:00
Progresiva	1354+700	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	1354+700										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	1										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre una camioneta rural, marca Pantoja, color blanco, placa Z3B-711, conducido por **Max Donovan Mendoza Choque (20)**, quien se dirigía hacia Puno; y un segundo vehículo que se dio a la fuga. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se encontraba estacionado en parte de la vía, ocasionando que un segundo vehículo que se desplazaba en el mismo sentido, lo impactara por la parte lateral. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resultó herido, siendo evacuado al hospital de Puno. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas, La grúa **Covisur** remolcó el automóvil hasta la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01



Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 185-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	28-abr	Hora	15:30
Progresiva	1326+300	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	1	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	MINIBUS		
	Empresa	TRANSP. PEGAZO		
	SOAT	VIGENTE		
	Número de Placa	V3Z-045		
Daños Materiales		LEVES		
Tipo de carga		PASAJEROS		
Heridos	Heridos	1		
	Fallecidos	0		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	--	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia atropello a un menor por un bus, marca Mitsubishi, color verde, placa **V3Z-045**, conducido por **Joel Quispe Ramos (34)**, con DNI: **40768425**; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido al exceso de velocidad con que se trasladaba el conductor del vehículo, no percatándose que el menor se encontraba en la vía, atropellándolo y dejándolo gravemente herido; el mismo que fue evacuado a la Clínica Americana en Juliaca. La Policía de Carreteras Juliaca se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 199-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	05-may	Hora	21:30
Progresiva	1338+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección	-----
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	FALLA MECÁNICA	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO - PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN									
	Empresa	PARTICULAR			>						
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	T1B - 885									
Daños Materiales		LEVES									
Tipo de carga		NINGUNA									
Heridos	0										
	Fallecidos			0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:			

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de Camión, marca Mitsubishi fuso, color blanco-verde-azul, placa T1B -885, conducido por Arturo Gonzalo Chui Calderón, con DNI: 46905135; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a una falla mecánica presentada en uno de los neumáticos, el cual reventó intempestivamente ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó colisionando con el guarda vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolta se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 207-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	12-may	Hora	14:05
Progresiva	1330+200	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección	-----
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN					
	Empresa	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE					
	Número de Placa	W2Z-925					
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN					
Tipo de carga		NINGUNA					
	Heridos	0					
	Fallecidos	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X
					Hora Inicial:		

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de camión marca Mitsubishi, color blanco-rojo, placa W2Z-925, conducido por Serapio Benique Paricahua (47), con DNI: 24704365, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor se habría quedado dormido, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la entrada de Juliaca.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 208-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	13-may	Hora	8:20
Progresiva	1320+100	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección	-----
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	SEMI-TRÁILER							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	RQG-033	D3M-872							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
	Heridos	1	0							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:			

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca Honda, color azul, placa RQG-033, conducido por Marco Antonio Mayta Condori (35), quien se dirigía hacia Juliaca y semi-tráiler marca volvo, color blanco-rojo, placa D3M-872, conducido por Héctor Apaza García (35), con DNI: 40797897, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del automóvil invadido carril contrario; sin percatarse del otro vehículo y al intentar regresar a su carril colisionó lateralmente al semi-tráiler. Como consecuencia del accidente el conductor del automóvil resultó herido siendo evacuado a la clínica Americana. Policía de carreteras Juliaca se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó los vehículos hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 211-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	14-may	Hora	16:30
Progresiva	1354+900	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección	-----
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	Z1A-715										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		PASAJEROS										
	Heridos	6										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:			

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta rural, marca Toyota, color blanco-amarillo, placa **Z1A-715**, conducido por **Efraín Velásquez Quispe (43)**, con **DNI: 01311829**; quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó cayendo a un barranco de aproximadamente 50 m. de altura. Como consecuencia del accidente 06 pasajeros resultaron heridos, siendo evacuados al hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. Efectivos de la comisaría de Huáscar se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** apoyó con señalización en el lugar del accidente.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01


Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 250-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	16-jun	Hora	4:43
Progresiva	1343+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	PENDIENTE PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL									
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	Z1H-203									
Daños Materiales		MODERADOS									
Tipo de carga		NINGUNA									
Heridos	0										
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal de automóvil, marca Nissan, color guinda, placa **Z1H-203**, conducido por **Percy Huanca Condori**, quien se dirigía hacia Puno; el mismo que chocó contra un poste de alumbrado público. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y chocó contra un poste de alumbrado público. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 256-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-jun	Hora	19:20
Progresiva	1333+600	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO - PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA					
	Empresa	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE					
	Número de Placa	V1J-913					
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN					
Tipo de carga		PASAJEROS					
	Heridos	4					
	Fallecidos	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI	X	NO	
						Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta, marca Toyota, color gris, placa V1J-913, conducido por José Mamani Yucra; quien se dirigía hacia Juliaca. Las causas del accidente aún son materia de investigación. Como consecuencia del accidente 4 personas resultaron heridas, Yessenia Machaca panca (22), Elba Gutiérrez Huaylla (23), Cesar Mamani Cutisaca (36) siendo evacuadas a la Clínica Americana de Juliaca y por último el chofer, quien fue evacuado a la clínica de Puno. Efectivos de la comisaria de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo a una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 273-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	04-jul	Hora	11:15
Progresiva	1346+100	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO - PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	MINI BUS	AUTOMÓVIL							
	Empresa	"PEGAZO"	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	A5J-968	X2R-333							
Daños Materiales		MODERADOS	DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		PERSONAS	NINGUNA							
	Heridos	3	0							
	Fallecidos	0	3							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia **choque lateral** entre minibús, marca Mitsubishi de la empresa "Pegazo", con placa **A5Z-968**, conductor no identificado, se dio a la fuga quien se dirigía hacia Juliaca; y automóvil marca Toyota color blanco, placa **X2R-333**, conducido por **Máximo Zapana Condori (65)** quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se trasladaba a excesiva velocidad, y en el intento de sobrepasar a un tercer vehículo choco aparatosamente con el segundo vehículo que se trasladaba por el carril contrario. Como consecuencia del accidente 03 personas resultaron gravemente heridas identificadas como: **Claudio Coila Ibáñez (45)**, **Mac Karen (04)** y **Leonel (02)** quienes fueron evacuados hasta el hospital de Puno y **03 fallecidos** identificados como: **Máximo Zapan Condori (65)**, **Catalina Yanqui Gallegos (65)** y **Eulalia Yanqui Gallegos (68)**. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla y el fiscal de turno se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolco ambos vehículos hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 283-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	09-jul	Hora	13:55
Progresiva	1336+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	D8Y-840										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta, marca Toyota, color negro, placa D8Y-840, conducida por Alexander Flores Pari (44), con DNI: 02449883; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se desplazaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 287-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	12-jul	Hora	14:05
Progresiva	1354+800	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	V6S-954	V3K-327							
Daños Materiales		LEVES	LEVES							
Tipo de carga		PASAJEROS	PASAJEROS							
	Heridos	0	0							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia **choque lateral** entre camioneta rural, marca Mercedes- Benz, color blanco, con placa **V6S-954**, conducido por **Julio Helio Flores Meza (41)**, con DNI: **29573599**, quien se dirigía hacia Juliaca; y camioneta rural, marca Hyundai color plata metalizado, con placa **V3K-327**, conducido por **Guillermo Vallares Postigo (53)**, con DNI: **02443199**, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con la que se trasladaba el segundo vehículo, que al ingresar a una curva peligrosa perdiera el control de su unidad y chocara lateralmente contra el primer vehículo. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno Yanamayo se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **COVISUR** remolco ambos vehículos hasta la Comisaría de Alto Puno Yanamayo.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR


Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 291-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	15-jul	Hora	5:00
Progresiva	1335+200	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL										
	Empresa	FATIMA										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	Z2O-951										
Daños Materiales		LEVES										
Tipo de carga		PASAJEROS										
	Heridos	1										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa **Z2O-951**, conducido por **Arturo Anco Mamani, con DNI: 02429114**; quien se dirigía hacia Juliaca. Las causas del accidente aún son materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor resulto herido siendo evacuado hacia el hospital de Puno. Efectivos de Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de **Covisur** remolco el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 292-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	16-jul	Hora	8:20
Progresiva	1348+900	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	B4K-721										
Daños Materiales		LEVES										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta, marca, Mitsubishi, color verde, placa B4K-721, conducido por Trifon Emerito Blas Quille, con DNI: 41203360; quien se dirigía hacia Juliaca. Al parecer el accidente se registro debido a que el conductor se desplazaba a excesiva velocidad; ocasionando que al ingresar a una curva peligrosa perdió el control de su unidad, se despistó y volcó quedando en parte de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de Comisaria de Alto Puno se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 316-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	30-jul	Hora	19:20
Progresiva	1320+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	MOTOCARGA	CAMIONETA							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	-----	VIGENTE							
	Número de Placa	S/P	D7C-700							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
Heridos	Heridos	0	0							
	Fallecidos	1	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre motocarga, marca Foton, color azul, S/P, conducida por Edwin Yanqui Monteagudo (37), con DNI:02449643, quien se dirigía hacia Puno; y camioneta, marca Volkswagen, color blanco, placa D7C-700, conducida por Erick Eduardo Ávila Carpio (35), con DNI:40015403, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió carril, no percatándose que un segundo vehículo se desplazaba por el carril contrario, ocasionando el aparatoso choque entre ambos vehículos. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo falleció en el acto. Efectivos de la comisaria de Caracoto se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó ambos vehículos hasta la comisaria de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 317-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	31-jul	Hora	12:33
Progresiva	1348+800	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	VIRGEN DE FATIMA							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	W1P-445	Z8B-955							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
Heridos	Heridos	1	0							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre automóvil, marca Volkswagen, color azul, placa W1P-445, conducido por Anthony Debbie Choque Gutiérrez (33), con DNI: 41167292, quien se dirigía hacia Juliaca y camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa Z8B-955, conducida por Oswaldo Duran Pacho (54), con DNI: 44045758, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió carril, no percatándose que un segundo vehículo se desplazaba por el carril contrario, ocasionando el aparatoso choque entre ambos vehículos. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resultó herido siendo evacuado al Hospital de Puno. Efectivos de la comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó ambos vehículos hasta la comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 326-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	06-ago	Hora	16:40
Progresiva	1348+900	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	Z1V-868										
Daños Materiales		LEVES										
Tipo de carga		CAJAS DE MANZANAS										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camión, marca Volvo, color blanco-azul y plateado, de placa Z1V-868; conducido por Abad Aguilar Nina (35), con DNI: 43414375, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo debido a la excesiva velocidad con la se trasladaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando en parte de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolco el vehículo hasta una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 343-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	17-ago	Hora	9:26
Progresiva	1346+900	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	ESTADO DE EBRIEDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	TRANSP. MANCO CÁPAC							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	X2O-170	Z6P-967							
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA	PASAJEROS							
Heridos	Heridos	0	2							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca Hyundai, color gris, placa X2O-170, conducido por **Guido Irvin Condori Puma (26)**, con DNI:45244572, quien se dirigía hacia Puno; y camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa Z6P-967, conducido por **Alejandro Calcín Gallegos (66)**, con DNI:02376439, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se encontraba en estado de ebriedad, perdió el control de su unidad e impactó con la parte lateral del segundo vehículo que se desplazaba por el carril contrario. Como consecuencia del accidente 02 personas resultaron heridas, identificadas como: **Fidelia Lourdes Paivua Tapia (33)**, y **Jacinta Gil de Condori (80)**; quienes fueron trasladadas al hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. Efectivos de la comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **COVISUR** remolcó ambos vehículos hasta la comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 364-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	01-sep	Hora	5:32		SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura 4 Yura - Patahuasi 5 Patahuasi - Imata 6 Imata - Santa Lucia 7 Santa Lucia - Juliaca 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 10 Dv. Moquegua - Torata 11 Torata - Humajalco 12 Humajalco - Pte. Gallatini 13 Pte. Gallatini - Puno 14 Puno - Juliaca 15 Juliaca - Calapuja 16 Calapuja - Mataro 17 Mataro - Azángaro 18 Via Evitamiento Azangaro						
Progresiva	1346+100	Sentido	ASCENDENTE								
SECTOR	14	Sección								
Accidente	Tipo	3									
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN									
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL									
	Tramo	RECTO-PLANO									
Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL		AUTOMÓVIL							
	Empresa	PARTICULAR		PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE		VIGENTE							
	Número de Placa	V2A-063		Z2K-683							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN		MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA		NINGUNA							
	Heridos	1		0							
	Fallecidos	0		0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca Toyota, color rojo, de placa V2A-063; conducido por Edwind Abrahan Sosa Centicala (40), con DNI: 01322094; quien se dirigía hacia Juliaca, y automóvil, marca Toyota, color Plomo, placa Z2K-683, el conductor no fue encontrado en el lugar del accidente, y el vehículo se encontraba sentido Puno. Las causas del accidente son aún materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resultó herido, siendo evacuado al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la Comisaria de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de Covisur remolcó ambos vehículos a la Comisaria de Paucarcolla.											

- Tipo Accid.:**
- 1 Atropello
 - 2 Choque frontal
 - 3 Choque lateral
 - 4 Choque por alcance
 - 5 Choque múltiple
 - 6 Volcadura

- 7 Despiste
- 8 Incendio
- 9 Caída de pasajero
- 10 No precisa
- 11 Choque por embiste
- 12 Despiste y volcadura
- 13 Otros

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 375-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	10-sep	Hora	12:40
Progresiva	1343+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN										
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Placa	C8U-798										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		FIERRO										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camión, marca Mitsubishi, color blanco, placa **C8U-798**, conducido por **Jaime Pacori Guevara (41)**, con **DNI: 40777887**; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor se habría quedado dormido, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **COVISUR** remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 406-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	29-sep	Hora	18:30
Progresiva	1321+800	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	5	
	Causa Probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	AUTOMÓVIL	CAMIONETA RURAL						
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR						
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE						
	Placa	EGM-929	Z3V-104	V5C-960						
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS	MODERADOS						
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA						
Heridos	Heridos	1	0	0						
	Fallecidos	0	0	0						
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque múltiple entre camioneta, marca Volkswagen, color negro, placa EGM-929, conducido por Edwin Coaquira Mamani, con DNI: 44937591, quien se dirigía hacia Juliaca, y automóvil, marca Toyota, color blanco, placa Z3V-104, el conductor no fue encontrado en el lugar del accidente, al parecer se fugo, quien se dirigía hacia Puno, y camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa V5C-960, conducido por David Montoro Arocútipa, con DNI: 43011858, quien se dirigía hacia Puno. Las causas del accidente son materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resultó herido siendo trasladado a la Clínica Americana en Juliaca. Efectivos de la comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de Covisur remolcó la camioneta hasta una zona de emergencia el automóvil y la camioneta rural hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR


Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 409-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	01-oct	Hora	1:50
Progresiva	1330+100	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	CAMIONETA							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Placa	X1J-942	Z5I-902							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNO	NINGUNO							
	Heridos	1	1							
	Fallecidos	0	1							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal de camioneta, marca Toyota, color plata metálico, placa X1J-942, conducido por Vladimir Genaro Mamani Quispe, con DNI: 40384653; quien se dirigía hacia Juliaca y camioneta, marca Toyota, color Plomo, placa Z5I-902, conducido por Luis Arce Vilca, con DNI: 41822213; quien se dirigía hacia Puno. La causa del accidente es materia de investigación. Como consecuencia del accidente el copiloto del segundo vehículo falleció identificado como: Lucio Maquera Velásquez, y los conductores de ambas unidades resultaron heridos siendo evacuados a la Clínica América. Fiscal de turno y Efectivos de la Comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para el levantamiento del cadáver y las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el primer vehículo hasta la Comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 412-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	02-oct	Hora	21:53
Progresiva	1352+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE		
	Placa	X1B-573		
Daños Materiales		LEVES		
Tipo de carga		NINGUNA		
Heridos	0			
	Fallecidos	0		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	--	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de automóvil, marca Toyota Yaris, color negro, placa X1B-573, el conductor no se encontraba en el lugar del accidente; vehículo con dirección hacia Puno. Las causas del accidente aún son materia de investigación. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó el vehículo hacia una zona de emergencia.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01



Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 453-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	30-oct	Hora	08:19
Progresiva	1327+800	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	6	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO - PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	BÚS	
	Empresa	"SUR ORIENTE"	
	SOAT	VIGENTE	
	Placa	Z1X-952	
Daños Materiales		LEVES	
Tipo de carga		NINGUNA	
Heridos	Heridos	15	
	Fallecidos	0	

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	--	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia volcadura de Bús de la empresa de transportes "Sur Oriente", marca Mitsubishi, color blanco-azul-verde, placa Z1X-952, conducido por Sebastián Roger Quispe Sucasaca (50), con DNI: 29540076; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor se trasladaba a excesiva velocidad; ocasionando que pierda el control de su unidad; se volteó quedando en parte de la vía. Como consecuencia del accidente se registraron 15 heridos, quienes fueron trasladados a la Clínica Americana y al Hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca. Efectivos de la Comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur reincorporo el bús a la vía y lo traslado a la Comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 457-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	31-oct	Hora	19:55	SECTOR:			
Progresiva	1326+00	Sentido	ASCENDENTE	1 Matarani - Emp. Panamericana	7 Santa Lucia - Juliaca	13 Pte. Gallatini - Puno	
SECTOR	14	Sección	2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa	8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur)	14 Puno - Juliaca	
Accidente	Tipo	2		3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura	9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua	15 Juliaca - Calapuja	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO		4 Yura - Patahuasi	10 Dv. Moquegua - Torata	16 Calapuja - Mataro	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL		5 Patahuasi - Imata	11 Torata - Humajalzo	17 Mataro - Azángaro	
	Tramo	RECTO - PLANO		6 Imata - Santa Lucia	12 Humajalzo - Pte. Gallatini	18 Vía Evitamiento Azangaro	
Vehículo	Tipo	CAMIONETA		CAMIONETA RURAL			
	Empresa	PARTICULAR		PARTICULAR			
	SOAT	VIGENTE		VIGENTE			
	Placa	B7K-719		Z2M-094			
Daños Materiales		MODERADOS		MODERADOS			
Tipo de carga		NINGÚNA		PASAJEROS			
	Heridos	2		10			
	Fallecidos	0		0			
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X
				Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción:							
<p>Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal de camioneta, marca great wall, color blanco, placa B7K-719, conducido por Gilver Dante Rojas Evaristo (52), con DNI: 07141200; quien se dirigía hacia Juliaca y camioneta rural, marca Toyota, color plomo, placa Z2M-094, conducido por Eduardo Felix Boza Cuedazo (32), con DNI: 41506032; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió carril contrario sin percatarse de la camioneta rural; colisionando frontalmente con el mismo. Como consecuencia del accidente, resultaron heridos el conductor del primer vehículo y su copiloto identificado como: Juan Carlos de la Cruz (32); en el segundo vehículo también se registraron heridos, siendo 9 pasajeros y el conductor del vehículo; todos fueron trasladados al Hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca. Efectivos de la Comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para la investigación respectiva. La grúa Covisur remolcó ambos vehículo hacia la Comisaría de Caracoto.</p>							

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 460-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	01-nov	Hora	20:49
Progresiva	1343+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	TRACTOR AGRÍCOLA	CAMIONETA RURAL		
	Empresa	PARTICULAR	FATIMA		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	S/P	D8D-787		
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	PASAJEROS		
	Heridos	1	3		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre tractor agrícola, marca Massey Ferguson 4292, color rojo, S/P, conducido por Lucio David Ramos Huallpa (33); y camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa D8D-787, Conducido por Héctor Ramos Llanqui, con DNI: 01327241 (45), ambos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del tractor agrícola no contaba con la señalización correspondiente; ocasionando que el conductor de la camioneta no pueda visualizarlo colisionado por la parte posterior del tractor. Como consecuencia del accidente se registraron 4 heridos identificados como: Idman Mascairo de la Cruz (15), Roció de la Cruz Condori, y ambos conductores, los cuales fueron trasladados al Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el segundo vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 477 - 2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	16-nov	Hora	05:10
Progresiva	1347+300	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA									
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	P1S-038									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	2									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta, marca Toyota, color guinda, placa **P1S-038**, conducido por **Bryan Gregory Vilca Mamani (19)**; quien se dirigía hacia Puno. El accidente de produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se desplazaba el conductor del vehículo, ocasionando que al momento de ingresar a una curva pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando fuera de la vía. Como consecuencia del accidente se registró 02 heridos, identificados como: **Henry Erick Vilcanqui Copaja (23)** y el **conductor** del vehículo, quienes fueron evacuados al Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de **Covisur** remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 481 - 2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	17-nov	Hora	02:41
Progresiva	1349+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL									
	Empresa	"SUR ANDINO"									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	A8T-953									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la central de emergencia despiste y volcadura de camioneta rural de la empresa "Sur Andina", marca Toyota, color blanco, placa A0T-953, conducido por julian alfredo navarro aquino (24), con dni: 46207982; quien se dirigía hacia puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del vehículo, ocasionando que al ingresar a la curva pierda el control de su unidad; se despisto y volcó quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolta se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolta.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 498-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	29-nov	Hora	01:54
Progresiva	1322+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	SEMI-TRÁILER		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	C2F-622	-----		
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	-----		
Tipo de carga		PASAJEROS	-----		
	Heridos	3	-----		
	Fallecidos	0	-----		

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
-----------------------	--	----	--	----	---	---------------	--	-------------	--

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca cred, color plomo, placa C2F-622, conducido por Edy Rogelio Ramos Mejía (28), con DNI: 42438601, quien se dirigía hacia Juliaca, y semi-tráiler quien se dio a la fuga. El accidente se produjo aparentemente debido a que el semi-tráiler invadió carril contrario sin percatarse del automóvil; ocasionando que el semi-tráiler impacte por la parte lateral al automóvil. Como consecuencia del accidente resultaron 3 personas heridas quienes fueron identificadas como: Margot Carcausto Ticona (26), Sandra tito (23), Darwin Carcausto (7), quienes fueron evacuados a la clínica Americana. Efectivos de la Comisaría Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 507-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	03-dic	Hora	18:50
Progresiva	1319+500	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	V1J-535	X2F-671		
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	
				Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre automóvil, Toyota Tercel, color azul, placa V1J-535, conducido por Luigi Rivelino Gómez García (32), con DNI: 41507872, quien se dirigía hacia Juliaca; y automóvil, marca Toyota Corolla, color blanco, placa X2F-671, conducido por Hugo Choque Apaza (23), con DNI: 47511397, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió el carril contrario no percatándose de la presencia del segundo vehículo, ocasionando el choque frontal entre ambos vehículos. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Caracoto hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó ambos vehículos hasta la Comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 515-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	08-dic	Hora	19:55
Progresiva	1346+500	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO - PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIONETA		
	Empresa	PRIVADO	PRIVADO		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	B0V-549	Z3I-859		
Daños Materiales		MODERADO	LEVES		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNO		
	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial: _____ Hora Final: _____

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance de automóvil, marca Mitsubishi, color plomo plata, placa B0V-549, conducido por Edwind Tiquilloca Palomino (30), con DNI: 42497286; y camioneta, marca Toyota, color gris, plata Z3I-859, conducido por Juan Ali Huisacayo (40), DNI: 40498685; ambos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo habría frenado intempestivamente ocasionando que el segundo vehículo que se trasladaba a excesiva velocidad no pudiendo frenar a tiempo, impactando con la parte posterior del primer vehículo. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaria de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó ambos vehículos hasta la Comisaria de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 522-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	14-dic	Hora	04:38	SECTOR:			
Progresiva	1332+000	Sentido	DESCENDENTE	1 Matarani - Emp. Panamericana	7 Santa Lucia - Juliaca	13 Pte. Gallatini - Puno	
SECTOR	14	Sección	2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa	8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur)	14 Puno - Juliaca	
Accidente	Tipo	7		3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura	9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua	15 Juliaca - Calapuja	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD		4 Yura - Patahuasi	10 Dv. Moquegua - Torata	16 Calapuja - Mataro	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL		5 Patahuasi - Imata	11 Torata - Humajalzo	17 Mataro - Azángaro	
	Tramo	RECTO-PLANO		6 Imata - Santa Lucia	12 Humajalzo - Pte. Gallatini	18 Via Evitamiento Azangaro	
Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL					
	Empresa	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE					
	Placa	SU-3424					
Daños Materiales		CONSIDERACIÓN					
Tipo de carga		NINGUNA					
	Heridos	0					
	Fallecidos	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:
<p>Descripción:</p> <p>Se reportó a la Central de Emergencia despiste de automóvil, marca Suzuki, color gris, placa SU-3424, conducido por Pedro Béjar Muñoz (46), con DNI: 29314457; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido al exceso de velocidad con que se trasladaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó quedando a un costado de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la comisaría de Paucarcolla.</p>							

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 531-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	17-dic	Hora	11:58	SECTOR:			
Progresiva	1333+800	Sentido	ASCENDENTE	1 Matarani - Emp. Panamericana	7 Santa Lucia - Juliaca	13 Pte. Gallatini - Puno	
SECTOR	14	Sección	2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa	8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur)	14 Puno - Juliaca	
Accidente	Tipo	3		3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura	9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua	15 Juliaca - Calapuja	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO		4 Yura - Patahuasi	10 Dv. Moquegua - Torata	16 Calapuja - Mataro	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL		5 Patahuasi - Imata	11 Torata - Humajalzo	17 Mataro - Azángaro	
	Tramo	RECTO-PLANO		6 Imata - Santa Lucia	12 Humajalzo - Pte. Gallatini	18 Via Evitamiento Azangaro	
Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	MINI BUS				
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR				
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE				
	Placa	V4W-367	T5R-951				
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS				
Tipo de carga		NINGUNA	PASAJEROS				
	Heridos	1	0				
	Fallecidos	0	0				
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X
				Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción:							
<p>Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre automóvil, marca Hyundai, color plomo, placa V4W-367, conducido por Silverio Cruz Yanque (53), con DNI: 01215142 quien se dirigía hacia Juliaca; y mini bus, marca Mitsubishi, color verde limón, placa T5R-951, conducido por Edgar Sánchez Gómez (45), con DNI: 80080889, quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió el carril contrario, no percatándose de la presencia del segundo vehículo que venía por su carril ocasionando el choque lateral entre ambos vehículos. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resulto herido, siendo evacuado hasta el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la comisaría Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolco ambos vehículos hasta la comisaría de Paucarcolla.</p>							

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 546-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-dic	Hora	20:20
Progresiva	1340+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR	PATICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	CH-5311	V2I-272		
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	
				Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre automóvil, marca Toyota, color blanco, placa CH-5311, conducido por Celestino Ccama Ccama (55), con DNI: 01200724; y automóvil, marca Toyota Yaris, color azul plateado, placa V2I-272, conducido por Marcos Velásquez Velásquez (27), con DNI:43459506, ambos vehículos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del primer vehículo, ocasionando que no pueda controlar su unidad e impacte con la parte posterior del segundo vehículo que desplazaba en el mismo sentido. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 004-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	02-ene	Hora	19:40
Progresiva	1340+900	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	Z3B-583	Z2L-682		
Daños Materiales		LEVES	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	
				Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre automóvil, marca Toyota, color plomo, placa Z2L-682, conducido por Valentín Ortega Bedregal (56), con DNI: 04430595, y automóvil, marca Toyota, color plomo, placa Z3B-583, conducido por Roger Carrazas Loza (47), DNI: 40584482, ambos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo debido a la imprudencia del primer conductor quien al parecer freno intempestivamente: ocasionando que el segundo vehículo colisione por la parte posterior del automóvil. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de Covisur remolcó ambos vehículos hasta la comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 017-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	11-ene	Hora	18:54	SECTOR:						
Progresiva	1354+000	Sentido	ASCENDENTE	1 Matarani - Emp. Panamericana	7 Santa Lucia - Juliaca	13 Pte. Gallatini - Puno				
SECTOR	14	Sección	2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa	8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur)	14 Puno - Juliaca				
Accidente	Tipo	2		3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura	9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua	15 Juliaca - Calapuja				
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO		4 Yura - Patahuasi	10 Dv. Moquegua - Torata	16 Calapuja - Mataro				
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL		5 Patahuasi - Imata	11 Torata - Humajalzo	17 Mataro - Azángaro				
	Tramo	CURVA PELIGROSA		6 Imata - Santa Lucia	12 Humajalzo - Pte. Gallatini	18 Via Evitamiento Azangaro				
Vehículo	Tipo	AUTÓMOVIL	AUTÓMOVIL							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	Z4B-033	A8C-358							
Daños Materiales	MODERADOS	MODERADOS								
Tipo de carga	NINGUNA	NINGUNA								
	Heridos	0	0							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción:										
Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal de automóvil, marca Toyota, color blanco, placa Z4B-033, conducido por Alcides Acero Quispe (50), con DNI: 01204662; quien se dirigía hacia Juliaca y automóvil, marca Toyota, blanco, placa A8C-358, conducido por Armando Escarsena pineda (33), con DNI: 41736482; quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió carril contrario, no percatándose que el automóvil se desplazaba por su carril respectivo; colisionando frontalmente con el mismo. No se registraron daños personales. La grúa Covisur remolco ambos vehículos a la Comisaría de Alto Puno.										

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 025-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	15-ene	Hora	16:20
Progresiva	1340+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	AUTOMÓVIL		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	EGJ-533	A8U-173		
Daños Materiales		LEVES	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	
				Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre camioneta, marca Nissan, color negro, placa EGJ-533, conducido por Simón Edgard Córdova Díaz, con DNI: 01226782; y automóvil, marca Nissan, color plomo plata, placa A8U-173 conducido por Usman Inayat (30), con DNI: 48790618; ambos vehículos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del primer vehículo, ocasionando que no pueda frenar a tiempo impactando con la parte posterior del automóvil. No se registraron daños personales. Efectivos de Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el primer vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 055-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº 5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	01-feb	Hora	04:43
Progresiva	1330+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	ESTADO DE EBRIEDAD	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	SEMI-TRÁILER		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Placa	OH-7995	632-THA		
Daños Materiales		DE CONSEDERACIÓN	LEVES		
Tipo de carga		NINGUNA	CEMENTO		
	Heridos	1	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
				Hora Inicial:	
				Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre camioneta, marca Toyota, color plomo, placa OH-7995, conductor de dio a la fuga y semi-tráiler, marca Volvo, color verde, placa 632-THA, conducido por René Quispe (35), con N° de Carnet: 4956244, ambos vehículos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se encontraba en estado en estado de ebriedad; ocasionando que pierda el control de su unidad e impacte en la parte posterior del segundo vehículo que se desplazaba en el mismo sentido. Como consecuencia del accidente 01 persona resulto herida identificada como: Rudy Niño de Guzmán Hinojosa (40), con DNI: 01325065 quien fue evacuado hasta la Clínica Americana de Juliaca. Efectivos de la comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de Covisur remolcó el primer vehículo hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 059-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	02-feb	Hora	10:15	SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura 4 Yura - Patahuasi 5 Patahuasi - Imata 6 Imata - Santa Lucia 7 Santa Lucia - Juliaca 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 10 Dv. Moquegua - Torata 11 Torata - Humajalco 12 Humajalco - Pte. Gallatini 13 Pte. Gallatini - Puno 14 Puno - Juliaca 15 Juliaca - Calapuja 16 Calapuja - Mataro 17 Mataro - Azángaro 18 Via Evitamiento Azangaro						
Progresiva	1350+800	Sentido	ASCENDENTE							
SECTOR	14	Sección							
Accidente	Tipo	7								
	Causa probable	FALLA MECÁNICA								
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL								
	Tramo	CURVA PELIGROSA								
Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL								
	Empresa	PARTICULAR								
	SOAT	VIGENTE								
	Número de Placa	V1C-103								
Daños Materiales	CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga	NINGUNA									
Heridos	Heridos	3								
	Fallecidos	1								
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de automóvil, marca Mazda, color negro, placa V1C-103, conducido por Ladislao Pedro Quispe Apaza (46), con DNI: 29701077, quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a una falla mecánica en el sistema de frenos; ocasionando que el conductor pierda el control de su unidad, se despistó y volcó quedando fuera de la vía. Como consecuencia del accidente el conductor falleció instantáneamente y 03 personas resultaron heridas identificadas como: María Grimaneza de Villota (42), Hilda Caira Mamani (46) y Camira Quispe de Villota (04), fueron evacuadas hasta el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno y el fiscal de turno se hicieron presentes en el lugar del accidente para el levantamiento del cadáver y las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la comisaría de Alto Puno.										

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 108-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	04-mar	Hora	04:30
Progresiva	1345+360	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA									
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	ABF-755									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	1									
	Fallecidos	1									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de camioneta, marca Toyota, color gris, placa ABF-755, conducido por Miguel Ángel Estrada Choque, con DNI: 06158288 quien se dirigía hacia Juliaca; El accidente se produjo aparentemente debido al exceso de velocidad, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y choco contra la baranda del puente. Como consecuencia del accidente 01 persona resulto fallecida Miguel Ángel Estrada Choque y 01 persona resulto herida identificada como: Henry Montalvico Paredes, con DNI: 42364498. Quienes fueron evacuados al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. El Efectivo de Paucarcolla, se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaria de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 128-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	19-mar	Hora	14:50	SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura 4 Yura - Patahuasi 5 Patahuasi - Imata 6 Imata - Santa Lucia 7 Santa Lucia - Juliaca 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 10 Dv. Moquegua - Torata 11 Torata - Humajalzo 12 Humajalzo - Pte. Gallatini 13 Pte. Gallatini - Puno 14 Puno - Juliaca 15 Juliaca - Calapuja 16 Calapuja - Mataro 17 Mataro - Azángaro 18 Via Evitamiento Azangaro							
Progresiva	1350+400	Sentido	DESCENDENTE								
SECTOR	14	Sección								
Accidente	Tipo	6									
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD									
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL									
	Tramo	CURVA PELIGROSA									
Vehículo	Tipo	TRÁILER									
	Empresa	"TRANSP. INTERNACIONAL LEO EIRL."									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	Z1G-909/V2U-980									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		MERCANCIA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: <p>Se reportó a la Central de Emergencia volcadura de tráiler, marca Volvo, color rojo marfil, placa Z1G-909/V2U-980, conducido por Emilio Cachicatari Tintaya (45), con DNI: 01772456 quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con la que se desplazaba el conductor del vehículo; ocasionando que pierda el control de su unidad, volcándose en la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Alto Puno se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la comisaría de Alto Puno.</p>											

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 154-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	29-mar	Hora	21:05	SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura 4 Yura - Patahuasi 5 Patahuasi - Imata 6 Imata - Santa Lucia 7 Santa Lucia - Juliaca 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 10 Dv. Moquegua - Torata 11 Torata - Humajalso 12 Humajalso - Pte. Gallatini 13 Pte. Gallatini - Puno 14 Puno - Juliaca 15 Juliaca - Calapuja 16 Calapuja - Mataro 17 Mataro - Azángaro 18 Via Evitamiento Azangaro						
Progresiva	1329+200	Sentido	DESCENDENTE							
SECTOR	14	Sección							
Accidente	Tipo	4								
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN								
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL								
	Tramo	RECTO-PLANO								
Vehículo	Tipo	CAMIONETA	MOTO TAXI							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	Z3E-956	W1-9508							
Daños Materiales	MODERADOS		DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga	NINGUNO		NINGUNO							
Heridos	Heridos	0		0						
	Fallecidos	0		0						
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: Se reportó a la central de emergencia choque por alcance de camioneta, marca Toyota, color verde, placa Z3E-956, conducido por Richard pineda Lope (36), con DNI: 40345499, y moto taxi marca torito, color rojo blanco, placa W1-9508, conducido por Celso Wilson Álvarez Miranda (36), con DNI: 80028660. Ambos vehículos con sentido hacia Puno.la causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. Policía de carreteras de Paucarcolla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó la camioneta hasta la Comisaría de Paucarcolla.										

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 154-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	29-mar	Hora	21:05	SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura 4 Yura - Patahuasi 5 Patahuasi - Imata 6 Imata - Santa Lucia 7 Santa Lucia - Juliaca 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 10 Dv. Moquegua - Torata 11 Torata - Humajalso 12 Humajalso - Pte. Gallatini 13 Pte. Gallatini - Puno 14 Puno - Juliaca 15 Juliaca - Calapuja 16 Calapuja - Mataro 17 Mataro - Azángaro 18 Via Evitamiento Azangaro						
Progresiva	1329+200	Sentido	DESCENDENTE							
SECTOR	14	Sección							
Accidente	Tipo	4								
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN								
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL								
	Tramo	RECTO-PLANO								
Vehículo	Tipo	CAMIONETA	MOTO TAXI							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	Z3E-956	W1-9508							
Daños Materiales	MODERADOS		DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga	NINGUNO		NINGUNO							
	Heridos	0		0						
	Fallecidos	0		0						
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: Se reportó a la central de emergencia choque por alcance de camioneta, marca Toyota, color verde, placa Z3E-956, conducido por Richard pineda Lope (36), con DNI: 40345499, y moto taxi marca torito, color rojo blanco, placa W1-9508, conducido por Celso Wilson Álvarez Miranda (36), con DNI: 80028660. Ambos vehículos con sentido hacia Puno. la causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. Policía de carreteras de Paucarcolla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó la camioneta hasta la Comisaría de Paucarcolla.										

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME FINAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 172-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	12-abr	Hora	06:55
Progresiva	1305+400	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	15	Sección
Accidente	Tipo	5	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIÓN	CAMIONETA RURAL					
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE					
	Número de Placa	Z3K-177	WH-4599	Z3X-580					
Daños Materiales	DE CONSIDERACIÓN		LEVES	LEVES					
Tipo de carga	NINGUNA		NINGUNA	NINGUNA					
Heridos	Heridos	0	0	0					
	Fallecidos	0	0	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

se reportó a la central de emergencia choque múltiple de automóvil, marca Hyundai, color rojo, placa Z3K-177, conducido por Alfredo Luque Taco (37), con DNI: 40602788, camión, marca Dodge, color rojo, placa WH-4599, conducido por Leonel Coaquira Rojas (32), camioneta rural, marca King Long color blanco, placa Z3X-580, conducido por Héctor Quispe Calcina (28), todos con dirección hacia Juliaca. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. Policía de carreteras de Juliaca se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el automóvil hasta la entrada de Juliaca.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 173-2014

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	12-abr	Hora	19:55
Progresiva	1340+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	5	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIONETA	MOTO		
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	-----		
	Número de Placa	Z2K-680	F6I-838	S/P		
Daños Materiales	MODERADOS	LEVES	CONSIDERACIÓN			
Tipo de carga	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA			
Heridos	Heridos	0	0	1		
	Fallecidos	0	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la central de emergencia choque múltiple de automóvil, marca Toyota, color gris, placa Z2K-680, conducido por Raúl Mamani Choque (39), con DNI: 04438405, camioneta color blanco-verde, placa F6I-838, conducido por Eduardo Rufino Quispe Saavedra, con DNI: 02372503, y moto marca Haojin, color blanco, Sin placa, conducido por Sabino Quispe Quispe, quienes se dirigían hacia Puno. La causa del accidente es materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor de la moto resulto herido siendo trasladado al Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el automóvil hasta la comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 177-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	14-abr	Hora	17:56
Progresiva	1349+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA							
	Empresa	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE							
	Número de Placa	PH-6216							
Daños Materiales		MODERADOS							
Tipo de carga		NINGUNA							
	Heridos	0							
	Fallecidos	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la central de emergencia despiste y volcadura de camioneta, marca Toyota, color blanco, placa PH-6216, conductor no identificado. Quien se dirigía hacia Puno. La causa del accidente es aun materia de investigación. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehiculo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 185-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	20-abr	Hora	17:50	
Progresiva	1336+500	Sentido	DESCENDENTE	
SECTOR	14	Sección	
Accidente	Tipo	4		
	Causa probable	ESTADO DE EBRIEDAD		
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA		
	Tramo	RECTO PLANO		
Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	CAMIÓN	
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	
	Número de Placa	V1D-001	WU-2715	
Daños Materiales	DE CONSIDERACIÓN		LEVES	
Tipo de carga	NINGUNA		MERCANCIA	
Heridos	4		0	
	Fallecidos		0	
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X
			Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la central de emergencia choque por alcance entre automóvil, marca Nissan, color blanco, placa V1D-001, conducido por Alfonso Velasco yujra (38), con DNI: 80133591; y camión, marca Hyundai, color blanco, placa WU-2715, conducido por Hugo Mendoza Quispe (43), con DNI: 01267058, ambos vehículos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo se encontraba en estado de ebriedad; ocasionando que pierda el control de su unidad e impacte en la parte posterior del segundo vehículo. Como consecuencia el conductor del primer vehículo y 03 personas mas resultaron heridas siendo identificados como: Venancio Claudio Parillo Capacoila, Valerio Ochochoque chambi, Fredy Josep Velasco Toque (8). Quienes fueron evacuados hasta el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la Comisaría de Paucarcollla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el automóvil hasta la Comisaría de Paucarcollla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME FINAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 188-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	23-abr	Hora	03:40		SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura 4 Yura - Patahuasi 5 Patahuasi - Imata 6 Imata - Santa Lucia 7 Santa Lucia - Juliaca 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 10 Dv. Moquegua - Torata 11 Torata - Humajalso 12 Humajalso - Pte. Gallatini 13 Pte. Gallatini - Puno 14 Puno - Juliaca 15 Juliaca - Calapuja 16 Calapuja - Mataro 17 Mataro - Azángaro 18 Via Evitamiento Azangaro					
Progresiva	1326+000	Sentido	ASCENDENTE							
SECTOR	14	Sección							
Accidente	Tipo	3								
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO								
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL								
	Tramo	RECTO-PLANO								
Vehículo	Tipo	MOTO LINEAL	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR	EMP. TRANP. SUR ANDINO							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	37914-A	Z4M-953							
Daños Materiales	DE CONSIDERACIÓN		MODERADOS							
Tipo de carga	NINGUNA		PASAJEROS							
Heridos	1		0							
	Fallecidos		0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: Se reportó a la central de emergencia choque lateral entre moto lineal, marca Bayak, color blanco-azul, placa 37914-A , conducido por Lucas Quispe Quispe (31) , con DNI: 42726841 , quien se dirigía hacia Juliaca; y camioneta rural, marca Toyota, color blanco, placa Z4M-953 , conducido por Iván Subia Calisaya (25) , con DNI: 46431295 , quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo invadió el carril, ocasionando que impactara con la parte lateral del segundo vehículo que se desplazaba por el carril contrario. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo resultó herido, siendo evacuado a la Clínica Americana en Juliaca. Efectivos de la comisaría de Caracoto se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Caracoto.										

- Tipo Accid.:**
- 1 Atropello
 - 2 Choque frontal
 - 3 Choque lateral
 - 4 Choque por alcance
 - 5 Choque múltiple
 - 6 Volcadura

- 7 Despiste
- 8 Incendio
- 9 Caída de pasajero
- 10 No precisa
- 11 Choque por embiste
- 12 Despiste y volcadura
- 13 Otros

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



REACT/C.E - 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 201-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	04-may	Hora	00:01
Progresiva	1345+900	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	BUS		
	Empresa	PARTICULAR	TRANS.EXPRESO INTERNACIONAL TOUR PERU E.I.R.L.		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	Z1D-197	C2E-966		
Daños Materiales	CONSIDERACIÓN		MODERADOS		
Tipo de carga	NINGUNA		PASAJEROS		
Heridos	2		0		
	Fallecidos		0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X
			Hora Inicial:		Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la central de emergencia choque frontal entre automóvil, marca Nissan, color azul oscuro, placa Z1D-197, conducido por Artemio Sancho Gil (29), con DNI: 43360470; quien se dirigía hacia Puno y bus, marca Mercedes Benz, color guinda, placa C2E-966, conducido por Yony Garcia Chambilla (31), con DNI: 42714538; quien se dirigía hacia Juliaca. la causa del accidente es aun materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor del primer vehículo y 01 persona más resultaron heridas, persona que fue identificada como Roció Incacutipa Cueva (27); ambos fueron evacuados hasta el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la Comisaria de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolco ambos vehículos hasta la Comisaria de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 213-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	14-may	Hora	23:33
Progresiva	1356+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL									
	Empresa	SUR ANDINO									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	Z9H-562									
Daños Materiales		MODERADOS									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste camioneta rural, marca Kingstar, color plata, placa Z9H-562, conducido por Julian Alfredo Navarro Aquino, con DNI: 46207982 (25); quien se dirigía hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente por la negligencia del conductor quien al parecer se habría quedado dormido; ocasionando que pierda el control de su vehículo se despistó quedando en la cuneta. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa de COVISUR remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 220-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	21-may	Hora	04:30
Progresiva	1351+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	BUS						
	Empresa	PARTICULAR	COSMOS TOURS SRL.						
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE						
	Número de Placa	V3S-252	A4Z-966						
Daños Materiales	DE CONSIDERACIÓN		MODERADO						
Tipo de carga	NINGUNA		NINGUNA						
Heridos	Heridos	1	0						
	Fallecidos	0	0						
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque frontal entre automóvil, marca Hyundai, color plata, placa V3S-252, conducido por Walter Huaycani Ninaja (33); quien se dirigía hacia Puno y bus, marca Scania, color azul blanco celeste, placa A4Z-966, conducido por Percy Espirilla Huanca (39), con DNI: 80026789; quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del primer vehículo, ocasionando que pierda el control de su unidad impactando con el segundo vehículo que se desplazaba por el carril contrario. Como consecuencia del accidente el conductor del automóvil resulto herido siendo evacuado al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolco el automóvil hasta la comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 223-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	23-may	Hora	15:00
Progresiva	1330+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	AUTOMÓVIL							
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE							
	Número de Placa	V2B-559	V5B-497							
Daños Materiales		MODERADOS	DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA							
	Heridos	0	0							
	Fallecidos	0	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA			SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre automóvil, marca Hyundai, color azul, placa V2B-559, conducido por Wilmer Flores Ticona (29), con DNI: 43427950; y automóvil, marca Hyundai, color plata, placa V5B-497, conducido por Amado Mamani Alanoca (43), con DNI: 01297468, ambos vehículos con dirección hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del primer vehículo, ocasionando que no pueda frenar a tiempo e impacte con la parte posterior del segundo vehículo que se encontraba en el mismo sentido. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Caracoto se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó ambos vehículos hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° 224-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-may	Hora	11:05
Progresiva	1352+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	DESPISTE	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL									
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	Z4M-061									
Daños Materiales		MODERADOS									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste de automóvil, marca Kia, color plomo-plata, placa **Z4M-061**, conducido por **David Gustavo Pacheco Villarbarra (34)**, con **DNI: 40726070**; quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con que se trasladaba el conductor del vehículo, ocasionando que al momento de ingresar a una curva pierda el control de su unidad y se despiste quedando fuera de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la comisaría de Alto Puno se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó el vehículo hasta la comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 233-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	03-jun	Hora	15:50
Progresiva	1321+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección	
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL CONTRARIO	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	MINIVAN	CAMIONETA	/
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	
	Número de Placa	X4G-954	A9D-807	
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS	
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA	
	Heridos	0	0	
	Fallecidos	0	0	
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X
		Hora Inicial:		Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre minivan, marca Mercedes Benz, color blanco, placa X4G-954, conducido por Roberto Tito Mamani (65), con DNI: 01516061; y camioneta, marca Toyota, color verde, placa A9D-807, conducido por Juan Ccallo Coaquira (41), con DNI: 01320535, ambos vehículos con sentido hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo en su intento por sobrepasar al segundo vehículo, ocasionó que ambos vehículos impactaran lateralmente. No se registraron daños personales. La Policía de Carreteras Puno se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó ambos vehículos hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 254-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	15-jun	Hora	17:40
Progresiva	1345+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN VOLQUETE	BUS	CAMIÓN	/	
	Empresa	PARTICULAR	TRANSP. LOS ÁNGELES	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	V2Z-782	C5D-960	X2I-742		
Daños Materiales	LEVES	DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN			
Tipo de carga	ARENA	NINGUNA	NINGUNA			
	Heridos	0	1	1		
	Fallecidos	0	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre camión volquete, marca Volvo, color blanco-plomo, placa V2Z-782, conducido por Mario Flores Ramos, con DNI: 01308199; bus, marca Mitsubishi, color blanco-azul, placa C5D-960, el conductor no se encontró en el lugar del accidente; y camión, marca Fotón, color azul, placa X2I-742, conducido por Alexander Mamani Hilasaca (35), con DNI: 80491949, todos los vehículos con sentido hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a que el conductor del primer vehículo frenó intempestivamente, ocasionando que el segundo vehículo lo impacte por la parte posterior, y éste a su vez reciba el impacto de un tercer vehículo. Como consecuencia del accidente se registró 02 personas heridas identificadas como Cruz Corimanya Condori y Rosa Tapia Pilco (26); siendo evacuadas al hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. Efectivos de la comisaría de Paucarcolla se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó los vehículos hacia la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE: Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME FINAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 255-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	16-jun	Hora	08:25
Progresiva	1321+900	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	5	
	Causa probable	INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	AUTOMÓVIL	AUTOMÓVIL	/				
	Empresa	PARTICULAR	TRANSP. LOS ÁNGELES	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE					
	Número de Placa	F1H-691	A6R-010	Z2Y-535					
Daños Materiales	CONSIDERACIÓN	CONSIDERACIÓN	MODERADOS						
Tipo de carga	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA						
Heridos	Heridos	0	0	0					
	Fallecidos	0	2	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia **choque múltiple** entre camioneta, marca Suzuki, color plata, placa **F1H-691**, conducido por Magno Yhasmany Málaga Carcasi (30), con DNI: 44123549, quien se dirigía hacia Juliaca; automóvil, marca Ford, color negro metálico, placa **A6R-010**, conducido por Justo Molina Incacutipa; y automóvil, marca Chevrolet, color rojo, placa **Z2Y-535**, conducido por Alex Hugo Tito Quispe (35), ambos vehículos con dirección a Puno. La causa del accidente es aun materia de investigación. Como consecuencia del accidente el conductor del segundo vehículo y su copiloto de nombre Wilbert Ramiro Guzmán fallecieron instantáneamente. Efectivos de la Comisaría de Caracoto y el fiscal de turno se hicieron presentes en el lugar del accidente para proceder con el levantamiento de los cadáveres y realizar las investigaciones respectivas. La grúa **Covisur** remolcó los tres vehículos hasta la Comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



REACT/C.E - 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 256-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	16-jun	Hora	10:55
Progresiva	1322+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	NEGLIGENCIA DEL CONDUCTOR	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL		/	/	/					
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	X1Q-582									
Daños Materiales		MODERADOS									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	4									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de automóvil, marca Toyota, color blanco, placa X1Q-582, conducido por Roger Vásquez Mamani (32), con DNI: 42343504; quien se dirigía hacia Juliaca. El accidente se produjo aparentemente debido a la negligencia del conductor, quien al parecer se habría distraído, ocasionando que pierda el control de su unidad; se despistó y volcó quedando fuera de la vía. Como consecuencia del accidente el conductor y 03 personas más resultaron heridas siendo identificadas como: Norma Mamani Portillo, James Vásquez Mamani y Masiel Vásquez Mamani; todos fueron evacuados hasta el hospital de Juliaca. Efectivos de la Comisaría de Caracoto se hicieron presentes en el lugar del accidente para realizar las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolco el vehículo hasta la comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



REACT/C.E - 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 279-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	06-jul	Hora	17:28
Progresiva	1348+500	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL			/	/	/					
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	V5Z-465										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		-----										
	Heridos	0										
	Fallecidos	0										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el despiste del automóvil, marca Toyota, color plomo, placa V5Z-465, conducido por Dionisio Pancca Lerma (55) con DNI 01205341 quien se dirigía de Puno a Juliaca. El accidente se produjo aparentemente porque el conductor se trasladaba con exceso de velocidad, ocasionando que pierda el control y se despiste quedando a un costado de la vía. No se registraron daños personales. La policía de zona se hizo presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó al vehículo a la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografias:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 295-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-jul	Hora	09:00	SECTOR:			
Progresiva	1356+200	Sentido	DESCENDENTE	1 Matarani - Emp. Panamericana	7 Santa Lucia - Juliaca	13 Pte. Gallatini - Puno	
SECTOR	14	Sección	2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa	8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur)	14 Puno - Juliaca	
Accidente	Tipo	6		3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura	9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua	15 Juliaca - Calapuja	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD		4 Yura - Patahuasi	10 Dv. Moquegua - Torata	16 Calapuja - Mataro	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL		5 Patahuasi - Imata	11 Torata - Humajalzo	17 Mataro - Azángaro	
	Tramo	CURVA PELIGROSA		6 Imata - Santa Lucia	12 Humajalzo - Pte. Gallatini	18 Via Evitamiento Azangaro	
Vehículo	Tipo	BUS		/	/	/	/
	Empresa	PEGASO EXPRESS S.R.L					
	SOAT	VIGENTE					
	Número de Placa	Z5B-969					
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN					
Tipo de carga		NINGUNA					
	Heridos	30					
	Fallecidos	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X
				Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción:							
Se reportó a la Central de Emergencia la volcadura del Bus, marca Mitsubishi, color verde, placa Z5B-969, conducido por Vidal Colquehuanca Aréstegui (36), con DNI 40160871; quien se dirigía de Juliaca a Puno. La causa del accidente se produjo aparentemente porque la unidad se trasladaba con exceso de velocidad, ocasionando que pierda el control y se vuelque quedando a un costado de la vía. Como consecuencia del accidente quedaron 30 personas heridas, las cuales fueron evacuadas por los bomberos al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Efectivos de la Comisaría Huáscar se hicieron presentes en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta el terminal terrestre de Puno.							

Tipo Accid.:

- 1 Atropello
- 2 Choque frontal
- 3 Choque lateral
- 4 Choque por alcance
- 5 Choque múltiple
- 6 Volcadura

- 7 Despiste
- 8 Incendio
- 9 Caída de pasajero
- 10 No precisa
- 11 Choque por embiste
- 12 Despiste y volcadura
- 13 Otros

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 311-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	06-ago	Hora	21:30
Progresiva	1339+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA RURAL	/	/	
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR			
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE			
	Número de Placa	X1C-953	Z3C-517			
Daños Materiales		MODERADO	MODERADO			
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA			
	Heridos	0	2			
	Fallecidos	0	0			
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre minivan, marca Mercedes Benz, color blanco, placa X1C-953, conducido por Hernán Grimaldo Condori Condori (37) con DNI 41021574 quien se dirigía a Juliaca y minivan, marca Toyota, color blanco, placa Z3C-517 conducido por Elmer Ayamamani(43) con DNI 02437515. El motivo del accidente se produjo aparentemente por excesiva velocidad, producto del accidente quedaron heridos: Daysi Maraza Machaca (26) y Carlos Manuel Serruto Manrique (46), los cuales fueron evacuados al hospital de Puno. Autoridades de la Comisaría se hizo presente en el lugar del accidente. La Grúa Covisur remolcó los dos vehículos a la Comisaría Paucarcolla.

Tipo Accid.:


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
	NO	<input type="checkbox"/>	

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO



	INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 312-2015	REACT/C.E- 01
	CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL	Rev 01

Fecha	07-ago	Hora	14:15
Progresiva	1335+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA	CAMIONETA	/				
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE					
	Número de Placa	Z2Q-515	B7U-480	F0S-132					
Daños Materiales	DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN						
Tipo de carga	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA						
Heridos	Heridos	0	0	0					
	Fallecidos	0	0	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:
 Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre Camioneta rural, marca Joylong, color blanco, placa Z2Q-515, conducida por Julián Ramírez Palomino (34), con DNI 41918656; Camioneta, marca Hyundai, color gris, placa B7U-480, conducida por Juan Montalico Castro (31), con DNI 42399282 y Camioneta, marca Toyota, color negro, placa F0S-132, conducida por Luis Panca Martínez (34), con DNI 40942959. Los tres vehículos iban con sentido a Puno. La causa del accidente es aún materia de investigación. No hubo daños personales. Efectivos policiales de la zona se hicieron presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó los tres vehículos a la Comisaría de Paucarcolla.

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 311-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	06-ago	Hora	21:30
Progresiva	1339+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA RURAL	/	/
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	X1C-953	Z3C-517		
Daños Materiales		MODERADO	MODERADO		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
	Heridos	0	2		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	
				Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre minivan, marca Mercedes Benz, color blanco, placa X1C-953, conducido por Hernán Grimaldo Condori Condori (37) con DNI 41021574 quien se dirigía a Juliaca y minivan, marca Toyota, color blanco, placa Z3C-517 conducido por Elmer Ayamamani(43) con DNI 02437515. El motivo del accidente se produjo aparentemente por excesiva velocidad, producto del accidente quedaron heridos: Daysi Maraza Machaca (26) y Carlos Manuel Serruto Manrique (46), los cuales fueron evacuados al hospital de Puno. Autoridades de la Comisaría se hizo presente en el lugar del accidente. La Grúa Covisur remolcó los dos vehículos a la Comisaría Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
	NO	<input type="checkbox"/>	

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO



	INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 312-2015	REACT/C.E- 01
	CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL	Rev 01

Fecha	07-ago	Hora	14:15
Progresiva	1335+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA	CAMIONETA	/				
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR	PARTICULAR					
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE					
	Número de Placa	Z2Q-515	B7U-480	F0S-132					
Daños Materiales	DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN						
Tipo de carga	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA						
Heridos		0	0	0					
	Fallecidos	0	0	0					
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:
 Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre Camioneta rural, marca Joylong, color blanco, placa Z2Q-515, conducida por Julián Ramírez Palomino (34), con DNI 41918656; Camioneta, marca Hyundai, color gris, placa B7U-480, conducida por Juan Montalico Castro (31), con DNI 42399282 y Camioneta, marca Toyota, color negro, placa F0S-132, conducida por Luis Panca Martínez (34), con DNI 40942959. Los tres vehículos iban con sentido a Puno. La causa del accidente es aún materia de investigación. No hubo daños personales. Efectivos policiales de la zona se hicieron presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó los tres vehículos a la Comisaría de Paucarcolla.

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 364-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	10-sep	Hora	11:52
Progresiva	1345+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	FALLA MECÁNICA	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA			/	/	/				
	Empresa	P.N.P.									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	KR-10252									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura de la Camioneta, marca Nissan, color blanco, placa KR-10252, conducido por Fransua Palomino Pedraza (20) con DNI 74141532; quien se dirigía de Juliaca a Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a una falla mecánica de Rotura de Dirección, ocasionando que pierda el control de su unidad, se despistó y volcó quedando a un costado de la vía. No se registraron daños personales. Efectivos de la zona se hicieron presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur reincorporó el vehículo a la vía y lo remolcó a la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 383-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	26-sep	Hora	19:30
Progresiva	1353+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	BUS	/		
	Empresa	PARTICULAR	E.T. PEGASO EXPRESS S.R.LTDA			
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE			
	Número de Placa	X1B-111	Z3Z-957			
Daños Materiales	CONSIDERABLES	NINGUNO				
Tipo de carga	NINGUNO	NINGUNO				
Heridos	Heridos	0	0			
	Fallecidos	0	0			
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:
 Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance de la camioneta, marca Suzuki, color plomo, placa X1B-111, conducido por Esteban Edgar Sucasaca Huanca (46), con DNI 02413363 y el Bus, marca Mitsubishi, color blanco/verde/azul quienes se dirigían de Juliaca a Puno. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. La Policía de Carreteras Puno se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el primer vehículo hasta la Comisaría de Alto Puno.

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 397-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	03-oct	Hora	17:40
Progresiva	1347+100	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucia - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv Arequipa | 8 Ilo - Reparticion (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Reparticion - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucia | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azangaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL			/	/	/					
	Empresa	PARTICULAR										
	SOAT	VIGENTE										
	Número de Placa	V1Y-666										
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN										
Tipo de carga		NINGUNA										
	Heridos	2										
	Fallecidos	1										
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA					SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura del automóvil, marca Nissan, color plata, placa V1Y-666, conducido por Juan José Campos Pereyra (25); quien se dirigía de Juliaca a Puno. La causa del accidente es materia de investigación. Como consecuencia del accidente quedaron 1 persona fallecida y 2 heridos, identificados como: Danira Campos Aguilar, Nancy Martha Aguilar Choque y el conductor, quienes fueron evacuados al Hospital Regional de Puno. Efectivos de la Comisaría de Paucarcolla se hicieron presentes en el lugar del accidente para el levantamiento del cadáver y realizar las investigaciones respectivas. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta dicha comisaría.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 416-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	18-oct	Hora	05:20
Progresiva	1349+900	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL			/	/	/				
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	JO-6075									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el despiste y volcadura del automóvil, marca Nissan, color verde, placa JO-6075; conducido por Fredy Hernán Velasquez Velasquez con DNI 01309268, quien se dirigía de Puno hacia Jualica. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. La Policía de Carreteras de Puno se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur remolcó el vehículo hacia la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 430-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	26-oct	Hora	00:10
Progresiva	1352+200	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL			/	/	/		
	Empresa	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE							
	Número de Placa	C8F-281							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN			/	/	/		
Tipo de carga		NINGUNA							
	Heridos	3			/	/	/		
	Fallecidos	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura del automóvil, marca Kia, color rojo, placa C8F-281, conducido por Eland Dick Vera Vera (50), identificado con DNI: 29239041; quien se dirigía de Juliaca hacia Puno. El accidente se produjo aparentemente debido a la excesiva velocidad con la que se desplazaba el conductor del vehículo, ocasionando que pierda el control de la unidad, se despiste y vuelque quedando a un costado de la vía. Producto del accidente quedaron heridos el conductor con sus dos acompañantes identificados como: Delly Lenka Valdivia Espetia y Mathias Alejandro Vera Valdivia, los cuales fueron evacuados al Hospital de Puno. Efectivos de la Comisaría de Alto Puno estuvieron presentes en el lugar del accidente. La grúa Covisur reincorporó el vehículo a la vía y lo remolcó a la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

**JEFE. Seguridad
COVISUR**

**Brigadista
COVISUR**



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 440-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	03-nov	Hora	12:40
Progresiva	1321+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	CAMIONETA RURAL	/	/	
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR			
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE			
	Número de Placa	A6J-840	V10-710			
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	MODERADOS			
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA			
	Heridos	0	0			
	Fallecidos	0	0			
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el choque lateral entre la camioneta marca Toyota, color plomo, de placa A6J-840, conducido por José Pelayo Quispe Ramos (26) con DNI 45788280, y la camioneta rural marca Isuzu, color blanco/rojo, de placa V10-710, conducido por Edgar Peña Rivera (33) con DNI 42088391, quienes se dirigen de Juliaca a Puno. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. Efectivos de la Comisaría de la zona se hicieron presentes en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó a los vehículos hasta la Comisaría de Caracoto.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 454-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	18-nov	Hora	02:45
Progresiva	1351+800	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL			/	/	/				
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	C1G-154									
Daños Materiales		MODERADO									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	0									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencias el despiste del automóvil marca Chevrolet, color azul, placa C1G-154, conducido por Fredi Quispe Santa Cruz (32) con DNI: 41860205; quien se dirigía de Puno hacia Juliaca. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. La Policía de Carreteras de Alto Puno (Yanamayo) estuvieron presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó el vehículo a la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 458-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	18-nov	Hora	23:22
Progresiva	1350+300	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalso | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalso - Pte. Gallatini | 18 Via Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL							
	Empresa	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE							
	Número de Placa	Z11-895							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNA							
	Heridos	2							
	Fallecidos	1							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el despiste y volcadura de la camioneta rural marca Toyota, color blanco, de placa Z11-895; quien se dirigía de Puno a Juliaca, conductor se dio a la fuga. La causa del accidente se debe al exceso de velocidad con el que se trasladaba la unidad, se despistó y volcó quedando a un costado de la vía. Como consecuencia del accidente resultó 01 persona fallecida identificado como Gerardo Paredes Ticona (44) y 02 personas heridas identificadas como Herminia Mamani Mamani (36) y Maribel Vargas Mamani (20) quienes fueron trasladadas al Hospital de Puno. Efectivos de la Comisaría de la zona se hicieron presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó el vehículo a la Comisaría de Alto Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 467-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	22-nov	Hora	08:20	SECTOR: 1 Matarani - Emp. Panamericana 7 Santa Lucía - Juliaca 13 Pte. Gallatini - Puno 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) 14 Puno - Juliaca 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua 15 Juliaca - Calapuja 4 Yura - Patahuasi 10 Dv. Moquegua - Torata 16 Calapuja - Mataro 5 Patahuasi - Imata 11 Torata - Humajalzo 17 Mataro - Azángaro 6 Imata - Santa Lucía 12 Humajalzo - Pte. Gallatini 18 Via Evitamiento Azángaro							
Progresiva	1331+000	Sentido	ASCENDENTE								
SECTOR	14	Sección								
Accidente	Tipo	12									
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD									
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL									
	Tramo	RECTO-PLANO									
Vehículo	Tipo	CAMIONETA		/	/	/					
	Empresa	PARTICULAR									
	SOAT	VIGENTE									
	Número de Placa	X10-495									
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN									
Tipo de carga		NINGUNA									
	Heridos	0									
	Fallecidos	1									
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA				SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	
Descripción: Se reportó a la Central de Emergencia el despiste y volcadura de la camioneta marca Kia, color rojo, de placa X10-495, conducido por Paul Nilthon Calsina Garambel (30) identificado con C.I.P N° 383291, quien se dirigía de Puno a Juliaca. La causa del accidente fue por el exceso de velocidad con la que se trasladaba, haciendo que el usuario pierda el control de la unidad y se despiste y vuelque, quedando a un costado de la vía. Como consecuencia del accidente fallece el conductor del vehículo. Efectivos de la comisaría del sector se hicieron presentes en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Caracoto.											

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 468-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº 5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-nov	Hora	08:20
Progresiva	1329+300	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	MALA MANIOBRA	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA	/		
	Empresa	E.T.P. INTER. DE PASAJEROS SUR ANDINO S.R.L.	PARTICULAR			
	SOAT	VIGENTE	-----			
	Número de Placa	Z4H-953	-----			
Daños Materiales		MODERADO	-----			
Tipo de carga		NINGUNA	-----			
Heridos	Heridos	0	-----			
	Fallecidos	0	-----			
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque por alcance entre la camioneta rural marca Toyota, color blanco, placa Z4H-953, conducido por Ivan Mijail Subia Calizaya (26) identificado con DNI: 46431295; quien se dirigía de Puno hacia Juliaca y la camioneta que no se encontraba en lugar. El accidente se produjo debido a que el conductor realizó una mala maniobra, ocasionando la colisión de ambos vehículos. No se registraron daños personales. La grúa Covisur remolcó el primer vehículo hasta la entrada de Puno.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 470-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	24-nov	Hora	14:05
Progresiva	1353+100	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

- SECTOR:**
- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	BUS	/		
	Empresa	PARTICULAR	EMP. DE TRANS. Y TURISMO EXPRESS INTERNACIONAL SUR ORIENTE S.R.L.			
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE			
	Número de Placa	Z3X-500	T1E-769			
Daños Materiales		MODERADOS	LEVES			
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA			
Heridos	Heridos	0	0			
	Fallecidos	0	0			
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre el automóvil, marca Suzuki, color azul, placa Z3X-560, conducido por Nancy Zeballos Quispe (39) identificada con DNI: 02441358; quien se dirigía de Puno hacia Juliaca y el bus de marca Agra.Modasa, color amarillo/azul/verde multicolor, placa T1E-769, conducido por Carlos Javier Quispe Gutierrez identificado con DNI: 41834587; quien se dirigía de Juliaca hacia Puno. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. Efectivos de la zona se hicieron presente en el lugar del accidente. La grúa Covisur remolcó el automóvil hasta la Comisaría de Alto Puno.

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 473-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	27-nov	Hora	02:20
Progresiva	1331+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	7	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL							
	Empresa	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE							
	Número de Placa	Z3Q-324							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNA							
Heridos	0								
	Fallecidos	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el despiste del automóvil, marca Geely, color gris, de placa Z3Q-324, conducido por Widmer Mantilla Cruz (50) con DNI 42745444, quien se dirigía de Juliaca hacia Puno. La causa del accidente fue por el exceso de velocidad con la que se trasladaba el conductor, haciendo que pierda el control de la unidad y se despiste. No se registraron daños personales. La grúa Covisur reincorporó el vehículo a la vía y remolcó hasta la entrada de Puno.

- Tipo Accid.:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 484-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	07-dic	Hora	05:00
Progresiva	1338+500	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	4	
	Causa probable	ESTADO DE EBRIEDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	AUTOMÓVIL	TRÁILER	/
	Empresa	PARTICULAR	BOLIVIANO	
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	
	Número de Placa	Z1T-647	-----	
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	LEVES	
Tipo de carga		NINGUNA	-----	
	Heridos	0	0	
	Fallecidos	0	0	
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X
				Hora Inicial:
				Hora Final:

Descripción:
 Se reportó a la Central de Emergencia el choque por alcance entre el automóvil marca Toyota, color plomo, de placa Z1T-647, conducido por usuario no identificado, y el tráiler boliviano el cual se dio a la fuga. El accidente se produjo aparentemente porque el conductor del primer vehículo se encontraba en estado de ebriedad. No se registraron daños personales. Efectivos de la policía de Carreteras de la zona se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la Comisaría de Paucarcolla.

- Q-
- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Tipo Accid.: | 1 Atropello | 7 Despiste |
| | 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| | 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| | 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| | 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| | 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 489-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	10-dic	Hora	11:20
Progresiva	1329+000	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EXCESO DE VELOCIDAD	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	SEMI-TRÁILER		
	Empresa	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE		
	Número de Placa	V2H-784		
Daños Materiales		MODERADOS		
Tipo de carga		COMBUSTIBLE		
	Heridos	0		
	Fallecidos	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X
		Hora Inicial:		Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia despiste y volcadura del semi-tráiler marca Volvo, color blanco, de placa V2H-784, conducido por Santiago Cusirramos Herrera (47) identificado con DNI: 29474004 quien se dirigía de Puno hacia Juliaca. La causa del accidente fue aparentemente por el exceso de velocidad con que se trasladaba el conductor, haciendo que pierda el control de la unidad, se despiste y vuelque. No se registraron daños personales. Efectivos de la Policía de Carreteras de la zona se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur remolcó el vehículo hasta la entrada de Juliaca.

Q-

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 492-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	11-dic	Hora	20:00
Progresiva	1340+800	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	3	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO/PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA RURAL	CAMIONETA	/	/
	Empresa	PARTICULAR	PARTICULAR		
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE		
	Número de Placa	Z2J-347	Z2J-019		
Daños Materiales		MODERADOS	MODERADOS		
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA		
	Heridos	0	0		
	Fallecidos	0	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X	
				Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia choque lateral entre la camioneta rural, marca Pantoja, color blanco, de placa Z2J-347, conducido por Rubén Apaza Nina con DNI 41541807 y la camioneta, marca Hyundai, color negro, placa Z2J-019, conducido por Edilberto Huaman Castro con DNI: 42304631; quienes se dirigían de Juliaca hacia Puno. La causa del accidente es materia de investigación. No se registraron daños personales. Efectivos de la zona se hicieron presente en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur remolcó los dos vehículos hasta la Comisaría de Paucarcolla.

Tipo Accid.:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 495-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	13-dic	Hora	14:00
Progresiva	1348+000	Sentido	DESCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	2	
	Causa probable	INVASIÓN DE CARRIL	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	CAMIONETA	BUS	/
	Empresa	PARTICULAR	TURISMO CIVA S.A.C.	
	SOAT	VIGENTE	VIGENTE	
	Número de Placa	V1J-905	B7C-961	
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN	DE CONSIDERACIÓN	
Tipo de carga		NINGUNA	NINGUNA	
	Heridos	1	0	
	Fallecidos	0	0	
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X
			Hora Inicial:	Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el choque frontal entre la camioneta, marca Toyota, color gris metálico, placa V1J-905, conducido por Efraín Reynaldo Surco Cahuaya (20) con DNI: 76774133; quien se dirigía de Juliaca hacia Puno y el bus marca Volvo, color blanco/azul/violeta/rosado/gris, placa B7C-961, conducido por Arnaldo Eduardo Campos Reyes, con DNI: 32520195; quien se dirigía de Puno hacia Juliaca. El accidente se debe a que la camioneta en su intento por sobrepasar otros vehículos invadió el carril contrario provocando el choque frontal con el bus, como consecuencia el conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado al hospital de Puno. Efectivos de la Comisaría Alto Puno se hicieron presentes en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur remolcó los dos vehículos a la Comisaría de Alto Puno.

- Tipo Accid.:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 514-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	26-dic	Hora	13:20
Progresiva	1343+500	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	EN INVESTIGACIÓN	
Condiciones de la vía	Clima	NORMAL	
	Tramo	RECTO-PLANO	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalzo | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalzo - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	BUS		
	Empresa	EMPRESA DE TRANSPORTES LIBERTAD S.R.L		
	SOAT	VIGENTE		
	Número de Placa	V4K-956		
Daños Materiales		LEVES		
Tipo de carga		NINGUNA		
Heridos	8			
	Fallecidos	0		
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI	NO	X
		Hora Inicial:		Hora Final:

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el despiste y volcadura del bus, marca Mercedes Benz, color azul, de placa V4K-956, conducido por Víctor Gamarra Alanocca (46) quien se dirigía de Puno a Juliaca. El motivo del accidente es materia de investigación. Se informó que hubieron 8 heridos incluido el chofer, pero no están identificados, los cuales fueron evacuados al Hospital regional de Puno. La policía de la comisaría de Paucarcolla se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur reincorporó el vehículo a la vía y la remolcó a una zona de emergencia.

- +
Tipo Accid.:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01
Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO





INFORME DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº 515-2015

REACT/C.E- 01

CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO Nº5 / PERU - BRASIL

Rev 01

Fecha	26-dic	Hora	20:20
Progresiva	1349+100	Sentido	ASCENDENTE
SECTOR	14	Sección
Accidente	Tipo	12	
	Causa probable	FACTOR CLIMATOLÓGICO	
Condiciones de la vía	Clima	LLUVIA	
	Tramo	CURVA PELIGROSA	

SECTOR:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Matarani - Emp. Panamericana | 7 Santa Lucía - Juliaca | 13 Pte. Gallatini - Puno |
| 2 Emp. Panamericana - Dv. Arequipa | 8 Ilo - Repartición (Emp. Panam Sur) | 14 Puno - Juliaca |
| 3 Dv. Arequipa - Uchumayo - Yura | 9 Repartición - (Emp. Panam Sur) - Dv. Moquegua | 15 Juliaca - Calapuja |
| 4 Yura - Patahuasi | 10 Dv. Moquegua - Torata | 16 Calapuja - Mataro |
| 5 Patahuasi - Imata | 11 Torata - Humajalco | 17 Mataro - Azángaro |
| 6 Imata - Santa Lucía | 12 Humajalco - Pte. Gallatini | 18 Vía Evitamiento Azángaro |

Vehículo	Tipo	CAMIÓN							
	Empresa	PARTICULAR							
	SOAT	VIGENTE							
	Número de Placa	C6V-907							
Daños Materiales		DE CONSIDERACIÓN							
Tipo de carga		NINGUNA							
	Heridos	0							
	Fallecidos	0							
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA		SI		NO	X	Hora Inicial:		Hora Final:	

Descripción:

Se reportó a la Central de Emergencia el despiste y volcadura del camión, marca Kia, color blanco, de placa C6V-907, conducido por Héctor Ticona Arizanca (39) quien se dirigía de Puno a Juliaca. El motivo del accidente fue producto de la lluvia acontecida en la zona, haciendo que el conductor pierda el control del vehículo y se despiste y vuelque, quedando a un costado de la vía. No se registraron daños personales. La policía de Carreteras Puno se hizo presente en el lugar del accidente para las investigaciones correspondientes. La grúa Covisur reincorporó el vehículo a la vía y lo remolcó a la comisaria de Alto Puno.

- +
Tipo Accid.:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Atropello | 7 Despiste |
| 2 Choque frontal | 8 Incendio |
| 3 Choque lateral | 9 Caída de pasajero |
| 4 Choque por alcance | 10 No precisa |
| 5 Choque múltiple | 11 Choque por embiste |
| 6 Volcadura | 12 Despiste y volcadura |
| | 13 Otros |

JEFE. Seguridad
COVISUR

Brigadista
COVISUR



CARRETERA INTEROCEÁNICA - TRAMO N°5 / PERU - BRASIL

REACT/C.E - 01

Rev 01

Se Tienen Fotografías:

SI
NO

X

FOTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO

