

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Of. Arquitectura y Construcciones
INGRESO
27 AGO 2015
Ing. N° 1935 Hora de ingreso 9:59 Firmado [Firma]

INFORME N° 070-2015-IGC-UEP-OAC-UNAP

PARA : Ing. GUILLERMO JORGE AQUIZE GARCIA
Jefe de la Oficina de Arquitectura y Construcciones

DE : Arq. IVÁN GÓMEZ CRUZ
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos

ASUNTO : **SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES**

REFERENCIA : OFICIO N° 118-2015-J-OBU-UNA-PUNO

FECHA : 26 de Agosto del 2015

Después de un atento saludo la presente es para informarle con respecto al documento de referencia lo siguiente:

Primero: La infraestructura de las residencias para estudiantes aproximadamente tiene 40 años, emplazado en la zona noreste de la ciudad universitaria, conformada por 05 pabellones de 03 y 02 niveles, en la actualidad no están en funcionamiento; sin embargo en cada bloque existe ambientes que vienen siendo utilizados por la E.P. de Arte como aulas y talleres. De la visita efectuada se pudo constatar las siguientes deficiencias:

AMBIENTE	MATERIAL	ESTADO	DESCRIPCION
Accesos	Conformado por las pérgolas techadas de CºAº	Malo	Por la construcción de nuevos pabellones en este sector no existe acceso peatonal, los accesos laterales se encuentran bloqueados por material de construcción y desmonte que no permiten el ingreso y evacuación; las pérgolas de CºAº están deterioradas, en pisos, techos por la falta de mantenimiento.
Pisos	De cemento, vinílico	Malo	Los pisos de los pasadizos se encuentran en mal estado de conservación así como los ambientes que vienen siendo usados por la E. P. Arte; en las habitaciones los pisos se encuentran en regular estado de conservación.
Ventanas Y Puertas	Madera, vidrio con marcos metálicos	Regular/ Malo	Puertas, se encuentra en regular estado de conservación sin embargo por el paso del tiempo merecen trabajos de mantenimiento; las ventanas se encuentran en mal estado existen gran parte que están rotas, los marcos metálicos están oxidados.
Paredes y Cielos rasos	Cemento y pintado	Regular/ Malo	Por la falta de mantenimiento (pintura) no tienen una buena presentación tiene inscripciones, manchas, fisuras.
Servicios Higiénicos	Enchapados con Mayólica	Malo	Deteriorado en su integridad, se encuentran en malas condiciones, inoperativo en la actualidad.
Instalaciones Eléctricas	Luminarias y cableado	Malo	No cuenta con las luminarias completas, los tableros deben de ser cambiados en su totalidad, los interruptores y tomacorrientes deben de ser cambiados.
Instalaciones Sanitarias	Tubería Red de Agua Y Desague	Malo	La red de agua está deteriorada presenta fugas en los SS.HH. que está dañando la infraestructura; la red de desague de igual forma.
Techos	Calamina	Malo	Presenta oxidación en gran parte, las canaletas están deterioradas, no cuenta con bajadas de aguas pluviales, en época de lluvias es donde se puede ver los problemas que generan estas fallencias.

Segundo: Es necesario tomar en cuenta que en los ambientes donde se vienen desarrollando labores académicas no son las adecuadas ya que no fueron concebidas para tal fin, así mismo se recalca que no existe acceso peatonal ni vehicular aparente para el funcionamiento de estos pabellones, por lo que de considerar su refacción integral se debe contemplar el tratamiento de las áreas contiguas y sus áreas de acceso.

Tercero: En conclusión, las condiciones actuales de la infraestructura de las residencias de los estudiantes se encuentran en estado de conservación por lo que se sugiere su intervención integral, el que se podría sustentar mediante un proyecto de remodelación y refacción considerando la Normativa vigente para este tipo de establecimientos.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes

Atentamente



Arq. Ivan Antonio Gomez Cruz
ESTUDIOS Y PROYECTOS



28 de 08 del 2015

[Firma]
Jefe (e) de la O.A.C.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
OFICINA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS

Apartado 291-telefax (051)352992- telef.365352.Av. Sesquicentenario N° 1153 CU.

"Año de la consolidación del mar de Grau"



INFORME N° 037-2016-OBU/UCR-UNA.P

PARA : **M.C. GILBERTO FELIX PEÑA VICUÑA**
 JEFE DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNA-PUNO.

ASUNTO : INFORME SOBRE SITUACION ACTUAL DE LAS RESIDENCIAS
 UNIVERSITARIAS UNA-PUNO

FECHA : C.U. 28 de junio del 2016

REF. : Proveído s/n de la solicitud del Sr. Boris Diego Cervera Mamani

Es grato dirigirme a Ud., para informar sobre la solicitud del Señor Boris Diego Cervera Mamani, egresado de la EP de Arquitectura y Urbanismo, quien solicita INFORMACION DEL RESUMEN DE BENEFICIARIOS "CUPOS OFERTADOS POR LAS E.P." DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y RELACION DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ACADEMICO 2015 POR ECUELAS PROFESIONALES, al respecto informo a Ud. Lo siguiente:

- 1.- En el año académico 2015 las Residencias de estudiantes, mediante informe N° 070-2015-IGC-UEP-OAC-UNAP (copia que se adjunta al presente), se concluye que las residencias universitarias NO SON ADECUADAS.
- 2.- En cuanto a la relación de beneficiarios del año académico 2015, al respecto no corresponde informar a esta unidad, siendo la Oficina de Servicio Social encargada de evaluar a los señores estudiantes beneficiarios

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,

c.c
 Archivo 2016



Carlos A. Colque Mamani
 CPC Carlos A. Colque Mamani
 JEFE DE LA OFICINA DE COMEDORES Y RESIDENCIAS
 UNA - PUNO

