

Anexo 1.

Matriz de consistencia.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Indicadores	Escala	Métodos y Técnicas
Pregunta General	Objetivo General	Hipótesis General	Variable <u>Independiente</u>	De la Variable <u>Independiente</u>		Población de estudio
- ¿Cuál es la influencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en las propiedades mecánicas de vigas de concreto armado en Juliaca, 2023?	- Evaluar la influencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en las propiedades mecánicas de vigas de concreto armado en Juliaca, 2023.	- Las aberturas por tuberías insertas verticalmente tendrán influencia significativa en las propiedades mecánicas de vigas de concreto armado en Juliaca, 2023, disminuyendo su resistencia a capacidad de carga.	- Aberturas por tuberías insertas verticalmente. - Subvariables: – Tamaño de abertura – Ubicación de aberturas	- Tubería inserta verticalmente de D=2 in. – Tubería inserta verticalmente de D=4 in. – Distancia desde el apoyo hasta la abertura (cm)	Nominal dicotómica Numérica continua	Vigas de concreto armado en edificaciones de albañilería. Muestra: Método de cálculo no probabilístico por conveniencia: 14 vigas de concreto armado a escala real. Tipo de investigación: Prospectiva, Transversal, Analítico, Pura y Cuantitativa. Nivel de investigación: Investigación de nivel explicativa. Método: Racional y Prueba de hipótesis Línea de investigación: Propiedades mecánicas de vigas de concreto armado con aberturas de tuberías insertas verticalmente. Técnicas: Las técnicas usadas serán: Medición física, observación, análisis de código y documentación. Instrumentos: Los instrumentos usados: calibrador, flexómetro, moldes de ensayo, normativas y equipos de ensayo.
Preguntas Específicas	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicos	Variables Dependientes	De las Variables Dependientes		
- ¿Cómo influye la presencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en la resistencia al flexión y cortante de las vigas de concreto armado?	- Determinar la influencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en la resistencia a la flexión y resistencia a cortante de vigas de concreto armado.	- La presencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en vigas de concreto armado tendrá un efecto significativo en la resistencia a la flexión y resistencia a cortante en vigas de concreto armado, se espera que la magnitud de esta disminución esté relacionada con factores como el tamaño y ubicación de las aberturas.	- Propiedades mecánicas. - Subvariables: – Resistencia a la flexión en el límite elástico – Resistencia a la flexión y resistencia a cortante.	- Carga máxima soportada – Resistencia a la flexión a la rigidez a la flexión. – Rigidez a la flexión.	Numérica continua	
- ¿Cómo influye la presencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en la rigidez a la flexión de las vigas de concreto armado?	- Determinar la influencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en la rigidez a la flexión de las vigas de concreto armado.	- La presencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en las vigas de concreto armado afecta significativamente su rigidez a la flexión, debido a la interrupción en la continuidad del material y la redistribución de esfuerzos.	- Módulo de elasticidad. – Deflexión flexional.	- Resistencia a cortante – Momento de inercia – Deformación máxima	Numérica continua	
- ¿Cómo influye la presencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en la deflexión flexional de vigas de concreto armado?	- Determinar la influencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en la deflexión flexional de vigas de concreto armado.	- La presencia de aberturas por tuberías insertas verticalmente en vigas de concreto armado afecta de manera significativa en la deflexión flexional de estas vigas, debido a la disminución de la capacidad de carga y la rigidez de la sección transversal.	- Patrones de fisuración – Deflexión inmediata y diferida.			

Anexo 2.

Panel fotográfico.



Fotografía 01: Ensayos de caracterización, análisis granulométrico de los agregados – cantera Isla.



Fotografía 02: Ensayos de caracterización, peso específico y absorción de los agregados – cantera Isla



Fotografía 03: Construcción y armado de refuerzo longitudinal y transversal para el cuerpo de vigas.



Fotografía 04: Habilitación de los agregados fino y grueso tanda total de 10m³ de la cantera Isla.



Fotografía 05: Encofrado y armado de refuerzo longitudinal y transversal de aceros en las vigas.



Fotografía 06: Preparación de concreto de acuerdo con el diseño de mezcla para el colado de vigas.



Fotografía 07: Ensayo de asentamiento (SLUMP) para la prueba de calidad y consistencia de concreto.




Fotografía 08: Preparación de seis probetas de concreto para la verificación de resistencia del concreto.



Fotografía 09: Colado o vaciado de concreto en las vigas para todos los casos estudiados.



Fotografía 10: Colado o vaciado de concreto en las vigas para todos los casos estudiados.



Fotografía 11: Ensayos de rotura de probetas de concreto para verificar la resistencia a la compresión.



Fotografía 12: Curado de las vigas fabricadas con mantas húmedas o sumergidas con agua.



Fotografía 13: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso II.



Fotografía 14: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso IV.



Fotografía 15: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso VI.



Fotografía 16: Transporte de vigas de concreto armado después del ensayo de resistencia a flexión.



Fotografía 17: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso VI.



Fotografía 18: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso V.



Fotografía 19: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso VI.



Fotografía 20: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso IV.



Fotografía 21: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso I.



Fotografía 22: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso VII.



Fotografía 23: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso II.



Fotografía 24: Ensayo de resistencia a flexión y fisuras de vigas de concreto armado para el Caso VII.

Anexo 3.

Certificado de caracterización de los materiales.

INFORME DE ENSAYO
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS AGREGADOS

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
 SOLICITA : BACH, GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO
 UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
 CANTERA : ISLA

F. SOLICITUD 2023-12-05
 F. EJECUCIÓN 2023-12-10
 ENSAYADO EN : LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL

CONTENIDO DE HUMEDAD - ASTM C566-19	
DESCRIPCIÓN	AGREGADO FINO
Masa de la tarro + muestra humeda (g)	441.80
Masa de la tarro + muestra seca (g)	427.00
Masa del tarro (g)	113.50
Masa del agua (g)	14.80
Masa de la muestra seca (g)	313.50
Humedad (%)	4.72

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN (FIOLA) - ASTM C128-15	
DESCRIPCIÓN	AGREGADO FINO
Masa de muestra secada al horno (g)	486.1
Masa de muestra saturada seca (SSS) (g)	500.0
Masa del picrómetro con agua (g)	655.5
Masa del Pic. + muestra + agua (g)	957.2
Peso específico (g/cm³)	2.52
Absorción (%)	2.86

CONTENIDO DE HUMEDAD - ASTM C566-19	
DESCRIPCIÓN	AGREGADO GRUESO
Masa de la tarro + muestra humeda (g)	577.80
Masa de la tarro + muestra seca (g)	569.10
Masa del tarro (g)	107.70
Masa del agua (g)	8.70
Masa de la muestra seca (g)	461.40
Humedad (%)	1.89

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN (CANASTILLA) - ASTM C127-15	
DESCRIPCIÓN	AGREGADO GRUESO
Masa de muestra secada al horno (g)	828
Masa de muestra saturada seca (SSS) (g)	842
Masa de la muestra SSS en Agua (g)	543
Volumen de la masa (cm³)	285
Peso específico bulk (Base saturada) (g/cm³)	2.82
Absorción (%)	1.69

PESO UNITARIO AGREGADO FINO - ASTM C29/C29M-17a						
	SUELTO			COMPACTADO		
Masa del molde + muestra (g)	9849.0	9870.0	9861.0	10102.0	10103.0	10101.0
Masa del molde (g)	6551.0	6551.0	6551.0	6551.0	6551.0	6551.0
Volumen del molde(cm³)	2121.4	2121.4	2121.4	2121.4	2121.4	2121.4
Peso unitario (g/cm³)	1554.7	1564.6	1560.3	1673.9	1674.4	1673.4
Promedio del peso unitario (g/cm³)	1559.84			1673.91		

DATOS DEL MOLDE 01
Diametro (cm) = 15.22
Altura (cm) = 11.66
Masa (g) = 6551.0
Volumen (cm³) = 2121.38

PESO UNITARIO AGREGADO GRUESO - ASTM C29/C29M-17a						
	SUELTO			COMPACTADO		
Masa del molde + muestra (g)	13549.0	13562.0	13551.0	13840.0	13851.0	13847.0
Masa del molde (g)	8503.0	8503.0	8503.0	8503.0	8503.0	8503.0
Volumen del molde(cm³)	3232.4	3232.4	3232.4	3232.4	3232.4	3232.4
Peso unitario (g/cm³)	1561.1	1565.1	1561.7	1651.1	1654.5	1653.3
Promedio del peso unitario (g/cm³)	1562.62			1652.95		

DATOS DEL MOLDE 02
Diametro (cm) = 15.21
Altura (cm) = 17.79
Masa (g) = 8503.0
Volumen (cm³) = 3232.39

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
1 Las muestras fueron puestas en el laboratorio por el solicitante.						
2 El TMN no debe ser mayor que 1/3 del espesor de una losa						
3 El TMN no debe ser mayor que 3/45 del espaciamiento libre máximo entre las barras de refuerzo						
4 El TM se define como la abertura del menor tamiz por el cual pasa el 100% de la muestra						
5 ---						
6 ---						
7 ---						
8 ---						



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

031957

**INFORME DE ENSAYO
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO**

NORMA: ASTM C33/C33M-18

**CODIGO INFORME
GCT-EDMS-751**

Pag. 3 - 4

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

**SOLICITA
UBICACIÓN :** BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

F. SOLICITUD : 2023-12-05

F. EJECUCION : 2023-12-10

ENSAYADO EN : LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL


AGREGADO FINO

CANTERA	ISLA	PESO INICIAL	851.4 g
PROFUNDIDAD	---	FRACCION SECA	851.4 g
ENSAYO	---	NIVEL FREATICO	-

Nº MUESTRA : M-01

TAMIZ	ABERTURA (mm)	PESO	PORCENTAJE	REtenido	PORCENTAJE	HUSO C	RESULTADOS
		REtenido	REtenido	ACUMULADO	QUE PASA		
3/4"	19.050						
3/8"	9.525				100.0	100	100
Nº 4	4.750		0.0	0.0	100.0	95	100
Nº 8	2.360	140.2	16.5	16.5	83.5	80	100
Nº 16	1.190	168.20	19.8	36.2	63.8	50	85
Nº 30	0.600	208.20	24.5	60.7	39.3	25	60
Nº 50	0.300	254.4	29.9	90.6	9.4	5	30
Nº 100	0.150	63.7	7.5	98.0	2.0	0	10
Nº 200	0.075	9.5	1.1	99.2	0.8		
< Nº 200	FONDO	7.2	0.8	100.0	0.0		

CURVA GRANULOMETRICA



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el módulo de finura no sea menor a 2.3 ni mayor a 3.1, caso contrario realizar ensayos previos.
- La granulometria continua se debe encontrar retenido en las mallas Nº 4 a Nº 100 de la serie de Taylor.
- El agregado fino que no cumpla con los requisitos de granulometria y módulo de finura podrá ser usado si la fuente tiene registros aceptables.
- Evitar emplear agregado excesivamente fino a excepción de la selva baja peruana.
-
-
-
-



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

031958

INFORME DE ENSAYO
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

NORMA: ASTM C33/C33M-18

CODIGO INFORME
GCT-EDMS - 751

Pag. 4 - 4

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

F. SOLICITUD : 2023-12-05

F. EJECUCION : 2023-12-10

ENsayado en : LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL


AGREGADO GRUESO

CANTERA :	ISLA	PESO INICIAL :	1365.2 g
PROFUNDIDAD :	---	FRACCION SECA :	27.2 g
ENSAZO :	---	NIVEL FREATICO :	-

Nº MUESTRA : M - 01

TAMIZ	ABERTURA (mm)	PESO RETENIDO	PORCENTAJE RETENIDO	PORCENTAJE ACUMULADO	ESPECIFICACIONES HUSO 67	RESULTADOS	
						RETIENIDO	QUE PASA
3"	76.20						
2 1/2"	63.500						
2"	50.600						
1 1/2"	38.100						
1"	25.400				100.0	100	100
3/4"	19.050	140.7	10.3	10.3	89.7	90	100
1/2"	12.700	336.0	24.6	34.9	65.1		
3/8"	9.525	224.6	16.5	51.4	48.6	20	55
1/4"	6.350	393.2	28.8	80.2	19.8		
Nº 4	4.750	243.5	17.8	98.0	2.0	0	10
Nº 8	2.360	25.2	1.8	99.9	0.1	0	5
< Nº 200	FONDO	2.0	0.1	100.0	0.0		

CURVA GRANULOMETRICA



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1 El TMN no debe ser mayor que 1/6 de la dimensión menor de la estructura comprendida entre los lados de una formata
- 2 El TMN no debe ser mayor que 1/3 del espesor de una losa
- 3 El TMN no debe ser mayor que 3/45 del espacio libre máximo entre las barras de refuerzo
- 4 El TM se define como la abertura del menor tamiz por el cual pasa el 100% de la muestra
- 5 —
- 6 —
- 7 —
- 8 —



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

031959

Anexo 4.

Certificado de diseño de mezcla de concreto

$f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES

RUC: 20601612616

CODIGO : GCT - FO - 46
VERSIÓN : 01
FECHA : 28-11-2020

CODIGO DE INFORME
GCT - EDMS - 751

Página 1 de 4

DISEÑO DE MEZCLA F'c = 210 kg./cm.²

NORMAS: ACI 211.1.7A, ACI 211.1.81

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
SOLICITA : BACH, GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
CANTERA : ISLA

FECHA INGRESO : 2023-12-05
FECHA EMISIÓN : 2023-12-10

ENsayado en: LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DISEÑO ACI 211 F'C = 210 kg/cm²

RESULTADOS DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	AGREGADO GRUESO (GRAVA)	AGREGADO FINO (ARENA)
P.e SSS	2.82	2.52
P.U. Varillado	1652.95	1673.91
P.U. Suelto	1562.62	1559.84
% de Absorción	1.69	2.86
% de Humedad Natural	1.89	4.72
Modulo de Fineza	6.60	3.02

OTROS MATERIALES Y ADITIVOS

MATERIAL	PESO ESPECÍFICO TN/m ³	P. U. SUELTO kg/m ³
Cemento portland TIPO IP	2.85	1500
---	1.00	---
---	1.00	---
---	1.00	---
Aqua	1.00	

1.- VALORES DE DISEÑO (ELEMENTOS DE ENTRADA)

Asentamiento	3" - 4"
Tamaño Máximo	1"
Tamaño Máximo Nominal	3/4"
Relación Agua Cemento	0.58
Agua Diseño Reducido()	205
% DE REDUCCIÓN DE AGUA ESTIMADO	0.0%
AGUA DISEÑO REDUCIDO (I)	205
TOTAL DE AIRE ATRAPADO DISEÑO	2.0 %
VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO	0.560
ADITIVO:	0.000%
---	0.000%
---	0.000%
TOTAL DE AIRE ATRAPADO OBTENIDO	2.000%

3.- CANTIDAD DE MATERIALES POR m³ EN PESO

CEMENTO	354.67 kg / m ³
AGUA	205.00 kg / m ³
---	0.00
---	0.00
---	0.00
AGREGADO FINO	811.52 kg / m ³
AGREGADO GRUESO	925.65 kg / m ³
PESO DE MEZCLA:	2296.84 kg / m³

6.- CANTIDAD DE MATERIALES CORREGIDOS POR m³

CEMENTO	354.67 kg / m ³
AGUA	188.09 L / m ³
AGREGADO FINO	849.83 kg / m ³
AGREGADO GRUESO	943.11 kg / m ³
---	0.00 kg / m ³
---	0.00 kg / m ³
---	0.00 kg / m ³

2.- ANÁLISIS DE DISEÑO

FACTOR CEMENTO	354.67 kg/m ³
Volumen absoluto del cemento	0.1244 m ³ / m ³
Volumen absoluto de agua	0.2050 m ³ / m ³
Volumen absoluto de aire	0.0200 m ³ / m ³
Volumen absoluto de ---	0.0000
Volumen absoluto de ---	0.0000
Volumen absoluto de ---	0.0000
Volumen absoluto de la pasta	0.3494 m ³ / m ³
Volumen absoluto de los Agregados:	
Volumen absoluto del Agregado grueso	0.3287 m ³ / m ³
Volumen absoluto del Agregado fino	0.3218 m ³ / m ³
SUMATORIA DE VOLUMENES ABSOLUTOS	1.0000

4.- CORRECCIÓN POR HUMEDAD

AGREGADO FINO HUMEDO	849.8278 kg / m ³
AGREGADO GRUESO HUMEDO	943.1084 kg / m ³

5.- CONTRIBUCIÓN DE AGUA DE LOS AGREGADOS

AGREGADO FINO	1.8614 %
AGREGADO GRUESO	15.1056 Litros
AGREGADO FINO	0.1947 %
AGREGADO GRUESO	1.8027 Litros
AGUA DE MEZCLA CORREGIDA :	188.0918 Litros por m³ de concreto

7.- CANTIDAD DE MATERIALES CORREGIDOS POR BOLSA DE CEMENTO

CEMENTO	42.5 kg / bolsa
AGUA	22.5 L / bolsa
AGREGADO FINO	101.8 kg / bolsa
AGREGADO GRUESO	113.0 kg / bolsa
---	0.00 kg / bolsa
---	0.00 kg / bolsa
---	0.00 kg / bolsa

RECOMENDACIONES

Debido a las características de los agregados, se recomienda que la dosificación tanto de la arena como de la grava se realice en forma separada, tal como se indica en el ítem DOSIFICACIÓN POR M3.

- * Se recomienda efectuar ensayos preliminares con los materiales que se utilizan en la obra
- * Se deberá de hacer las correcciones del W% del A.F. y A.G.
- * Se recomienda zarandear el agregado grueso pasante 1"
- * El agregado fino se considera marginal pero puede ser utilizado siempre en cuando se realice ensayos previos en laboratorio.

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES

- * Las muestras fueron puestas en el laboratorio por el solicitante.

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe



LEYENDA:
C: CEMENTO
A.F.: AGREGADO FINO
A.G.: AGREGADO GRUESO

031956

Anexo 5.

**Certificado de ensayo de resistencia a la
compresión de probetas.**

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO DE COMPRESSION
NTP 339.034 : 2015

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO : 2024-01-22

F. EMISIÓN : 2024-02-06


ENSAYADO EN: LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

ENSAYO

Nº	PROBETA		FECHA		EDAD	DIAMETRO	AREA	F'C	CARGA	CARGA	RESISTENCIA ROTURA (F'c)	% TIPO DE FRACTURA
	ELEMENTO	CÓDIGO	VACIADO	ROTURA								
1	f'c= 210 kg/cm ² - PRIMER VACIADO	M-1	2024-01-08	2024-01-22	14	15.14	180.03	210	32003.91	313.85	177.77	84.65% tipo III
2	f'c= 210 kg/cm ² - PRIMER VACIADO	M-2	2024-01-08	2024-01-22	14	15.19	181.22	210	31657.21	310.45	174.69	83.19% tipo V
3	f'c= 210 kg/cm ² - PRIMER VACIADO	M-3	2024-01-08	2024-01-22	14	15.20	181.34	210	32400.58	317.74	178.67	85.08% tipo III
4	f'c= 210 kg/cm ² - PRIMER VACIADO	M-4	2024-01-08	2024-02-05	28	15.15	180.15	210	38090.62	373.54	211.44	100.68% tipo III
5	f'c= 210 kg/cm ² - PRIMER VACIADO	M-5	2024-01-08	2024-02-05	28	15.13	179.79	210	39418.30	386.56	219.25	104.40% tipo V
6	f'c= 210 kg/cm ² - PRIMER VACIADO	M-6	2024-01-08	2024-02-05	28	15.21	181.7	210	38671.86	379.24	212.83	101.35% tipo V

OBSERVACIONES

DEFECTOS DE LOS ESPECIMENES:	NO	TAMAÑO DE PROBETAS:	15x30 cm.	TIPOS DE FRACTURA
1				
2				
3				
4				
5				
6				



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

R. M. Quintanilla

Ing. Radi Miranda Quintanilla

CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

031960

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO DE COMPRESIÓN
NTP 339.034 : 2015

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO : 2024-02-24


F. EMISIÓN : 2024-03-10

ENSAJADO EN: LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Nº	ENSAJO									RESULTADOS			
	PROBETA		FECHA		EDAD	DIAMETRO	AREA	F'C	CARGA	CARGA	RESISTENCIA ROTURA (F'c)	%	TIPO DE FRACTURA
	ELEMENTO	CÓDIGO	VACIADO	ROTURA	(Días)	(cm)	(cm ²)	Kg/cm ²	(kgf)	(kN)	(kgf/cm ²)		
1	f'c= 210 kg/cm ² - SEGUNDO VACIADO	M-1	2024-02-10	2024-02-24	14	15.16	180.39	210	31792.83	311.78	176.24	83.93%	tipo V
2	f'c= 210 kg/cm ² - SEGUNDO VACIADO	M-2	2024-02-10	2024-02-24	14	15.14	179.91	210	32016.15	313.97	177.96	84.74%	tipo V
3	f'c= 210 kg/cm ² - SEGUNDO VACIADO	M-3	2024-02-10	2024-02-24	14	15.14	179.91	210	31529.74	309.20	175.25	83.45%	tipo III
4	f'c= 210 kg/cm ² - SEGUNDO VACIADO	M-4	2024-02-10	2024-03-09	28	15.14	180.03	210	38343.51	376.02	212.98	101.42%	tipo III
5	f'c= 210 kg/cm ² - SEGUNDO VACIADO	M-5	2024-02-10	2024-03-09	28	15.21	181.7	210	39416.26	386.54	216.93	103.30%	tipo V
6	f'c= 210 kg/cm ² - SEGUNDO VACIADO	M-6	2024-02-10	2024-03-09	28	15.18	180.86	210	38804.42	380.54	214.56	102.17%	tipo III

OBSERVACIONES

DEFECTOS DE LOS ESPECIMENES:	NO	TAMAÑO DE PROBETAS:	15x30 cm.	TIPOS DE FRACTURA
1				
2				
3				
4				
5	--			
6	--			



Ing. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

031961

Anexo 6.

**Certificado de ensayo a la flexión de viga de
concreto armado.**

INFORME DE ENSAYO
ENsayo CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 001

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENsayado EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO I - VIGA 01 (PATRON)	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	957.00	1.00
2	1880.00	2.00
3	2742.00	3.00
4	3657.00	4.00
5	4663.00	5.00
6	5495.00	6.00
7	6109.00	7.00
8	6759.00	8.00
9	7368.00	9.00
10	8099.00	10.00
11	8670.00	11.00
12	9262.00	12.00
13	9916.00	13.00
14	10492.00	14.00
15	11164.00	15.00
16	11668.00	16.00
17	12397.00	17.00
18	13033.00	18.00
19	13565.00	19.00
20	14250.00	20.00
21	14826.00	21.00
22	15415.00	22.00
23	16102.00	23.00
24	16260.00	24.00
25	16260.00	25.00
26	16260.00	26.00
27	16260.00	27.00
28	16260.00	28.00
29	16344.00	29.00
30	16427.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	16427.00	31.00
32	16427.00	32.00
33	16427.00	33.00
34	16427.00	34.00
35	16477.00	35.00
36	16527.00	36.00
37	16527.00	37.00
38	16527.00	38.00
39	16527.00	39.00
40	16527.00	40.00
41	16554.00	41.00
42	16581.00	42.00
43	16674.00	43.00
44	16767.00	44.00
45	16822.00	45.00
46	16877.00	46.00
47	16877.00	47.00
48	16877.00	48.00
49	16877.00	49.00
50	16877.00	50.00
51	16877.00	51.00
52	16877.00	52.00
53	16877.00	53.00
54	16877.00	54.00
55	16877.00	55.00
56	16877.00	56.00
57	16877.00	57.00
58	16877.00	58.00
59	16877.00	59.00
60	16877.00	60.00

OBSERVACIONES

- LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 001

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
 F. EMISIÓN: 2024-02-20
 ENSAYADO EN: LABORATORIO
 GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO I - VIGA 01 (PATRON)



OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
 Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
 Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
 www.geocontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
ENSAJO CARGA - DEFORMACIÓN

CÓDIGO DE INFORME

GCT - EFV - 002

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
 F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAJADO EN: LABORATORIO
 GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION		LL _v (m)	D (cm)	t(cm)
CASO I - VIGA 02 (PATRON)				
Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)		
0	0.00	0		
1	887.00	1.00		
2	1896.00	2.00		
3	2790.00	3.00		
4	3760.00	4.00		
5	4634.00	5.00		
6	5615.00	6.00		
7	6125.00	7.00		
8	6708.00	8.00		
9	7288.00	9.00		
10	7914.00	10.00		
11	8588.00	11.00		
12	9149.00	12.00		
13	9857.00	13.00		
14	10418.00	14.00		
15	10963.00	15.00		
16	11509.00	16.00		
17	12256.00	17.00		
18	12905.00	18.00		
19	13497.00	19.00		
20	14109.00	20.00		
21	14764.00	21.00		
22	15418.00	22.00		
23	16028.00	23.00		
24	16598.00	24.00		
25	16660.00	25.00		
26	16713.00	26.00		
27	16813.00	27.00		
28	16948.00	28.00		
29	16998.00	29.00		
30	17048.00	30.00		

OBSERVACIONES

- LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
 Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
 Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
 www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 002

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENsayado EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO I - VIGA 02 (PATRON)



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Ing. Raúl Miranda Quimandila

CIP: 101480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
ENSAJO CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 003

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN : 2024-02-20

ENSAJADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION		LL _V (m)	D (cm)	t(cm)
	CASO II - VIGA 01				
0	0.00	0	3.30	40.00	25.00
1	794.00	1.00			
2	1524.00	2.00			
3	2321.00	3.00			
4	3060.00	4.00			
5	3646.00	5.00			
6	4282.00	6.00			
7	4769.00	7.00			
8	5328.00	8.00			
9	6004.00	9.00			
10	6611.00	10.00			
11	7199.00	11.00			
12	7734.00	12.00			
13	8311.00	13.00			
14	8874.00	14.00			
15	9413.00	15.00			
16	10030.00	16.00			
17	10533.00	17.00			
18	11131.00	18.00			
19	11701.00	19.00			
20	12265.00	20.00			
21	12500.00	21.00			
22	12700.00	22.00			
23	12775.00	23.00			
24	12850.00	24.00			
25	12976.00	25.00			
26	13102.00	26.00			
27	13214.00	27.00			
28	13325.00	28.00			
29	13492.00	29.00			
30	13659.00	30.00			

OBSERVACIONES

- LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.

GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L

Ing. Radí Miranda Quintanilla

CIP: 131480



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@gecontroltotal.com / gecontroltotal@gmail.com

www.gecontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 003

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO II - VIGA 01



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Ing. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Telefonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
ENSAZO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 004

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN : 2024-02-20

ENSAZADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	P (kgf)	DESCRIPCION	LL _v (m)	D (cm)	t(cm)
		CASO II - VIGA 02			
0	0.00	0	3.30	40.00	25.00
1	729.00	1.00			
2	1451.00	2.00			
3	2150.00	3.00			
4	2915.00	4.00			
5	3521.00	5.00			
6	4116.00	6.00			
7	4764.00	7.00			
8	5347.00	8.00			
9	5948.00	9.00			
10	6494.00	10.00			
11	7194.00	11.00			
12	7628.00	12.00			
13	8337.00	13.00			
14	8925.00	14.00			
15	9562.00	15.00			
16	10114.00	16.00			
17	10713.00	17.00			
18	11287.00	18.00			
19	11841.00	19.00			
20	12444.00	20.00			
21	13006.00	21.00			
22	13193.00	22.00			
23	13314.00	23.00			
24	13435.00	24.00			
25	13564.00	25.00			
26	13692.00	26.00			
27	13751.00	27.00			
28	13810.00	28.00			
29	13901.00	29.00			
30	13992.00	30.00			

OBSERVACIONES

- LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Ing. Raúl Miranda Quintanilla

CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@gecontroltotal.com / gecontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 004

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENsayado EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO II - VIGA 02



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Telefonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
ENSAJO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 005

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAJADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO III - VIGA 01	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	846.00	1.00
2	1624.00	2.00
3	2378.00	3.00
4	3255.00	4.00
5	3893.00	5.00
6	4544.00	6.00
7	5207.00	7.00
8	5771.00	8.00
9	6438.00	9.00
10	7008.00	10.00
11	7696.00	11.00
12	8336.00	12.00
13	9038.00	13.00
14	9648.00	14.00
15	10087.00	15.00
16	10760.00	16.00
17	11252.00	17.00
18	11749.00	18.00
19	12375.00	19.00
20	12916.00	20.00
21	13417.00	21.00
22	13974.00	22.00
23	14090.00	23.00
24	14221.00	24.00
25	14328.00	25.00
26	14434.00	26.00
27	14546.00	27.00
28	14657.00	28.00
29	14668.00	29.00
30	14678.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	14774.00	31.00
32	14870.00	32.00
33	14994.00	33.00
34	15118.00	34.00
35	15189.00	35.00
36	15260.00	36.00
37	15310.00	37.00
38	15359.00	38.00
39	15434.00	39.00
40	15509.00	40.00
41	15509.00	41.00
42	15509.00	42.00
43	15518.00	43.00
44	15527.00	44.00
45	15527.00	45.00
46	15527.00	46.00
47	15527.00	47.00
48	15527.00	48.00
49	15527.00	49.00
50	15527.00	50.00
51	15527.00	51.00
52	15527.00	52.00
53	15527.00	53.00
54	15527.00	54.00
55	15527.00	55.00
56	15527.00	56.00
57	15527.00	57.00
58	15527.00	58.00
59	15527.00	59.00
60	15527.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 005

Página 2 de 2


PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENsayado en: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO III - VIGA 01



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
 Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
 Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
 www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
ENSAZO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 006

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAZADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO III - VIGA 02	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	870.00	1.00
2	1678.00	2.00
3	2463.00	3.00
4	3305.00	4.00
5	4085.00	5.00
6	4690.00	6.00
7	5271.00	7.00
8	5895.00	8.00
9	6569.00	9.00
10	7137.00	10.00
11	7765.00	11.00
12	8391.00	12.00
13	8880.00	13.00
14	9574.00	14.00
15	10198.00	15.00
16	10677.00	16.00
17	11320.00	17.00
18	11887.00	18.00
19	12481.00	19.00
20	13097.00	20.00
21	13632.00	21.00
22	14144.00	22.00
23	14530.00	23.00
24	14634.00	24.00
25	14743.00	25.00
26	14852.00	26.00
27	14990.00	27.00
28	15128.00	28.00
29	15297.00	29.00
30	15465.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	15583.00	31.00
32	15701.00	32.00
33	15816.00	33.00
34	15930.00	34.00
35	16011.00	35.00
36	16092.00	36.00
37	16186.00	37.00
38	16280.00	38.00
39	16285.00	39.00
40	16290.00	40.00
41	16290.00	41.00
42	16290.00	42.00
43	16290.00	43.00
44	16290.00	44.00
45	16290.00	45.00
46	16290.00	46.00
47	16290.00	47.00
48	16290.00	48.00
49	16290.00	49.00
50	16290.00	50.00
51	16290.00	51.00
52	16290.00	52.00
53	16290.00	53.00
54	16290.00	54.00
55	16290.00	55.00
56	16290.00	56.00
57	16290.00	57.00
58	16290.00	58.00
59	16290.00	59.00
60	16290.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 006

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA


SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN : 2024-02-20

ENsayado EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO III - VIGA 02



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
ENsayo CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 007

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN : 2024-02-20

ENsayado EN: LABORATORIO
 GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO IV - VIGA 01	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	832.00	1.00
2	1714.00	2.00
3	2466.00	3.00
4	3396.00	4.00
5	4185.00	5.00
6	4659.00	6.00
7	5087.00	7.00
8	5654.00	8.00
9	6111.00	9.00
10	6550.00	10.00
11	7080.00	11.00
12	7539.00	12.00
13	7961.00	13.00
14	8460.00	14.00
15	8906.00	15.00
16	9403.00	16.00
17	9894.00	17.00
18	10313.00	18.00
19	10866.00	19.00
20	11285.00	20.00
21	11794.00	21.00
22	12247.00	22.00
23	12756.00	23.00
24	12914.00	24.00
25	12985.00	25.00
26	13055.00	26.00
27	13200.00	27.00
28	13344.00	28.00
29	13533.00	29.00
30	13722.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	13871.00	31.00
32	14020.00	32.00
33	14064.00	33.00
34	14107.00	34.00
35	14107.00	35.00
36	14107.00	36.00
37	14107.00	37.00
38	14107.00	38.00
39	14107.00	39.00
40	14107.00	40.00
41	14107.00	41.00
42	14107.00	42.00
43	14107.00	43.00
44	14107.00	44.00
45	14221.00	45.00
46	14334.00	46.00
47	14349.00	47.00
48	14364.00	48.00
49	14364.00	49.00
50	14364.00	50.00
51	14492.00	51.00
52	14619.00	52.00
53	14708.00	53.00
54	14797.00	54.00
55	14797.00	55.00
56	14797.00	56.00
57	14797.00	57.00
58	14797.00	58.00
59	14797.00	59.00
60	14797.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

www.geocontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 007

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO IV - VIGA 01



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Ing. Raúl Mirella Quintanilla

CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

www.geocontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
ENsayo CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 008

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENsayado EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO IV - VIGA 02	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	890.00	1.00
2	1666.00	2.00
3	2520.00	3.00
4	3395.00	4.00
5	3908.00	5.00
6	4456.00	6.00
7	4964.00	7.00
8	5468.00	8.00
9	5919.00	9.00
10	6474.00	10.00
11	6955.00	11.00
12	7524.00	12.00
13	8035.00	13.00
14	8487.00	14.00
15	8987.00	15.00
16	9526.00	16.00
17	10042.00	17.00
18	10614.00	18.00
19	11126.00	19.00
20	11567.00	20.00
21	12126.00	21.00
22	12650.00	22.00
23	12788.00	23.00
24	12890.00	24.00
25	13004.00	25.00
26	13117.00	26.00
27	13279.00	27.00
28	13441.00	28.00
29	13540.00	29.00
30	13639.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	13703.00	31.00
32	13766.00	32.00
33	13984.00	33.00
34	14202.00	34.00
35	14280.00	35.00
36	14358.00	36.00
37	14363.00	37.00
38	14368.00	38.00
39	14431.00	39.00
40	14494.00	40.00
41	14530.00	41.00
42	14565.00	42.00
43	14605.00	43.00
44	14644.00	44.00
45	14678.00	45.00
46	14712.00	46.00
47	14725.00	47.00
48	14737.00	48.00
49	14737.00	49.00
50	14737.00	50.00
51	14737.00	51.00
52	14737.00	52.00
53	14737.00	53.00
54	14737.00	54.00
55	14737.00	55.00
56	14737.00	56.00
57	14737.00	57.00
58	14737.00	58.00
59	14737.00	59.00
60	14737.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CÓDIGO DE INFORME


GCT - EFV - 008

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO IV - VIGA 02



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Ing. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
ENSAJO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 009

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAJADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO V - VIGA 01	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	849.00	1.00
2	1762.00	2.00
3	2686.00	3.00
4	3567.00	4.00
5	4400.00	5.00
6	4897.00	6.00
7	5419.00	7.00
8	5928.00	8.00
9	6391.00	9.00
10	6847.00	10.00
11	7332.00	11.00
12	7869.00	12.00
13	8416.00	13.00
14	8882.00	14.00
15	9387.00	15.00
16	9862.00	16.00
17	10400.00	17.00
18	10878.00	18.00
19	11345.00	19.00
20	11852.00	20.00
21	12381.00	21.00
22	12896.00	22.00
23	13378.00	23.00
24	13558.00	24.00
25	13768.00	25.00
26	13978.00	26.00
27	14041.00	27.00
28	14103.00	28.00
29	14190.00	29.00
30	14276.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	14308.00	31.00
32	14340.00	32.00
33	14390.00	33.00
34	14440.00	34.00
35	14498.00	35.00
36	14555.00	36.00
37	14639.00	37.00
38	14722.00	38.00
39	14722.00	39.00
40	14722.00	40.00
41	14743.00	41.00
42	14763.00	42.00
43	14772.00	43.00
44	14780.00	44.00
45	14888.00	45.00
46	14996.00	46.00
47	15062.00	47.00
48	15128.00	48.00
49	15122.00	49.00
50	15115.00	50.00
51	15138.00	51.00
52	15160.00	52.00
53	15177.00	53.00
54	15193.00	54.00
55	15193.00	55.00
56	15193.00	56.00
57	15193.00	57.00
58	15193.00	58.00
59	15193.00	59.00
60	15193.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Ing. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 131490

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 009

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
 F. EMISIÓN: 2024-02-20
 ENSAYADO EN: LABORATORIO
 GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO V - VIGA 01



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
 Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
 Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

INFORME DE ENSAYO
ENSAZO CARGA - DEFORMACIÓN

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 010

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAZADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO V - VIGA 02	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	918.00	1.00
2	1737.00	2.00
3	2687.00	3.00
4	3487.00	4.00
5	4416.00	5.00
6	5295.00	6.00
7	5723.00	7.00
8	6187.00	8.00
9	6581.00	9.00
10	6974.00	10.00
11	7413.00	11.00
12	7819.00	12.00
13	8310.00	13.00
14	8699.00	14.00
15	9129.00	15.00
16	9568.00	16.00
17	10040.00	17.00
18	10461.00	18.00
19	10815.00	19.00
20	11244.00	20.00
21	11670.00	21.00
22	12120.00	22.00
23	12591.00	23.00
24	12696.00	24.00
25	12887.00	25.00
26	13078.00	26.00
27	13223.00	27.00
28	13367.00	28.00
29	13549.00	29.00
30	13730.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	13805.00	31.00
32	13880.00	32.00
33	13930.00	33.00
34	13980.00	34.00
35	14030.00	35.00
36	14080.00	36.00
37	14100.00	37.00
38	14119.00	38.00
39	14119.00	39.00
40	14119.00	40.00
41	14119.00	41.00
42	14119.00	42.00
43	14169.00	43.00
44	14219.00	44.00
45	14223.00	45.00
46	14227.00	46.00
47	14260.00	47.00
48	14292.00	48.00
49	14325.00	49.00
50	14357.00	50.00
51	14421.00	51.00
52	14484.00	52.00
53	14491.00	53.00
54	14497.00	54.00
55	14497.00	55.00
56	14497.00	56.00
57	14497.00	57.00
58	14497.00	58.00
59	14497.00	59.00
60	14497.00	60.00

OBSERVACIONES

- LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.

GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Ing. Raúl Miranda Quintanilla

CIP: 131480



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 010

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
 F. EMISIÓN: 2024-02-20
 ENSAYADO EN: LABORATORIO
 GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO V - VIGA 02



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroletaltotal.com / geocontroletaltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
ENSAYO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 011

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN : 2024-02-20

ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO VI - VIGA 01	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	729.00	1.00
2	1483.00	2.00
3	2245.00	3.00
4	2995.00	4.00
5	3521.00	5.00
6	4018.00	6.00
7	4583.00	7.00
8	5115.00	8.00
9	5647.00	9.00
10	6136.00	10.00
11	6636.00	11.00
12	7184.00	12.00
13	7713.00	13.00
14	8294.00	14.00
15	8823.00	15.00
16	9274.00	16.00
17	9857.00	17.00
18	10351.00	18.00
19	10866.00	19.00
20	11429.00	20.00
21	11926.00	21.00
22	12013.00	22.00
23	12170.00	23.00
24	12326.00	24.00
25	12515.00	25.00
26	12704.00	26.00
27	12827.00	27.00
28	12949.00	28.00
29	13008.00	29.00
30	13066.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	13187.00	31.00
32	13307.00	32.00
33	13471.00	33.00
34	13635.00	34.00
35	13761.00	35.00
36	13887.00	36.00
37	13894.00	37.00
38	13900.00	38.00
39	13940.00	39.00
40	13979.00	40.00
41	13979.00	41.00
42	13979.00	42.00
43	13979.00	43.00
44	13979.00	44.00
45	13979.00	45.00
46	13979.00	46.00
47	14031.00	47.00
48	14083.00	48.00
49	14118.00	49.00
50	14152.00	50.00
51	14241.00	51.00
52	14330.00	52.00
53	14330.00	53.00
54	14330.00	54.00
55	14330.00	55.00
56	14330.00	56.00
57	14330.00	57.00
58	14330.00	58.00
59	14330.00	59.00
60	14330.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Ing. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 011

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENSAYADO EN: LABORATORIO GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO VI - VIGA 01



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

**INFORME DE ENSAYO
ENSAZO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 012

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES

MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAZADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	P (kgf)	DESCRIPCION	LL _v (m)	D (cm)	t(cm)
		CASO VI - VIGA 02			
0	0.00	0	3.30	40.00	25.00
1	756.00	1.00			
2	1597.00	2.00			
3	2335.00	3.00			
4	3095.00	4.00			
5	3611.00	5.00			
6	4162.00	6.00			
7	4637.00	7.00			
8	5144.00	8.00			
9	5631.00	9.00			
10	6211.00	10.00			
11	6745.00	11.00			
12	7243.00	12.00			
13	7760.00	13.00			
14	8229.00	14.00			
15	8742.00	15.00			
16	9301.00	16.00			
17	9802.00	17.00			
18	10305.00	18.00			
19	10868.00	19.00			
20	11389.00	20.00			
21	11889.00	21.00			
22	12376.00	22.00			
23	12475.00	23.00			
24	12594.00	24.00			
25	12778.00	25.00			
26	12962.00	26.00			
27	13072.00	27.00			
28	13181.00	28.00			
29	13291.00	29.00			
30	13401.00	30.00			

OBSERVACIONES

- LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroletaltotal.com / geocontroletaltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 012

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN : 2024-02-20
ENSAYADO EN: LABORATORIO
 GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO VI - VIGA 02



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCIÓN DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO
- 3 EL ENSAYO SE REALIZÓ CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
 Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
 El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
 Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
 Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
ENSAYO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 013

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN : 2024-02-20

ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION		
CASO VII - VIGA 01		

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	871.00	1.00
2	1605.00	2.00
3	2432.00	3.00
4	3275.00	4.00
5	3722.00	5.00
6	4108.00	6.00
7	4542.00	7.00
8	5045.00	8.00
9	5489.00	9.00
10	5982.00	10.00
11	6461.00	11.00
12	6889.00	12.00
13	7289.00	13.00
14	7688.00	14.00
15	8200.00	15.00
16	8646.00	16.00
17	9084.00	17.00
18	9607.00	18.00
19	10021.00	19.00
20	10481.00	20.00
21	10908.00	21.00
22	11261.00	22.00
23	11367.00	23.00
24	11442.00	24.00
25	11595.00	25.00
26	11748.00	26.00
27	11858.00	27.00
28	11968.00	28.00
29	11968.00	29.00
30	11968.00	30.00

LL _V (m)	D (cm)	t(cm)
3.30	40.00	25.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	12101.00	31.00
32	12233.00	32.00
33	12233.00	33.00
34	12233.00	34.00
35	12324.00	35.00
36	12415.00	36.00
37	12437.00	37.00
38	12459.00	38.00
39	12559.00	39.00
40	12659.00	40.00
41	12731.00	41.00
42	12802.00	42.00
43	12817.00	43.00
44	12832.00	44.00
45	12832.00	45.00
46	12832.00	46.00
47	12877.00	47.00
48	12921.00	48.00
49	12921.00	49.00
50	12921.00	50.00
51	12962.00	51.00
52	13002.00	52.00
53	13027.00	53.00
54	13052.00	54.00
55	13052.00	55.00
56	13052.00	56.00
57	13052.00	57.00
58	13052.00	58.00
59	13052.00	59.00
60	13052.00	60.00

OBSERVACIONES

1	LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
2	LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO
3	EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME


GCT - EFV - 013

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENsayado EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO VII - VIGA 01



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



R. Quintanilla
Ing. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)
Telefonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568
Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

**INFORME DE ENSAYO
ENSAYO CARGA - DEFORMACIÓN**

CODIGO DE INFORME

GCT - EFV - 014

Página 1 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"

UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15

F. EMISIÓN: 2024-02-20

ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DATOS DE LA MUESTRA

Nº	DESCRIPCION	
	CASO VII - VIGA 02	Deformacion Vertical (mm)
0	0.00	0
1	848.00	1.00
2	1600.00	2.00
3	2451.00	3.00
4	3322.00	4.00
5	4095.00	5.00
6	4501.00	6.00
7	4926.00	7.00
8	5271.00	8.00
9	5785.00	9.00
10	6185.00	10.00
11	6465.00	11.00
12	6917.00	12.00
13	7413.00	13.00
14	7752.00	14.00
15	8213.00	15.00
16	8521.00	16.00
17	8985.00	17.00
18	9387.00	18.00
19	9758.00	19.00
20	10238.00	20.00
21	10408.00	21.00
22	10642.00	22.00
23	10836.00	23.00
24	11030.00	24.00
25	11265.00	25.00
26	11500.00	26.00
27	11655.00	27.00
28	11809.00	28.00
29	11844.00	29.00
30	11878.00	30.00

Nº	P (kgf)	Deformacion Vertical (mm)
31	11919.00	31.00
32	11959.00	32.00
33	11985.00	33.00
34	12011.00	34.00
35	12155.00	35.00
36	12298.00	36.00
37	12298.00	37.00
38	12298.00	38.00
39	12298.00	39.00
40	12298.00	40.00
41	12359.00	41.00
42	12420.00	42.00
43	12476.00	43.00
44	12531.00	44.00
45	12605.00	45.00
46	12679.00	46.00
47	12679.00	47.00
48	12679.00	48.00
49	12679.00	49.00
50	12679.00	50.00
51	12679.00	51.00
52	12679.00	52.00
53	12679.00	53.00
54	12679.00	54.00
55	12679.00	55.00
56	12679.00	56.00
57	12679.00	57.00
58	12679.00	58.00
59	12679.00	59.00
60	12679.00	60.00

OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.



GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Ingr. Raúl Miranda Quintanilla
CIP: 134480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com

w w w . g e o c o n t r o l t o t a l . c o m . p e

**INFORME DE ENSAYO
GRAFICA CARGA - DEFORMACIÓN**

CÓDIGO DE INFORME


GCT - EFV - 014

Página 2 de 2

PROYECTO : "INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERIAS INSERTAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA 2023"
UBICACIÓN : PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
SOLICITA : 'BACH. GAYDY GIOVAN, LANZA CHOQUEMALLCO

F. INGRESO: 2024-02-15
F. EMISIÓN: 2024-02-20
ENSAYADO EN: LABORATORIO
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

DESCRIPCION: CASO VII - VIGA 02



OBSERVACIONES

- 1 LAS VIGAS FUERON ELABORADOS EN EL LABORATORIO.
- 2 LAS VIGAS TIENEN UNA SECCION DE 0.40X0.25X3.60 MTS Y TIENEN ACERO DE REFUERZO.
- 3 EL ENSAYO SE REALIZO CON PRESENCIA DEL CLIENTE.

GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.



Ing. Raúl Miraña Quintanilla
CIP: 131480

Los resultados reflejados en este informe solo están relacionados a la muestra ensayada.
Está terminantemente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
El laboratorio no se hace responsable del mal uso ni la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

Dirección: Av. Circunvalación N° 1728 - Juliaca (Ref. ex ovalo salida cusco)

Teléfonos: 051-328588 / 951 010447 / 951 671568

Correos: informes@geocontroltotal.com / geocontroltotal@gmail.com
www.geocontroltotal.com.pe

Anexo 7.

Hoja de cálculo, predimensionamiento de vigas.

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO

El predimensionamiento de las vigas de concreto armado se efectuará empleando los datos geométricos de la sección de la viga que se describen a continuación. Los valores obtenidos serán utilizados como base para los ensayos que forman parte de la investigación de tesis:

$$L_T := 3.60 \text{ m} \quad \text{Longitud total de la viga.}$$

$$L := 3.30 \text{ m} \quad \text{Longitud de la luz libre del tramo de la viga.}$$

Para estimar las dimensiones preliminares de una viga, se suele aplicar una regla práctica que sugiere un peralte aproximado entre la décima y la doceava parte de la mayor distancia libre de la viga. Y para el ancho de la viga se considerara un valor entre la mitad y las dos terceras partes de la altura de la viga previamente estimada.

$$\text{Altura de la viga:} \quad h_1 := \frac{L}{10} \quad y \quad h_2 := \frac{L}{12}$$

$$h_1 := \frac{L_T}{10} = 36 \text{ cm} \quad y \quad h_2 := \frac{L}{12} = 27.5 \text{ cm}$$

$$h := 40 \text{ cm}$$

$$\text{Ancho de la viga:} \quad b_1 := \frac{h}{2} \quad y \quad b_2 := 2 \cdot \frac{h}{3}$$

$$b_1 := \frac{h}{2} = 20 \text{ cm} \quad y \quad b_2 := 2 \cdot \frac{h}{3} = 0.267 \text{ m}$$

$$b := 25 \text{ cm}$$

En el escenario particular que estamos analizando, se ha decidido adoptar un peralte o altura de viga de 0.40 m y un ancho o base de esta de 0.25 m. Esta elección se basa en consideraciones específicas del proyecto y en las recomendaciones de las normativas pertinentes.

$$h := 40 \text{ cm}$$

$$b := 25 \text{ cm}$$

donde:

h = Altura o peralte de la viga adoptada para el estudio.

b = Ancho o base de la viga adoptada para el estudio.

Anexo 8.

**Hoja de cálculo, metrados, diseño y
dimensionamiento de viga.**

METRADO DE CARGAS EN EL ESTUDIO

METRADO DE CARGAS DE VIGA:

Los datos geométricos de la viga, como las dimensiones y propiedades de concreto:

$$L = 3.3 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Longitud de la viga}$$

$$h = 0.4 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Altura de la viga}$$

$$\gamma_{concreto} := 2400 \frac{\text{kgt}}{\text{m}^3} \quad \rightarrow \text{Peso específico del concreto}$$

$$b = 0.25 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Ancho o base de la viga}$$

El peso propio de la viga que se considera es:

$$PP_{viga_m} := b \cdot h \cdot \gamma_{concreto}$$

$$PP_{viga_m} = 240.00 \frac{\text{kgt}}{\text{m}}$$

METRADO DE CARGAS LOSA ALIGERADA:

Los datos o valores que se considera para el metrado de la losa aligerada para nuestro caso:

$$h_{losa} := 20 \text{ cm} \quad \rightarrow \text{Altura de losa supuesta}$$

$$P_{losa} := 300 \frac{\text{kgt}}{\text{m}^2} \quad \rightarrow \text{Peso de losa aligerada}$$

$$B.Trib. := 3.80 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Ancho tributario}$$

El peso propio de la losa aligerada que se considera es:

$$PP_{losa_m} := P_{losa} \cdot B.Trib.$$

$$PP_{losa_m} = 1140.00 \frac{\text{kgt}}{\text{m}}$$

METRADO DE CARGA TABIQUERIA:

Los datos o valores que se considera para el metrado de la tabiquería para nuestro caso:

$$h_{tabiq.} := 2.5 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Altura de tabiquería}$$

$$L_{tabiq.} := 3.25 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Largo de tabiquería}$$

$$B.Trib. := 3.80 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Ancho tributario}$$

$$Area_{tabiq.} := h_{tabiq.} \cdot L_{tabiq.} = 8.125 \text{ m}^2$$

Las cargas por metro cuadrado del ladrillo y el mortero en la tabiquería son:

$$P_{ladrillo} := 110 \frac{\text{kgt}}{\text{m}^2} \quad \rightarrow \text{Peso de ladrillo}$$

$$P_{mortero} := 48 \frac{\text{kgt}}{\text{m}^2} \quad \rightarrow \text{Peso de mortero}$$

El peso del ladrillo y el mortero conjuntamente es:

$$P_{muro} := P_{ladrillo} + P_{mortero} = 158 \frac{\text{kgt}}{\text{m}^2}$$

$$P_{muro} = 158 \frac{\text{kgt}}{\text{m}^2}$$

$$A.Trib. := (B.Trib.) \cdot L = 12.54 \text{ m}^2 \quad \rightarrow \text{Área tributaria}$$

El peso propio de la tabiquería que incluye el peso del ladrillo y mortero es:

$$PP_{tabiq_m} := \frac{Area_{tabiq.} \cdot P_{muro}}{L}$$

$$PP_{tabiq_m} = 389.02 \frac{\text{kgt}}{\text{m}}$$

METRADO DE CARGA ACABADOS:

Los datos o valores que se considera para el metrado de acabados para nuestro caso:

$$\text{En Tabiquería: } A_{revoque} := h_{tabiq.} \cdot L_{tabiq.} = 8.13 \text{ m}^2 \quad \rightarrow \text{Área de revoque en tabiquería}$$

$$P_{revoque_2.5cm} := 50 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \quad \rightarrow \text{Peso del revoque por m}^2$$

$$P_{revoque} := P_{revoque_2.5cm} \cdot \frac{A_{revoque}}{L} = 123.11 \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

$$\text{En Piso: } Contrapiso_{e_3.5cm} := 50 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \quad \rightarrow \text{Peso del contrapiso por m}^2$$

$$P_{piso} := \frac{(Contrapiso_{e_3.5cm}) \cdot B.Trib. \cdot L}{L} = 190.00 \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

El peso propio de la losa aligerada que se considera es:

$$PP_{acabado_m} := P_{revoque} + P_{piso}$$

$$PP_{acabado_m} = 313.11 \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

CARGA MUERTA:

La carga muerta es el peso constante y permanente de los elementos de la estructura.

$$CM := PP_{viga_m} + PP_{losa_m} + PP_{tabiq_m} + PP_{acabado_m}$$

$$CM = 2082.12 \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

CARGA VIVA:

Carga viva es variable y depende del uso o las condiciones externas.

$$Sobrecarga := 200 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \quad \rightarrow \text{Sobrecarga para viviendas}$$

$$CV := Sobrecarga \cdot B.Trib.$$

$$CV = 760.00 \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

CARGA ULTIMA:

$$W_u := 1.4 \cdot CM + 1.7 \cdot CV$$

$$W_u = 4206.97 \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

MOMENTO ULTIMO:

$$M_u := \frac{W_u \cdot L^2}{8}$$

$$M_u = 5726.74 \text{ kgf} \cdot \text{m}$$

CORTANTE ULTIMO:

$$V_a := W_u \cdot \frac{L}{2} \quad V_a = 6941.5 \text{ kgf}$$

$$d := 34.405 \text{ cm}$$

$$V_u := V_a - W_u \cdot d$$

$$V_u = 5494.09 \text{ kgf}$$

DISEÑO DE VIGA RECTANGULAR DE CONCRETO ARMADO

DATOS DE LOS MATERIALES:


$$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{Resistencia a compresión del concreto.}$$

$$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{Resistencia a fluencia del acero.}$$

$$f_{yt} := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{Valor de fluencia del acero para corte.}$$

$$E_s := 2.0 \cdot 10^6 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{Modulo de elasticidad del acero.}$$

$$E_c := 15000 \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} = 217370.651 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{Modulo de elasticidad del concreto.}$$



DATOS GEOMETRICOS:

$$h := 40 \text{ cm} \rightarrow \text{Peralte o altura de la viga.}$$

$$b := 25 \text{ cm} \rightarrow \text{Base o ancho de la viga.}$$

$$d_b := 15.9 \text{ mm} \rightarrow \text{Diámetro de la barra de acero.}$$

$$d_{est} := 8 \text{ mm} \rightarrow \text{Diámetro de barra usada del estribo.}$$

$$r_{libre} := 4 \text{ cm} \rightarrow \text{Recubrimiento libre hasta la cara exterior del estribo.}$$

$$d := h - r_{libre} - d_{est} - \frac{d_b}{2} = 34.405 \text{ cm} \rightarrow \text{Peralte efectivo de la viga.}$$

$$r_{centroide} := h - d = 5.595 \text{ cm} \rightarrow \text{Recubrimiento hasta el centroide de barras en tracción.}$$

SOLICITACIONES PARA DISEÑO POR FLEXIÓN

$$M_u := 5706.74 \text{ kgf} \cdot \text{m} \rightarrow \text{Momento ultimo por mayoración de cargas.}$$

DEFORMACIONES LIMITES ADMITIDAS POR ACI 318-19

$$\varepsilon_{cu} := 0.003 \quad \varepsilon_{fy} := \frac{f_y}{E_s} = 0.0021$$

CALCULO DEL COEFICIENTE β_I

$$\beta_I := \begin{cases} \text{if } 17 \text{ MPa} \leq f'_c \leq 28 \text{ MPa} \\ \quad \parallel \beta_I \leftarrow 0.85 \\ \text{else if } 28 \text{ MPa} < f'_c < 55 \text{ MPa} \\ \quad \parallel \beta_I \leftarrow 0.85 - \frac{0.005 \cdot \left(f'_c - 280 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \right)}{70 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \end{cases} = 0.85$$

```

    else if  $f'_c \geq 55 \text{ MPa}$ 
    |||  $\beta_I \leftarrow 0.65$ 
|||  $\beta_I$ 

```

$$\beta_I = 0.85$$

→ En base a 22.2.2.4.3 del ACI 318-19

CALCULO DEL AREA DE REFUERZO REQUERIDO POR Mu

$$\phi := 0.9 \quad \text{Asumiendo el valor de } \phi$$

$$A_s := 0.85 \cdot b \cdot d \cdot \left(\frac{f'_c}{f_y} \right) \cdot \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot M_u}{\phi \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2}} \right) = 4.689 \text{ cm}^2$$

$$a := \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 4.413 \text{ cm} \quad c := \frac{a}{\beta_I} = 5.192 \text{ cm} \quad \varepsilon_t := \varepsilon_{cu} \cdot \left(\frac{d - c}{c} \right) = 0.0169$$

```

 $\phi :=$ 
  if  $\varepsilon_t < \varepsilon_{ty}$ 
  |||  $\phi \leftarrow 0.65$ 
  else if  $\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $\phi \leftarrow 0.65 + 0.25 \cdot \frac{(\varepsilon_t - \varepsilon_{ty})}{0.003}$ 
  else if  $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $\phi \leftarrow 0.9$ 
|||  $\phi$ 

```

```

 $Control_2 :=$ 
  if  $\varepsilon_t < \varepsilon_{ty}$ 
  |||  $Control_2 \leftarrow \text{"Controlado por compresión"}$ 
  else if  $\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $Control_2 \leftarrow \text{"Zona de transición"}$ 
  else if  $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $Control_2 \leftarrow \text{"Controlado por tracción"}$ 
|||  $Control_2$ 

```

$$\phi = 0.9$$

$Control_2 = \text{"Controlado por tracción"}$

RECALCULO DEL AREA DE REFUERZO REQUERIDA

$$A_s := 0.85 \cdot b \cdot d \cdot \left(\frac{f'_c}{f_y} \right) \cdot \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot M_u}{\phi \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2}} \right) = 4.69 \text{ cm}^2$$

$$a := \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 4.413 \text{ cm} \quad c := \frac{a}{\beta_I} = 5.192 \text{ cm}$$

$$\varepsilon_t := \varepsilon_{cu} \cdot \left(\frac{d - c}{c} \right) = 0.0169$$

```

 $\phi :=$ 
  if  $\varepsilon_t < \varepsilon_{ty}$ 
  |||  $\phi \leftarrow 0.65$ 
  else if  $\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $\phi \leftarrow 0.65 + 0.25 \cdot \frac{(\varepsilon_t - \varepsilon_{ty})}{0.003}$ 
  else if  $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $\phi \leftarrow 0.9$ 
|||  $\phi$ 

```

```

 $Control_2 :=$ 
  if  $\varepsilon_t < \varepsilon_{ty}$ 
  |||  $Control_2 \leftarrow \text{"Controlado por compresion"}$ 
  else if  $\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $Control_2 \leftarrow \text{"Zona de transicion"}$ 
  else if  $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003$ 
  |||  $Control_2 \leftarrow \text{"Controlado por traccion"}$ 
|||  $Control_2$ 

```

$$\phi = 0.9$$

$Control_2 = \text{"Controlado por traccion"}$

$$A_s := 0.85 \cdot b \cdot d \cdot \left(\frac{f'_c}{f_y} \right) \cdot \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot M_u}{\phi \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2}} \right) = 4.689 \text{ cm}^2$$

$$\phi = 0.9 \quad \rho := \frac{A_s}{b \cdot d} = 0.0055 \quad A_s = 4.69 \text{ cm}^2 \quad Control_2 = \text{"Controlado por traccion"}$$

CALCULO DE LA DEFORMACION EN EL ACERO

$$\varepsilon_{tmin} := \varepsilon_{ty} + 0.003 \quad \varepsilon_{tmin} = 0.005 \quad \varepsilon_t = 0.01688$$

Control := if ($\varepsilon_t \geq \varepsilon_{tmin}$, "Ductil", "No es Ductil, revisar")

$$\varepsilon_{tmin} = 0.005 \quad \varepsilon_t = 0.0169 \quad Control = \text{"Ductil"}$$

CALCULO DEL AREA MAXIMA DE REFUERZO DE ACERO

$$\rho_{max} := \frac{3 \cdot 0.85 \cdot \beta_1}{1000 \cdot \varepsilon_{ty} + 6} \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0134 \quad As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d \quad As_{max} = 11.508 \text{ cm}^2$$

CALCULO DEL AREA MINIMA DE REFUERZO DE ACERO

Cumpliendo con 9.6.1.2 de ACI 318-19

$$As_{min1} := \begin{cases} Ecl \leftarrow \frac{0.8 \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{kgf}{cm^2}}}{f_y} \cdot b \cdot d = 2.867 \text{ cm}^2 \\ Ec2 \leftarrow \frac{14 \cdot \frac{kgf}{cm^2}}{f_y} \cdot b \cdot d \\ As_{min} \leftarrow \max(Ecl, Ec2) \\ As_{min} \end{cases}$$

$$As_{min2} := \frac{4}{3} \cdot A_s = 6.252 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} := \min(As_{min1}, As_{min2}) = 2.867 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{min} := \frac{As_{min}}{d \cdot b} = 0.003$$

Control := if ($f_y > 550 \text{ MPa}$, "No cumple con 9.6.1.2", "Cumple con 9.6.1.2")

$$As_{min} = 2.8671 \text{ cm}^2 \quad \rho_{min} = 0.003 \quad Control = \text{"Cumple con 9.6.1.2"}$$


REFUERZO DE ACERO QUE SE DEBE PROPORCIONAR

$$A_s := \min(\max(As_{min}, A_s), As_{max}) \quad A_s = 4.69 \text{ cm}^2 \quad \rho := \frac{A_s}{b \cdot d} = 0.0055$$


Anexo 9.

**Esquema y detalle de vigas de concreto armado en
casos estudiados.**


CASO: Viga de Control V-01 y 02, C-I




CASO: Viga V-01 y 02, C-II




CASO: Viga V-01 y 02, C-III




CASO: Viga V-01 y 02, C-IV





CASO: Viga V-01 y 02, C-V



CASO: Viga V-01 y 02, C-VI



CASO: Viga V-01 y 02, C-VII



PROYECTO: INFLUENCIA DE ABERTURAS POR TUBERÍAS INSERTADAS VERTICALMENTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EN JULIACA, 2023

TESTISTA: GAYDY GIOVAN LANZA CHOQUEMALLCO

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA :: SAN ROMAN

DISTRITO : JULIACA

GAYDY GIOVAN LANZA CHOQUEMALLCO

ESCALA: S/E

FECHA: DIC 2023

PLANO:

E-01

Anexo 10.

**Resultados y cálculo de los ensayos a flexión en
vigas estudiadas.**

a) Ensayo N° 01: Caso I, Viga 01

Tabla 01

Ensayo N° 01, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso I

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso I, Viga 01 (Patrón)	Dimensiones:	0.25x0.40x3.60 m	
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:	15/02/2024	
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'_c:	214.67 kg/cm ²	
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.	
Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	956.50	1.00	1846.50	1.61
3	1880.00	2.00	2770.00	2.61
4	2741.50	3.00	3631.50	3.61
5	3657.00	4.00	4547.00	4.61
6	4662.50	5.00	5552.50	5.61
7	5595.00	6.00	6485.00	6.61
8	6208.70	7.00	7098.70	7.61
9	6859.41	8.00	7749.41	8.61
10	7368.11	9.00	8258.11	9.61
11	8098.81	10.00	8988.81	10.61
12	8669.51	11.00	9559.51	11.61
13	9212.22	12.00	10102.22	12.61
14	9965.92	13.00	10855.92	13.61
15	10491.62	14.00	11381.62	14.61
16	11164.32	15.00	12054.32	15.61
17	11668.03	16.00	12558.03	16.61
18	12396.73	17.00	13286.73	17.61
19	13033.43	18.00	13923.43	18.61
20	13515.13	19.00	14405.13	19.61
21	14249.84	20.00	15139.84	20.61
22	14825.54	21.00	15715.54	21.61
23	15415.24	22.00	16305.24	22.61
24	16101.94	23.00	16991.94	23.61
25	16260.00	24.00	17150.00	24.61
26	16260.00	25.00	17150.00	25.61

Nº	P (kgf)	δviga (mm)	P + Peso viga (kgf)	δtotal (mm)
(...continúa)				
27	16260.00	26.00	17150.00	26.61
28	16260.00	27.00	17150.00	27.61
29	16260.00	28.00	17150.00	28.61
30	16343.50	29.00	17233.50	29.61
31	16427.00	30.00	17317.00	30.61
32	16427.00	31.00	17317.00	31.61
33	16427.00	32.00	17317.00	32.61
34	16427.00	33.00	17317.00	33.61
35	16427.00	34.00	17317.00	34.61
36	16477.00	35.00	17367.00	35.61
37	16527.00	36.00	17417.00	36.61
38	16527.00	37.00	17417.00	37.61
39	16527.00	38.00	17417.00	38.61
40	16527.00	39.00	17417.00	39.61
41	16527.00	40.00	17417.00	40.61
42	16554.00	41.00	17444.00	41.61
43	16581.00	42.00	17471.00	42.61
44	16674.00	43.00	17564.00	43.61
45	16767.00	44.00	17657.00	44.61
46	16822.00	45.00	17712.00	45.61
47	16877.00	46.00	17767.00	46.61
48	16877.00	47.00	17767.00	47.61
49	16877.00	48.00	17767.00	48.61
50	16877.00	49.00	17767.00	49.61
51	16877.00	50.00	17767.00	50.61
52	16877.00	51.00	17767.00	51.61
53	16877.00	52.00	17767.00	52.61
54	16877.00	53.00	17767.00	53.61
55	16877.00	54.00	17767.00	54.61
56	16877.00	55.00	17767.00	55.61
57	16877.00	56.00	17767.00	56.61
58	16877.00	57.00	17767.00	57.61
59	16877.00	58.00	17767.00	58.61
60	16877.00	59.00	17767.00	59.61
61	16877.00	60.00	17767.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

b) Ensayo N° 02: Caso I, Viga 02

Tabla 02

Ensayo N° 02, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso I

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso I, Viga 02 (Patrón)	Dimensiones:	0.25x0.40x3.60 m	
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:	15/02/2024	
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:	214.67 kg/cm ²	
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.	
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	887.00	1.00	1777.00	1.61
3	1896.00	2.00	2786.00	2.61
4	2790.00	3.00	3680.00	3.61
5	3760.00	4.00	4650.00	4.61
6	4634.00	5.00	5524.00	5.61
7	5615.00	6.00	6505.00	6.61
8	6125.00	7.00	7015.00	7.61
9	6708.00	8.00	7598.00	8.61
10	7288.00	9.00	8178.00	9.61
11	7914.00	10.00	8804.00	10.61
12	8588.00	11.00	9478.00	11.61
13	9149.00	12.00	10039.00	12.61
14	9857.00	13.00	10747.00	13.61
15	10418.00	14.00	11308.00	14.61
16	10963.00	15.00	11853.00	15.61
17	11509.00	16.00	12399.00	16.61
18	12256.00	17.00	13146.00	17.61
19	12905.00	18.00	13795.00	18.61
20	13497.00	19.00	14387.00	19.61
21	14109.00	20.00	14999.00	20.61
22	14764.00	21.00	15654.00	21.61
23	15418.00	22.00	16308.00	22.61
24	16028.00	23.00	16918.00	23.61
25	16598.00	24.00	17488.00	24.61
26	16660.00	25.00	17550.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	16713.00	26.00	17603.00	26.61
28	16813.00	27.00	17703.00	27.61
29	16948.00	28.00	17838.00	28.61
30	16998.00	29.00	17888.00	29.61
31	17048.00	30.00	17938.00	30.61
32	17081.00	31.00	17971.00	31.61
33	17113.00	32.00	18003.00	32.61
34	17113.00	33.00	18003.00	33.61
35	17113.00	34.00	18003.00	34.61
36	17204.00	35.00	18094.00	35.61
37	17295.00	36.00	18185.00	36.61
38	17317.00	37.00	18207.00	37.61
39	17339.00	38.00	18229.00	38.61
40	17339.00	39.00	18229.00	39.61
41	17339.00	40.00	18229.00	40.61
42	17411.00	41.00	18301.00	41.61
43	17482.00	42.00	18372.00	42.61
44	17497.00	43.00	18387.00	43.61
45	17512.00	44.00	18402.00	44.61
46	17512.00	45.00	18402.00	45.61
47	17512.00	46.00	18402.00	46.61
48	17557.00	47.00	18447.00	47.61
49	17601.00	48.00	18491.00	48.61
50	17601.00	49.00	18491.00	49.61
51	17601.00	50.00	18491.00	50.61
52	17642.00	51.00	18532.00	51.61
53	17682.00	52.00	18572.00	52.61
54	17707.00	53.00	18597.00	53.61
55	17732.00	54.00	18622.00	54.61
56	17732.00	55.00	18622.00	55.61
57	17732.00	56.00	18622.00	56.61
58	17732.00	57.00	18622.00	57.61
59	17732.00	58.00	18622.00	58.61
60	17732.00	59.00	18622.00	59.61
61	17732.00	60.00	18622.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

c) Ensayo N° 03: Caso II, Viga 01

Tabla 03

Ensayo N° 03, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso II

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso II, Viga 01	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	794.00	1.00	1684.00	1.61
3	1524.00	2.00	2414.00	2.61
4	2321.00	3.00	3211.00	3.61
5	3060.00	4.00	3950.00	4.61
6	3646.00	5.00	4536.00	5.61
7	4282.00	6.00	5172.00	6.61
8	4769.00	7.00	5659.00	7.61
9	5328.00	8.00	6218.00	8.61
10	6004.00	9.00	6894.00	9.61
11	6611.00	10.00	7501.00	10.61
12	7199.00	11.00	8089.00	11.61
13	7734.00	12.00	8624.00	12.61
14	8311.00	13.00	9201.00	13.61
15	8874.00	14.00	9764.00	14.61
16	9413.00	15.00	10303.00	15.61
17	10030.00	16.00	10920.00	16.61
18	10533.00	17.00	11423.00	17.61
19	11131.00	18.00	12021.00	18.61
20	11701.00	19.00	12591.00	19.61
21	12265.00	20.00	13155.00	20.61
22	12500.00	21.00	13390.00	21.61
23	12700.00	22.00	13590.00	22.61
24	12775.00	23.00	13665.00	23.61
25	12850.00	24.00	13740.00	24.61
26	12976.00	25.00	13866.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	13102.00	26.00	13992.00	26.61
28	13214.00	27.00	14104.00	27.61
29	13325.00	28.00	14215.00	28.61
30	13492.00	29.00	14382.00	29.61
31	13659.00	30.00	14549.00	30.61
32	13686.00	31.00	14576.00	31.61
33	13713.00	32.00	14603.00	32.61
34	13799.00	33.00	14689.00	33.61
35	13885.00	34.00	14775.00	34.61
36	14023.00	35.00	14913.00	35.61
37	14160.00	36.00	15050.00	36.61
38	14274.00	37.00	15164.00	37.61
39	14387.00	38.00	15277.00	38.61
40	14491.00	39.00	15381.00	39.61
41	14594.00	40.00	15484.00	40.61
42	14644.00	41.00	15534.00	41.61
43	14694.00	42.00	15584.00	42.61
44	14715.00	43.00	15605.00	43.61
45	14736.00	44.00	15626.00	44.61
46	14818.00	45.00	15708.00	45.61
47	14899.00	46.00	15789.00	46.61
48	14953.00	47.00	15843.00	47.61
49	15007.00	48.00	15897.00	48.61
50	15018.00	49.00	15908.00	49.61
51	15028.00	50.00	15918.00	50.61
52	15030.00	51.00	15920.00	51.61
53	15032.00	52.00	15922.00	52.61
54	15032.00	53.00	15922.00	53.61
55	15032.00	54.00	15922.00	54.61
56	15032.00	55.00	15922.00	55.61
57	15032.00	56.00	15922.00	56.61
58	15032.00	57.00	15922.00	57.61
59	15032.00	58.00	15922.00	58.61
60	15032.00	59.00	15922.00	59.61
61	15032.00	60.00	15922.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

d) Ensayo N° 04: Caso II, Viga 02

Tabla 04

Ensayo N° 04, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso II

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso II, Viga 02	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	729.00	1.00	1619.00	1.61
3	1451.00	2.00	2341.00	2.61
4	2150.00	3.00	3040.00	3.61
5	2915.00	4.00	3805.00	4.61
6	3521.00	5.00	4411.00	5.61
7	4116.00	6.00	5006.00	6.61
8	4764.00	7.00	5654.00	7.61
9	5347.00	8.00	6237.00	8.61
10	5948.00	9.00	6838.00	9.61
11	6494.00	10.00	7384.00	10.61
12	7194.00	11.00	8084.00	11.61
13	7628.00	12.00	8518.00	12.61
14	8337.00	13.00	9227.00	13.61
15	8925.00	14.00	9815.00	14.61
16	9562.00	15.00	10452.00	15.61
17	10114.00	16.00	11004.00	16.61
18	10713.00	17.00	11603.00	17.61
19	11287.00	18.00	12177.00	18.61
20	11841.00	19.00	12731.00	19.61
21	12444.00	20.00	13334.00	20.61
22	13006.00	21.00	13896.00	21.61
23	13193.00	22.00	14083.00	22.61
24	13314.00	23.00	14204.00	23.61
25	13435.00	24.00	14325.00	24.61
26	13564.00	25.00	14454.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	13692.00	26.00	14582.00	26.61
28	13751.00	27.00	14641.00	27.61
29	13810.00	28.00	14700.00	28.61
30	13901.00	29.00	14791.00	29.61
31	13992.00	30.00	14882.00	30.61
32	14145.00	31.00	15035.00	31.61
33	14297.00	32.00	15187.00	32.61
34	14338.00	33.00	15228.00	33.61
35	14378.00	34.00	15268.00	34.61
36	14424.00	35.00	15314.00	35.61
37	14470.00	36.00	15360.00	36.61
38	14514.00	37.00	15404.00	37.61
39	14557.00	38.00	15447.00	38.61
40	14570.00	39.00	15460.00	39.61
41	14582.00	40.00	15472.00	40.61
42	14667.00	41.00	15557.00	41.61
43	14751.00	42.00	15641.00	42.61
44	14807.00	43.00	15697.00	43.61
45	14862.00	44.00	15752.00	44.61
46	14862.00	45.00	15752.00	45.61
47	14862.00	46.00	15752.00	46.61
48	14862.00	47.00	15752.00	47.61
49	14862.00	48.00	15752.00	48.61
50	14862.00	49.00	15752.00	49.61
51	14862.00	50.00	15752.00	50.61
52	14862.00	51.00	15752.00	51.61
53	14862.00	52.00	15752.00	52.61
54	14863.00	53.00	15753.00	53.61
55	14864.00	54.00	15754.00	54.61
56	14882.00	55.00	15772.00	55.61
57	14900.00	56.00	15790.00	56.61
58	14926.00	57.00	15816.00	57.61
59	14951.00	58.00	15841.00	58.61
60	14951.00	59.00	15841.00	59.61
61	14951.00	60.00	15841.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

e) Ensayo N° 05: Caso III, Viga 01

Tabla 05

Ensayo N° 05, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso III

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso III, Viga 01	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	846.00	1.00	1736.00	1.61
3	1624.00	2.00	2514.00	2.61
4	2378.00	3.00	3268.00	3.61
5	3255.00	4.00	4145.00	4.61
6	3893.00	5.00	4783.00	5.61
7	4544.00	6.00	5434.00	6.61
8	5207.00	7.00	6097.00	7.61
9	5771.00	8.00	6661.00	8.61
10	6438.00	9.00	7328.00	9.61
11	7008.00	10.00	7898.00	10.61
12	7696.00	11.00	8586.00	11.61
13	8336.00	12.00	9226.00	12.61
14	9038.00	13.00	9928.00	13.61
15	9648.00	14.00	10538.00	14.61
16	10087.00	15.00	10977.00	15.61
17	10760.00	16.00	11650.00	16.61
18	11252.00	17.00	12142.00	17.61
19	11749.00	18.00	12639.00	18.61
20	12375.00	19.00	13265.00	19.61
21	12916.00	20.00	13806.00	20.61
22	13417.00	21.00	14307.00	21.61
23	13974.00	22.00	14864.00	22.61
24	14090.00	23.00	14980.00	23.61
25	14221.00	24.00	15111.00	24.61
26	14328.00	25.00	15218.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	14434.00	26.00	15324.00	26.61
28	14546.00	27.00	15436.00	27.61
29	14657.00	28.00	15547.00	28.61
30	14668.00	29.00	15558.00	29.61
31	14678.00	30.00	15568.00	30.61
32	14774.00	31.00	15664.00	31.61
33	14870.00	32.00	15760.00	32.61
34	14994.00	33.00	15884.00	33.61
35	15118.00	34.00	16008.00	34.61
36	15189.00	35.00	16079.00	35.61
37	15260.00	36.00	16150.00	36.61
38	15310.00	37.00	16200.00	37.61
39	15359.00	38.00	16249.00	38.61
40	15434.00	39.00	16324.00	39.61
41	15509.00	40.00	16399.00	40.61
42	15509.00	41.00	16399.00	41.61
43	15509.00	42.00	16399.00	42.61
44	15518.00	43.00	16408.00	43.61
45	15527.00	44.00	16417.00	44.61
46	15527.00	45.00	16417.00	45.61
47	15527.00	46.00	16417.00	46.61
48	15527.00	47.00	16417.00	47.61
49	15527.00	48.00	16417.00	48.61
50	15527.00	49.00	16417.00	49.61
51	15527.00	50.00	16417.00	50.61
52	15527.00	51.00	16417.00	51.61
53	15527.00	52.00	16417.00	52.61
54	15527.00	53.00	16417.00	53.61
55	15527.00	54.00	16417.00	54.61
56	15527.00	55.00	16417.00	55.61
57	15527.00	56.00	16417.00	56.61
58	15527.00	57.00	16417.00	57.61
59	15527.00	58.00	16417.00	58.61
60	15527.00	59.00	16417.00	59.61
61	15527.00	60.00	16417.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

f) Ensayo N° 06: Caso III, Viga 02

Tabla 06

Ensayo N° 06, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso III

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso III, Viga 02	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'_c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	870.00	1.00	1760.00	1.61
3	1678.00	2.00	2568.00	2.61
4	2463.00	3.00	3353.00	3.61
5	3305.00	4.00	4195.00	4.61
6	4085.00	5.00	4975.00	5.61
7	4690.00	6.00	5580.00	6.61
8	5271.00	7.00	6161.00	7.61
9	5895.00	8.00	6785.00	8.61
10	6569.00	9.00	7459.00	9.61
11	7137.00	10.00	8027.00	10.61
12	7765.00	11.00	8655.00	11.61
13	8391.00	12.00	9281.00	12.61
14	8880.00	13.00	9770.00	13.61
15	9574.00	14.00	10464.00	14.61
16	10198.00	15.00	11088.00	15.61
17	10677.00	16.00	11567.00	16.61
18	11320.00	17.00	12210.00	17.61
19	11887.00	18.00	12777.00	18.61
20	12481.00	19.00	13371.00	19.61
21	13097.00	20.00	13987.00	20.61
22	13632.00	21.00	14522.00	21.61
23	14144.00	22.00	15034.00	22.61
24	14530.00	23.00	15420.00	23.61
25	14634.00	24.00	15524.00	24.61
26	14743.00	25.00	15633.00	25.61

Nº	P (kgf)	δviga (mm)	P + Peso viga (kgf)	δtotal (mm)
(...continúa)				
27	14852.00	26.00	15742.00	26.61
28	14990.00	27.00	15880.00	27.61
29	15128.00	28.00	16018.00	28.61
30	15297.00	29.00	16187.00	29.61
31	15465.00	30.00	16355.00	30.61
32	15583.00	31.00	16473.00	31.61
33	15701.00	32.00	16591.00	32.61
34	15816.00	33.00	16706.00	33.61
35	15930.00	34.00	16820.00	34.61
36	16011.00	35.00	16901.00	35.61
37	16092.00	36.00	16982.00	36.61
38	16186.00	37.00	17076.00	37.61
39	16280.00	38.00	17170.00	38.61
40	16285.00	39.00	17175.00	39.61
41	16290.00	40.00	17180.00	40.61
42	16290.00	41.00	17180.00	41.61
43	16290.00	42.00	17180.00	42.61
44	16290.00	43.00	17180.00	43.61
45	16290.00	44.00	17180.00	44.61
46	16290.00	45.00	17180.00	45.61
47	16290.00	46.00	17180.00	46.61
48	16290.00	47.00	17180.00	47.61
49	16290.00	48.00	17180.00	48.61
50	16290.00	49.00	17180.00	49.61
51	16290.00	50.00	17180.00	50.61
52	16290.00	51.00	17180.00	51.61
53	16290.00	52.00	17180.00	52.61
54	16290.00	53.00	17180.00	53.61
55	16290.00	54.00	17180.00	54.61
56	16290.00	55.00	17180.00	55.61
57	16290.00	56.00	17180.00	56.61
58	16290.00	57.00	17180.00	57.61
59	16290.00	58.00	17180.00	58.61
60	16290.00	59.00	17180.00	59.61
61	16290.00	60.00	17180.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

g) Ensayo N° 07: Caso IV, Viga 01

Tabla 07

Ensayo N° 07, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso IV

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso IV, Viga 01	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	832.00	1.00	1722.00	1.61
3	1714.00	2.00	2604.00	2.61
4	2466.00	3.00	3356.00	3.61
5	3396.00	4.00	4286.00	4.61
6	4185.00	5.00	5075.00	5.61
7	4659.00	6.00	5549.00	6.61
8	5087.00	7.00	5977.00	7.61
9	5654.00	8.00	6544.00	8.61
10	6111.00	9.00	7001.00	9.61
11	6550.00	10.00	7440.00	10.61
12	7080.00	11.00	7970.00	11.61
13	7539.00	12.00	8429.00	12.61
14	7961.00	13.00	8851.00	13.61
15	8460.00	14.00	9350.00	14.61
16	8906.00	15.00	9796.00	15.61
17	9403.00	16.00	10293.00	16.61
18	9894.00	17.00	10784.00	17.61
19	10313.00	18.00	11203.00	18.61
20	10866.00	19.00	11756.00	19.61
21	11285.00	20.00	12175.00	20.61
22	11794.00	21.00	12684.00	21.61
23	12247.00	22.00	13137.00	22.61
24	12756.00	23.00	13646.00	23.61
25	12914.00	24.00	13804.00	24.61
26	12985.00	25.00	13875.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	13055.00	26.00	13945.00	26.61
28	13200.00	27.00	14090.00	27.61
29	13344.00	28.00	14234.00	28.61
30	13533.00	29.00	14423.00	29.61
31	13722.00	30.00	14612.00	30.61
32	13871.00	31.00	14761.00	31.61
33	14020.00	32.00	14910.00	32.61
34	14064.00	33.00	14954.00	33.61
35	14107.00	34.00	14997.00	34.61
36	14107.00	35.00	14997.00	35.61
37	14107.00	36.00	14997.00	36.61
38	14107.00	37.00	14997.00	37.61
39	14107.00	38.00	14997.00	38.61
40	14107.00	39.00	14997.00	39.61
41	14107.00	40.00	14997.00	40.61
42	14107.00	41.00	14997.00	41.61
43	14107.00	42.00	14997.00	42.61
44	14107.00	43.00	14997.00	43.61
45	14107.00	44.00	14997.00	44.61
46	14221.00	45.00	15111.00	45.61
47	14334.00	46.00	15224.00	46.61
48	14349.00	47.00	15239.00	47.61
49	14364.00	48.00	15254.00	48.61
50	14364.00	49.00	15254.00	49.61
51	14364.00	50.00	15254.00	50.61
52	14492.00	51.00	15382.00	51.61
53	14619.00	52.00	15509.00	52.61
54	14708.00	53.00	15598.00	53.61
55	14797.00	54.00	15687.00	54.61
56	14797.00	55.00	15687.00	55.61
57	14797.00	56.00	15687.00	56.61
58	14797.00	57.00	15687.00	57.61
59	14797.00	58.00	15687.00	58.61
60	14797.00	59.00	15687.00	59.61
61	14797.00	60.00	15687.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

h) Ensayo N° 08: Caso IV, Viga 02

Tabla 08

Ensayo N° 08, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso IV

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso IV, Viga 02	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	890.00	1.00	1780.00	1.61
3	1666.00	2.00	2556.00	2.61
4	2520.00	3.00	3410.00	3.61
5	3395.00	4.00	4285.00	4.61
6	3908.00	5.00	4798.00	5.61
7	4456.00	6.00	5346.00	6.61
8	4964.00	7.00	5854.00	7.61
9	5468.00	8.00	6358.00	8.61
10	5919.00	9.00	6809.00	9.61
11	6474.00	10.00	7364.00	10.61
12	6955.00	11.00	7845.00	11.61
13	7524.00	12.00	8414.00	12.61
14	8035.00	13.00	8925.00	13.61
15	8487.00	14.00	9377.00	14.61
16	8987.00	15.00	9877.00	15.61
17	9526.00	16.00	10416.00	16.61
18	10042.00	17.00	10932.00	17.61
19	10614.00	18.00	11504.00	18.61
20	11126.00	19.00	12016.00	19.61
21	11567.00	20.00	12457.00	20.61
22	12126.00	21.00	13016.00	21.61
23	12650.00	22.00	13540.00	22.61
24	12788.00	23.00	13678.00	23.61
25	12890.00	24.00	13780.00	24.61
26	13004.00	25.00	13894.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	13117.00	26.00	14007.00	26.61
28	13279.00	27.00	14169.00	27.61
29	13441.00	28.00	14331.00	28.61
30	13540.00	29.00	14430.00	29.61
31	13639.00	30.00	14529.00	30.61
32	13703.00	31.00	14593.00	31.61
33	13766.00	32.00	14656.00	32.61
34	13984.00	33.00	14874.00	33.61
35	14202.00	34.00	15092.00	34.61
36	14280.00	35.00	15170.00	35.61
37	14358.00	36.00	15248.00	36.61
38	14363.00	37.00	15253.00	37.61
39	14368.00	38.00	15258.00	38.61
40	14431.00	39.00	15321.00	39.61
41	14494.00	40.00	15384.00	40.61
42	14530.00	41.00	15420.00	41.61
43	14565.00	42.00	15455.00	42.61
44	14605.00	43.00	15495.00	43.61
45	14644.00	44.00	15534.00	44.61
46	14678.00	45.00	15568.00	45.61
47	14712.00	46.00	15602.00	46.61
48	14725.00	47.00	15615.00	47.61
49	14737.00	48.00	15627.00	48.61
50	14737.00	49.00	15627.00	49.61
51	14737.00	50.00	15627.00	50.61
52	14737.00	51.00	15627.00	51.61
53	14737.00	52.00	15627.00	52.61
54	14737.00	53.00	15627.00	53.61
55	14737.00	54.00	15627.00	54.61
56	14737.00	55.00	15627.00	55.61
57	14737.00	56.00	15627.00	56.61
58	14737.00	57.00	15627.00	57.61
59	14737.00	58.00	15627.00	58.61
60	14737.00	59.00	15627.00	59.61
61	14737.00	60.00	15627.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

i) Ensayo N° 09: Caso V, Viga 01

Tabla 09

Ensayo N° 09, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso V

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso V, Viga 01	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	849.00	1.00	1739.00	1.61
3	1762.00	2.00	2652.00	2.61
4	2686.00	3.00	3576.00	3.61
5	3567.00	4.00	4457.00	4.61
6	4400.00	5.00	5290.00	5.61
7	4897.00	6.00	5787.00	6.61
8	5419.00	7.00	6309.00	7.61
9	5928.00	8.00	6818.00	8.61
10	6391.00	9.00	7281.00	9.61
11	6847.00	10.00	7737.00	10.61
12	7332.00	11.00	8222.00	11.61
13	7869.00	12.00	8759.00	12.61
14	8416.00	13.00	9306.00	13.61
15	8882.00	14.00	9772.00	14.61
16	9387.00	15.00	10277.00	15.61
17	9862.00	16.00	10752.00	16.61
18	10400.00	17.00	11290.00	17.61
19	10878.00	18.00	11768.00	18.61
20	11345.00	19.00	12235.00	19.61
21	11852.00	20.00	12742.00	20.61
22	12381.00	21.00	13271.00	21.61
23	12896.00	22.00	13786.00	22.61
24	13378.00	23.00	14268.00	23.61
25	13558.00	24.00	14448.00	24.61
26	13768.00	25.00	14658.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	13978.00	26.00	14868.00	26.61
28	14041.00	27.00	14931.00	27.61
29	14103.00	28.00	14993.00	28.61
30	14190.00	29.00	15080.00	29.61
31	14276.00	30.00	15166.00	30.61
32	14308.00	31.00	15198.00	31.61
33	14340.00	32.00	15230.00	32.61
34	14390.00	33.00	15280.00	33.61
35	14440.00	34.00	15330.00	34.61
36	14498.00	35.00	15388.00	35.61
37	14555.00	36.00	15445.00	36.61
38	14639.00	37.00	15529.00	37.61
39	14722.00	38.00	15612.00	38.61
40	14722.00	39.00	15612.00	39.61
41	14722.00	40.00	15612.00	40.61
42	14743.00	41.00	15633.00	41.61
43	14763.00	42.00	15653.00	42.61
44	14772.00	43.00	15662.00	43.61
45	14780.00	44.00	15670.00	44.61
46	14888.00	45.00	15778.00	45.61
47	14996.00	46.00	15886.00	46.61
48	15062.00	47.00	15952.00	47.61
49	15128.00	48.00	16018.00	48.61
50	15122.00	49.00	16012.00	49.61
51	15115.00	50.00	16005.00	50.61
52	15138.00	51.00	16028.00	51.61
53	15160.00	52.00	16050.00	52.61
54	15177.00	53.00	16067.00	53.61
55	15193.00	54.00	16083.00	54.61
56	15193.00	55.00	16083.00	55.61
57	15193.00	56.00	16083.00	56.61
58	15193.00	57.00	16083.00	57.61
59	15193.00	58.00	16083.00	58.61
60	15193.00	59.00	16083.00	59.61
61	15193.00	60.00	16083.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

j) Ensayo N° 10: Caso V, Viga 02

Tabla 10

Ensayo N° 10, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso V

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso V, Viga 02	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	918.00	1.00	1808.00	1.61
3	1737.00	2.00	2627.00	2.61
4	2687.00	3.00	3577.00	3.61
5	3487.00	4.00	4377.00	4.61
6	4416.00	5.00	5306.00	5.61
7	5295.00	6.00	6185.00	6.61
8	5723.00	7.00	6613.00	7.61
9	6187.00	8.00	7077.00	8.61
10	6581.00	9.00	7471.00	9.61
11	6974.00	10.00	7864.00	10.61
12	7413.00	11.00	8303.00	11.61
13	7819.00	12.00	8709.00	12.61
14	8310.00	13.00	9200.00	13.61
15	8699.00	14.00	9589.00	14.61
16	9129.00	15.00	10019.00	15.61
17	9568.00	16.00	10458.00	16.61
18	10040.00	17.00	10930.00	17.61
19	10461.00	18.00	11351.00	18.61
20	10815.00	19.00	11705.00	19.61
21	11244.00	20.00	12134.00	20.61
22	11670.00	21.00	12560.00	21.61
23	12120.00	22.00	13010.00	22.61
24	12591.00	23.00	13481.00	23.61
25	12696.00	24.00	13586.00	24.61
26	12887.00	25.00	13777.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	13078.00	26.00	13968.00	26.61
28	13223.00	27.00	14113.00	27.61
29	13367.00	28.00	14257.00	28.61
30	13549.00	29.00	14439.00	29.61
31	13730.00	30.00	14620.00	30.61
32	13805.00	31.00	14695.00	31.61
33	13880.00	32.00	14770.00	32.61
34	13930.00	33.00	14820.00	33.61
35	13980.00	34.00	14870.00	34.61
36	14030.00	35.00	14920.00	35.61
37	14080.00	36.00	14970.00	36.61
38	14100.00	37.00	14990.00	37.61
39	14119.00	38.00	15009.00	38.61
40	14119.00	39.00	15009.00	39.61
41	14119.00	40.00	15009.00	40.61
42	14119.00	41.00	15009.00	41.61
43	14119.00	42.00	15009.00	42.61
44	14169.00	43.00	15059.00	43.61
45	14219.00	44.00	15109.00	44.61
46	14223.00	45.00	15113.00	45.61
47	14227.00	46.00	15117.00	46.61
48	14260.00	47.00	15150.00	47.61
49	14292.00	48.00	15182.00	48.61
50	14325.00	49.00	15215.00	49.61
51	14357.00	50.00	15247.00	50.61
52	14421.00	51.00	15311.00	51.61
53	14484.00	52.00	15374.00	52.61
54	14491.00	53.00	15381.00	53.61
55	14497.00	54.00	15387.00	54.61
56	14497.00	55.00	15387.00	55.61
57	14497.00	56.00	15387.00	56.61
58	14497.00	57.00	15387.00	57.61
59	14497.00	58.00	15387.00	58.61
60	14497.00	59.00	15387.00	59.61
61	14497.00	60.00	15387.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

k) Ensayo N° 11: Caso VI, Viga 01

Tabla 11

Ensayo N° 11, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso VI

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso VI, Viga 01	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	729.00	1.00	1619.00	1.61
3	1483.00	2.00	2373.00	2.61
4	2245.00	3.00	3135.00	3.61
5	2995.00	4.00	3885.00	4.61
6	3521.00	5.00	4411.00	5.61
7	4018.00	6.00	4908.00	6.61
8	4583.00	7.00	5473.00	7.61
9	5115.00	8.00	6005.00	8.61
10	5647.00	9.00	6537.00	9.61
11	6136.00	10.00	7026.00	10.61
12	6636.00	11.00	7526.00	11.61
13	7184.00	12.00	8074.00	12.61
14	7713.00	13.00	8603.00	13.61
15	8294.00	14.00	9184.00	14.61
16	8823.00	15.00	9713.00	15.61
17	9274.00	16.00	10164.00	16.61
18	9857.00	17.00	10747.00	17.61
19	10351.00	18.00	11241.00	18.61
20	10866.00	19.00	11756.00	19.61
21	11429.00	20.00	12319.00	20.61
22	11926.00	21.00	12816.00	21.61
23	12013.00	22.00	12903.00	22.61
24	12170.00	23.00	13060.00	23.61
25	12326.00	24.00	13216.00	24.61
26	12515.00	25.00	13405.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	12704.00	26.00	13594.00	26.61
28	12827.00	27.00	13717.00	27.61
29	12949.00	28.00	13839.00	28.61
30	13008.00	29.00	13898.00	29.61
31	13066.00	30.00	13956.00	30.61
32	13187.00	31.00	14077.00	31.61
33	13307.00	32.00	14197.00	32.61
34	13471.00	33.00	14361.00	33.61
35	13635.00	34.00	14525.00	34.61
36	13761.00	35.00	14651.00	35.61
37	13887.00	36.00	14777.00	36.61
38	13894.00	37.00	14784.00	37.61
39	13900.00	38.00	14790.00	38.61
40	13940.00	39.00	14830.00	39.61
41	13979.00	40.00	14869.00	40.61
42	13979.00	41.00	14869.00	41.61
43	13979.00	42.00	14869.00	42.61
44	13979.00	43.00	14869.00	43.61
45	13979.00	44.00	14869.00	44.61
46	13979.00	45.00	14869.00	45.61
47	13979.00	46.00	14869.00	46.61
48	14031.00	47.00	14921.00	47.61
49	14083.00	48.00	14973.00	48.61
50	14118.00	49.00	15008.00	49.61
51	14152.00	50.00	15042.00	50.61
52	14241.00	51.00	15131.00	51.61
53	14330.00	52.00	15220.00	52.61
54	14330.00	53.00	15220.00	53.61
55	14330.00	54.00	15220.00	54.61
56	14330.00	55.00	15220.00	55.61
57	14330.00	56.00	15220.00	56.61
58	14330.00	57.00	15220.00	57.61
59	14330.00	58.00	15220.00	58.61
60	14330.00	59.00	15220.00	59.61
61	14330.00	60.00	15220.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

I) Ensayo N° 12: Caso VI, Viga 02

Tabla 12

Ensayo N° 12, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso VI

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso VI, Viga 02	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	756.00	1.00	1646.00	1.61
3	1597.00	2.00	2487.00	2.61
4	2335.00	3.00	3225.00	3.61
5	3095.00	4.00	3985.00	4.61
6	3611.00	5.00	4501.00	5.61
7	4162.00	6.00	5052.00	6.61
8	4637.00	7.00	5527.00	7.61
9	5144.00	8.00	6034.00	8.61
10	5631.00	9.00	6521.00	9.61
11	6211.00	10.00	7101.00	10.61
12	6745.00	11.00	7635.00	11.61
13	7243.00	12.00	8133.00	12.61
14	7760.00	13.00	8650.00	13.61
15	8229.00	14.00	9119.00	14.61
16	8742.00	15.00	9632.00	15.61
17	9301.00	16.00	10191.00	16.61
18	9802.00	17.00	10692.00	17.61
19	10305.00	18.00	11195.00	18.61
20	10868.00	19.00	11758.00	19.61
21	11389.00	20.00	12279.00	20.61
22	11889.00	21.00	12779.00	21.61
23	12376.00	22.00	13266.00	22.61
24	12475.00	23.00	13365.00	23.61
25	12594.00	24.00	13484.00	24.61
26	12778.00	25.00	13668.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	12962.00	26.00	13852.00	26.61
28	13072.00	27.00	13962.00	27.61
29	13181.00	28.00	14071.00	28.61
30	13291.00	29.00	14181.00	29.61
31	13401.00	30.00	14291.00	30.61
32	13556.00	31.00	14446.00	31.61
33	13711.00	32.00	14601.00	32.61
34	13839.00	33.00	14729.00	33.61
35	13967.00	34.00	14857.00	34.61
36	14107.00	35.00	14997.00	35.61
37	14246.00	36.00	15136.00	36.61
38	14267.00	37.00	15157.00	37.61
39	14287.00	38.00	15177.00	38.61
40	14319.00	39.00	15209.00	39.61
41	14351.00	40.00	15241.00	40.61
42	14363.00	41.00	15253.00	41.61
43	14374.00	42.00	15264.00	42.61
44	14374.00	43.00	15264.00	43.61
45	14374.00	44.00	15264.00	44.61
46	14474.00	45.00	15364.00	45.61
47	14574.00	46.00	15464.00	46.61
48	14574.00	47.00	15464.00	47.61
49	14574.00	48.00	15464.00	48.61
50	14574.00	49.00	15464.00	49.61
51	14574.00	50.00	15464.00	50.61
52	14574.00	51.00	15464.00	51.61
53	14574.00	52.00	15464.00	52.61
54	14574.00	53.00	15464.00	53.61
55	14574.00	54.00	15464.00	54.61
56	14574.00	55.00	15464.00	55.61
57	14574.00	56.00	15464.00	56.61
58	14574.00	57.00	15464.00	57.61
59	14574.00	58.00	15464.00	58.61
60	14574.00	59.00	15464.00	59.61
61	14574.00	60.00	15464.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

m) Ensayo N° 13: Caso VII, Viga 01

Tabla 13

Ensayo N° 13, resistencia a la flexión de la viga 01 del Caso VII

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso VII, Viga 01	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'_c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	871.00	1.00	1761.00	1.61
3	1605.00	2.00	2495.00	2.61
4	2432.00	3.00	3322.00	3.61
5	3275.00	4.00	4165.00	4.61
6	3722.00	5.00	4612.00	5.61
7	4108.00	6.00	4998.00	6.61
8	4542.00	7.00	5432.00	7.61
9	5045.00	8.00	5935.00	8.61
10	5489.00	9.00	6379.00	9.61
11	5982.00	10.00	6872.00	10.61
12	6461.00	11.00	7351.00	11.61
13	6889.00	12.00	7779.00	12.61
14	7289.00	13.00	8179.00	13.61
15	7688.00	14.00	8578.00	14.61
16	8200.00	15.00	9090.00	15.61
17	8646.00	16.00	9536.00	16.61
18	9084.00	17.00	9974.00	17.61
19	9607.00	18.00	10497.00	18.61
20	10021.00	19.00	10911.00	19.61
21	10481.00	20.00	11371.00	20.61
22	10908.00	21.00	11798.00	21.61
23	11261.00	22.00	12151.00	22.61
24	11367.00	23.00	12257.00	23.61
25	11442.00	24.00	12332.00	24.61
26	11595.00	25.00	12485.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	11748.00	26.00	12638.00	26.61
28	11858.00	27.00	12748.00	27.61
29	11968.00	28.00	12858.00	28.61
30	11968.00	29.00	12858.00	29.61
31	11968.00	30.00	12858.00	30.61
32	12101.00	31.00	12991.00	31.61
33	12233.00	32.00	13123.00	32.61
34	12233.00	33.00	13123.00	33.61
35	12233.00	34.00	13123.00	34.61
36	12324.00	35.00	13214.00	35.61
37	12415.00	36.00	13305.00	36.61
38	12437.00	37.00	13327.00	37.61
39	12459.00	38.00	13349.00	38.61
40	12559.00	39.00	13449.00	39.61
41	12659.00	40.00	13549.00	40.61
42	12731.00	41.00	13621.00	41.61
43	12802.00	42.00	13692.00	42.61
44	12817.00	43.00	13707.00	43.61
45	12832.00	44.00	13722.00	44.61
46	12832.00	45.00	13722.00	45.61
47	12832.00	46.00	13722.00	46.61
48	12877.00	47.00	13767.00	47.61
49	12921.00	48.00	13811.00	48.61
50	12921.00	49.00	13811.00	49.61
51	12921.00	50.00	13811.00	50.61
52	12962.00	51.00	13852.00	51.61
53	13002.00	52.00	13892.00	52.61
54	13027.00	53.00	13917.00	53.61
55	13052.00	54.00	13942.00	54.61
56	13052.00	55.00	13942.00	55.61
57	13052.00	56.00	13942.00	56.61
58	13052.00	57.00	13942.00	57.61
59	13052.00	58.00	13942.00	58.61
60	13052.00	59.00	13942.00	59.61
61	13052.00	60.00	13942.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

n) Ensayo N° 14: Caso VII, Viga 02

Tabla 14

Ensayo N° 14, resistencia a la flexión de la viga 02 del Caso VII

Proyecto:	'Influencia de Aberturas por Tuberías Insertas Verticalmente en las Propiedades Mecánicas de Vigas de Concreto Armado en Juliaca 2023"			
Ensayo:	Caso VII, Viga 02	Dimensiones:		0.25x0.40x3.60 m
Deflexión inicial:	0.61 mm	Fecha:		15/02/2024
Peso viga metálica:	98.00 kg	f'c:		214.67 kg/cm ²
Peso propio de la viga:	792.00 kg	Laboratorio:		GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Nº	P (kgf)	δ _{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ _{total} (mm)
1	0.00	0.00	890.00	0.61
2	848.00	1.00	1738.00	1.61
3	1600.00	2.00	2490.00	2.61
4	2451.00	3.00	3341.00	3.61
5	3322.00	4.00	4212.00	4.61
6	4095.00	5.00	4985.00	5.61
7	4501.00	6.00	5391.00	6.61
8	4926.00	7.00	5816.00	7.61
9	5271.00	8.00	6161.00	8.61
10	5785.00	9.00	6675.00	9.61
11	6185.00	10.00	7075.00	10.61
12	6465.00	11.00	7355.00	11.61
13	6917.00	12.00	7807.00	12.61
14	7413.00	13.00	8303.00	13.61
15	7752.00	14.00	8642.00	14.61
16	8213.00	15.00	9103.00	15.61
17	8521.00	16.00	9411.00	16.61
18	8985.00	17.00	9875.00	17.61
19	9387.00	18.00	10277.00	18.61
20	9758.00	19.00	10648.00	19.61
21	10238.00	20.00	11128.00	20.61
22	10408.00	21.00	11298.00	21.61
23	10642.00	22.00	11532.00	22.61
24	10836.00	23.00	11726.00	23.61
25	11030.00	24.00	11920.00	24.61
26	11265.00	25.00	12155.00	25.61

Nº	P (kgf)	δ_{viga} (mm)	P + Peso viga (kgf)	δ_{total} (mm)
(...continúa)				
27	11500.00	26.00	12390.00	26.61
28	11655.00	27.00	12545.00	27.61
29	11809.00	28.00	12699.00	28.61
30	11844.00	29.00	12734.00	29.61
31	11878.00	30.00	12768.00	30.61
32	11919.00	31.00	12809.00	31.61
33	11959.00	32.00	12849.00	32.61
34	11985.00	33.00	12875.00	33.61
35	12011.00	34.00	12901.00	34.61
36	12155.00	35.00	13045.00	35.61
37	12298.00	36.00	13188.00	36.61
38	12298.00	37.00	13188.00	37.61
39	12298.00	38.00	13188.00	38.61
40	12298.00	39.00	13188.00	39.61
41	12298.00	40.00	13188.00	40.61
42	12359.00	41.00	13249.00	41.61
43	12420.00	42.00	13310.00	42.61
44	12476.00	43.00	13366.00	43.61
45	12531.00	44.00	13421.00	44.61
46	12605.00	45.00	13495.00	45.61
47	12679.00	46.00	13569.00	46.61
48	12679.00	47.00	13569.00	47.61
49	12679.00	48.00	13569.00	48.61
50	12679.00	49.00	13569.00	49.61
51	12679.00	50.00	13569.00	50.61
52	12679.00	51.00	13569.00	51.61
53	12679.00	52.00	13569.00	52.61
54	12679.00	53.00	13569.00	53.61
55	12679.00	54.00	13569.00	54.61
56	12679.00	55.00	13569.00	55.61
57	12679.00	56.00	13569.00	56.61
58	12679.00	57.00	13569.00	57.61
59	12679.00	58.00	13569.00	58.61
60	12679.00	59.00	13569.00	59.61
61	12679.00	60.00	13569.00	60.61

Nota: Elaboración propia.

Anexo 11.

**Certificado de calibración de equipos de
laboratorio.**



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LFP-129-2023

Página 1 de 3

Fecha de emisión 2023/11/20

Solicitante GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L

Dirección AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

Instrumento de medición PRENSA HIDRAULICA PARA CONCRETO

Identificación NO INDICA

Marca PYS EQUIPOS

Modelo SYE-2000

Serie 21030606

Capacidad 2000 kN

Indicador NO INDICA

Sensibilidad 0,01 kN

Modelo NO INDICA

Serie NO INDICA

Bomba ELECTRICA

Procedencia CHINA

Ubicación Laboratorio de concreto

Lugar de calibración Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Fecha de calibración 2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración

El procedimiento toma como referencia a la norma ISO 7500-1 "Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines". Se aplicaron dos series de carga al Sistema Digital mediante la misma prensa. En cada serie se registraron las lecturas de las cargas.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Hugo M. Arévalo Carnica
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LFP-129-2023

Página 2 de 3

Arsou Group

Laboratorio de Metrología

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
Patrones de referencia de PUCP	FORCE TRANSDUCER	INF-LE N° 039-23

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 18,6 °C Final: 18,9 °C

Humedad Relativa Inicial: 41 %hr Final: 39 %hr

Resultados

TABLA N° 01
CALIBRACION DE PRENSA HIDRAULICA PARA CONCRETO

SISTEMA DIGITAL "A" kN	SERIES DE VERIFICACIÓN PATRON (kN)				"B" kN	PROMEDIO	ERROR	RPTEBLD
	SERIE (1) kN	SERIE (2) kN	ERROR (1) %	ERROR (2) %				
100	100,6	100,1	0,60	0,10	100,4	100,4	0,35	0,35
200	201,6	201,4	0,80	0,70	201,5	201,5	0,75	0,07
300	302,4	301,9	0,80	0,97	302,7	302,7	0,88	0,12
400	401,5	401,0	0,38	0,40	401,6	401,6	0,39	0,02
500	504,1	503,8	0,82	0,76	504,0	504,0	0,79	0,04
600	604,2	604,8	0,70	0,80	604,5	604,5	0,75	0,07
700	705,1	705,6	0,73	0,8	705,4	705,4	0,76	0,05
800	805,4	805,6	0,67	0,70	805,5	805,5	0,69	0,02

NOTAS SOBRE CALIBRACION

- La Calibración se hizo según el Método C de la norma ISO 7500-1
- Ep y Rp son el Error Porcentual y la Repetibilidad definidos en la citada Norma:
Ep = ((A-B) / B) * 100 Rp = Error(2) - Error(1)
- La norma exige que Ep y Rp no excedan el +/- 1,0%



ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsoupgroup.com

www.arsoupgroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group

Laboratorio de Metrología


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° LFP-129-2023

Página 3 de 3

Gráfica (Coeficiente de correlación y Ecuación de Ajuste)

GRAFICO N° 01



Ecuación de ajuste:

Donde: $y = 1,0075x - 0,2196$

Coeficiente Correlación: $R^2 = 1$

X : Lectura de la pantalla (kN)
Y : fuerza promedio (kN)

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. La incertidumbre de la medición ha sido calculada para un nivel de confianza de aproximadamente del 95 %
3. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
4. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"

Fin de documento



ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

/ ARSOU GROUP S.A.C.

Foto: Hugo Luis Arevalo Carnicero
METROLOGÍA

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	BALANZA
Identificación	NO INDICA
Intervalo de indicación	30000 g
División de escala	1 g
Resolución	
División de verificación (e)	1 g
Tipo de indicación	Digital
Marca / Fabricante	OHAUS
Modelo	R31P30
Nº de serie	8939030462
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	"Procedimiento para la Calibración de Balanzas de Funcionamiento no Automático Clase III y IV" (PC-001) del SNM-INDECOPI, 3era edición Enero 2009 y la Norma Metrológica Peruana "Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático (NMP 003:2009)

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición, todo de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arévalo Carrascal
METROLOGÍA



Arsou Group

Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LMA-267-2023

Página 2 de 3

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
PESATEC PERÚ S.A.C.	Juego de Pesas de 1mg a 1kg	1045-MPES-C-2023
PESATEC PERÚ S.A.C.	Juego de Pesas de 1g a 1kg	1044-MPES-C-2023
PESATEC PERÚ S.A.C.	Pesa Patrón de 5kg	1046-MPES-C-2023
PESATEC PERÚ S.A.C.	Pesa Patrón de 10 kg	1047-MPES-C-2023
PESATEC PERÚ S.A.C.	Pesa Patrón de 20kg	1048-MPES-C-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambienteal

Incial: 18 °C

Final: 17 °C

Humedad Relativa

Incial: 39 %hr

Final: 39 %hr

Resultados

ENSAYO DE REPETIBILIDAD

Medición N°	Carga L1= 15000 g			Carga L1= 30000 g		
	I (g)	ΔI (g)	E (g)	I (g)	ΔI (g)	E (g)
1	15000	0,001	-0,001	30000	0,007	-0,004
2	15000	0,002	-0,004	30001	0,003	-0,006
3	15000	0,003	0,005	30000	0,004	-0,004
4	14999	0,001	0,001	3000	0,001	-0,009
5	15000	0,004	-0,007	30000	0,001	-0,004
6	15000	0,001	-0,005	30001	0,002	-0,003
7	15000	0,003	-0,003	30000	0,003	-0,009
8	15000	0,009	-0,001	29999	0,003	-0,001
9	15000	0,007	-0,002	29998	0,004	-0,001
10	15000	0,005	0,003	30000	0,003	-0,001
Carga (g)	Diferencia Máxima Encontrada (g)		Error MÁximo Permitido (g)			
15000	0		1			
30000	0		5			



ARSOU GROUP

Ing. Hugo Luis Aravalo Carnicero
METROLOGÍA

ENSAYO DE EXCENTRICIDAD

Posición de la Carga	Determinación de E_0				Determinación de E_0				
	Carga Mín ^[1] (g)	I (g)	ΔI (g)	E_0 (g)	Carga L (g)	I (kg)	ΔI (g)	E (g)	E_c (g)
1	500	500	0,005	-0,001	10000	10000	0,004	-0,001	0,001
2		500	0,002	0,003		10000	0,005	0,001	0,001
3		500	0,001	0,001		10000	0,009	0,001	0,001
4		499	0,006	0,003		10002	0,002	0,002	0,006
5		499	0,004	0,002		10001	0,001	0,001	-0,002

ENSAYO DE PESAJE

Carga L (g)	Crecientes				Decrescientes				EMP ^[2] (±g)
	I (g)	ΔI (g)	E (g)	E_c (g)	I (g)	ΔI (g)	E (g)	E_c (g)	
1	1	0,010	0,001	0,001	5	0,008	-0,005	0,001	0,1
5	5	0,030	0,001	0,001	10	0,006	-0,001	0,003	0,1
10	10	0,020	-0,002	0,002	50	0,002	0,002	0,001	0,1
50	50	0,002	0,002	0,001	100	0,004	0,005	0,006	0,1
100	100	0,009	0,004	0,001	500	0,006	0,007	0,009	0,2
500	500	0,009	0,006	-0,002	1000	0,002	0,007	0,002	0,2
1000	1000	0,010	-0,005	0,005	5000	0,007	0,002	0,002	0,2
5000	5000	0,015	0,008	0,007	10000	0,017	0,002	0,006	0,2
10000	10000	0,019	0,003	0,001	20000	0,009	0,001	0,012	0,6
20000	20000	0,020	0,002	0,011	30000	0,005	0,004	-0,002	0,6
30000	30000	0,015	0,006	0,007					

Leyenda

I: Indicación de la balanza

ΔI : Carga Incrementada

E: Error encontrado

E_0 : Error en cero

E_c : Error corregido

EMP: Error máximo permitido

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA Y LECTURA CORREGIDA

$$\text{Incertidumbre expandida} \quad U_R = 2 \cdot \sqrt{0,13387 \text{ g}^2 + 0,000000006184 \text{ R}^2}$$

$$\text{Lectura Corregida} \quad R_{\text{corregida}} = R + 0,838686327 \text{ R}$$

$$R: \text{Indicación de lectura de balanza} \quad (\text{g})$$



Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. Los EMP para esta balanza, corresponden para balanzas en uso de funcionamiento no automático de clase de exactitud II según la Norma Metrológica Peruana NMP 003:2009
3. La incertidumbre de la medición ha sido calculada para un nivel de confianza de aproximadamente del 95 % con un factor de cobertura k=2 .
4. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
5. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"

Fin de documento



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LBC-063-2023

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	ASENTAMIENTO DE CONCRETO FRESCO
Identificación	NO INDICA
Marca	BZ LABORATORIO
Modelo	NO INDICA
Serie	239
Estructura	METALICA
Acabado	ZINCADO
Procedencia	PERU
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	La calibración se efectuó por comparación directa tomando como referencia el procedimiento PC-012 5ta Ed. 2012., "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey", del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma del MTC 117 – Ensayo para determinar la densidad de los suelos en el campo por el método de cono de arena.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición y de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
DIRECCIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO



Arsou Group

Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LBC-063-2023

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 21 °C Final: 21 °C

Humedad Relativa Inicial: 45 %hr Final: 45 %hr

Resultados

TABLA N° 01
MOLDE CÓNICO

	PROMEDIO (mm)	Normado (mm)	Resultado
Espesor	1,14	>= 1,14	OK
Ø Interior Base Menor	102,1	101,6 + 3,2	OK
Ø Interior Base Mayor	203,5	203,2 + 3,2	OK
Altura	304,9	304,8 + 3,2	OK

TABLA N° 01
VARILLA COMPACTADORA

	PROMEDIO (mm)	Normado (mm)	Resultado
Diámetro	15,9	15,8	OK
Longitud	600,3	600,1	OK

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

 Ing. Hugo Luis Arévalo Carnicero
 METROLOGÍA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° LFP-130-2023

Página 1 de 3

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición PRENSA HIDRAULICA PARA CONCRETO	
Identificación	NO INDICA
Marca	G & S COVIL SRL
Modelo	GS-022
Serie	10
Capacidad	50 tn
Indicador	DIGITAL
Bomba	MANUAL
Procedencia	PERU
Ubicación	Laboratorio de concreto
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	
El procedimiento toma como referencia la norma ISO 7500-1 "Metallic materials - Verification of static material testing machines", Se aplicaron dos series de carga al Sistema Digital mediante la misma prensa. En cada serie se registraron las lecturas de las cargas.	

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. declara responsable de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de la calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración detallados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnicero
LICENCIADO EN
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LFP-130-2023

Página 1 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
Patrones de referencia de PUCP	FORCE TRANSDUCER	INF-LE N° 039-23

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiente: Inicial: 20 °C Final: 20 °C

Humedad Relativa: Inicial: 45 %hr Final: 45 %hr

Resultados

TABLA N° 01
CALIBRACION DE PRENSA HIDRAULICA PARA CONCRETO

SISTEMA DIGITAL "A" Kg	SERIES DE VERIFICACIÓN PATRON (kN)				PROMEDIO "B" kg	Ep %	Rp %
	SERIE (1) kg	SERIE (2) kg	ERROR (1) %	ERROR (2) %			
1000	1001,0	1002,0	0,10	0,20	1001,5	0,05	0,07
2000	1999,8	2001,3	-0,01	0,06	2000,6	0,03	0,05
3000	3002,1	3001,8	0,07	0,06	3001,9	0,06	0,04
4000	4002,3	4001,1	0,06	0,08	4001,7	0,07	0,04
5000	4999,7	5001,1	-0,01	0,04	5000,5	0,01	0,02
6000	6000,9	6002,4	0,01	0,04	6001,7	0,02	0,02
7000	7001,1	7001,8	0,06	0,03	7003,0	0,04	0,02
8000	8003,4	8001,2	0,04	0,01	8002,2	0,03	0,02

NOTAS SOBRE CALIBRACION

- La Calibración se hizo según el Método C de la norma ISO 7500-1.
- Ep y Rp son el Error Porcentual de Repetibilidad definido en la citada Norma:
 $Ep = ((A-B) / B) * 100$ $Rp = \text{Error(2)} - \text{Error}(1)$
- La norma exige que Ep y Rp no excedan el +/- 1,00%



ARSOU GROUP S.A.C.

Luis Arevalo Carrasco
Líder de Calidad

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 783 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com




Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LFP-130-2023

Página 2 de 2

Gráfica (Coeficiente de correlación y Ecuación de Ajuste)

GRAFICO N° 01



Ecuación de ajuste:

Donde: $y = 1.0002x + 1,0107$

Coeficiente Correlación: $R^2 = 1$

X : Lectura de la pantalla (kg)
Y : fuerza promedio (kg)

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. La incertidumbre de la medición ha sido calculada para un nivel de confianza de aproximadamente del 95 %.
3. (*) Código indicado en una etiqueta adhesiva al instrumento.
4. Con fines de identificación se coloca una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".

Fin de documento



ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com





Arsou Group
Laboratorio de Metroología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1205-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ Nº 30
Identificación	NO INDICA
Marca	FORNEY
Modelo	NO INDICA
Serie	BS8F759495
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	LABORATORIO DE SUELOS
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012/5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.
Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
CALITEST S.A.C.	RETÍCULA DE MEDICIÓN	CCA-601-2022

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental	Inicial: 20 °C	Final: 20 °C
Humedad Relativa	Inicial: 45 %hr	Final: 45 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS						PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
μm						μm	μm	μm	μm
610	608	611	612	603	601	610			
612	615	614	603	608	594	588			
589	593	598	596	612	623	613			
613	611	612	603	603	605	581			
582	619	604	591	599	594	592			
583	586	608	592	591	578	587			
587	586	594	605	608	608	608			
604	612	610	613	621	612	622			
						602,45	600,00	2,45	9,655

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"

Fin de documento



COPIA NO CONTROLADA
GEOCONTROL TOTAL DE SUELOS Y CONCRETO

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arévalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1206-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ Nº 50
Identificación	NO INDICA
Marca	FORNEY
Modelo	NO INDICA
Serie	50BS8F929313
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arévalo Carnicero
METROLOGÍA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metroología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° LLA-1206-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
CALITEST S.A.C.	RETÍCULA DE MEDICIÓN	CCA-601-2022

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 20 °C Final: 20 °C

Humedad Relativa Inicial: 45 %hr Final: 45 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
μm							μm	μm	μm	μm
311	314	309	316	294	299	302				
309	305	306	298	297	303	304				
300	302	289	296	298	301	301				
288	291	293	291	292	297	293				
307	308	306	312	310	309	306				
304	303	312	311	313	306	308				
296	291	291	307	293	294	304				
294	291	301	303	297	296	309	301,45	300,00	1,45	7,451

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnicero
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1210-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ 1"
Identificación	NO INDICA
Marca	ELE INTERNATIONAL
Modelo	NO INDICA
Serie	142016783
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Fecha de calibración	2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración

La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012, "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

COPIA NO CONTROLADA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1210-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 16,8 °C Final: 17,8 °C

Humedad Relativa Inicial: 39 %hr Final: 37 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS								PROMEDIO	ESTANDAR	ERROR	DESVIACION ESTANDAR
mm								mm	mm	mm	mm
24,92	24,87	25,03	24,93	24,94	24,94	25,00					
25,07	25,05	25,03	25,02	25,12	25,02	25,03					
24,96	24,95	25,08	25,04	25,05	25,03						
							25,00	25,00	0,00	0,063	

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

**GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO**

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1211-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ 1/2"
Identificación	NO INDICA
Marca	ELE
Modelo	NO INDICA
Serie	124722723
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración
La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.
Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGÍA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1211-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 18,1 °C Final: 17,3 °C

Humedad Relativa Inicial: 31 %hr Final: 33 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
mm							mm	mm	mm	mm
12,49	12,55	12,56	12,54	12,54	12,58	12,56				
12,63	12,53	12,61	12,61	12,58	12,53	12,61				
12,69	12,75	12,77	12,73	12,59	12,75					
							12,61	12,50	0,11	0,084

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

COPIA NO CONTROLADA
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arevalo Carnicero
METROLOGÍA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1212-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ 1/4"
Identificación	NO INDICA
Marca	ELE
Modelo	NO INDICA
Serie	11436751
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración

La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arévalo Carnicero
METROLOGÍA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1212-2023

Página 2 de 2

Arsou Group

Laboratorio de Metrología

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambienteal Inicial: 18,4 °C Final: 18,41 °C

Humedad Relativa Inicial: 32 %hr Final: 33 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO ESTANDAR	ERROR	DESVIACION ESTANDAR
							mm	mm	mm
6,19	6,22	6,19	6,21	6,22	6,30	6,25			
6,24	6,25	6,24	6,30	6,42	6,21	6,28			
6,27	6,44	6,34	6,32	6,45	6,22				
							6,28	6,30	-0,02
									0,080

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° LLA-1221-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ 3/4"
Identificación	NO INDICA
Marca	ELE INTERNATIONAL
Modelo	NO INDICA
Serie	174727844
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 Sta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



**COPIA NO CONTROLADA
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO**

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group

Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LLA-1221-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiente Inicial: 18 °C Final: 18 °C

Humedad Relativa Inicial: 35 %hr Final: 35 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO ESTANDAR	ERROR	DESVIACION ESTANDAR
mm							mm	mm	mm
18,93	18,99	19,00	18,93	18,94	19,85	18,97			
18,95	18,94	18,89	18,79	18,96	19,82	19,80			
18,90	18,92	18,88	18,74	18,94	19,26				
							19,07	0,07	0,339

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA

**COPIA NO CONTROLADA
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO**



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LLA-1232-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ Nº 4
Identificación	NO INDICA
Marca	FORNEY
Modelo	NO INDICA
Serie	4BS8F729110
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración

La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC 012 Sta Ed. 2012; "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGÍA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° LLA-1232-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambienteal Inicial: 17 °C Final: 17 °C
Humedad Relativa Inicial: 38 %hr Final: 38 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS								PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
mm								mm	mm	mm	mm
4,74	4,82	4,76	4,71	4,71	4,71	4,71	4,82				
4,79	4,80	4,81	4,83	4,76	4,79	4,73					
4,76	4,81	4,83	4,74	4,76	4,84			4,78	4,75	0,03	0,043

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group
Laboratorio de Metroología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LLA-1233-2023

Página 1 de 2

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ Nº 8
Identificación	NO INDICA
Marca	FORNEY
Modelo	NO INDICA
Serie	8BS8F757951
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración
La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Héctor Luis Arévalo Carnica
METROLOGÍA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1233-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 17 °C Final: 17 °C
Humedad Relativa Inicial: 38 %hr Final: 38 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTANDAR	ERROR	DESVIACION ESTANDAR
mm							mm	mm	mm	mm
2,35	2,37	2,38	2,34	2,37	2,32	2,33	2,36			
2,37	2,35	2,35	2,39	2,38	2,34	2,34				
2,34	2,38	2,37	2,36	2,36	2,38	2,36	2,36	0,00	0,020	

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1198-2023

Página 1 de 1

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ Nº 100
Identificación	NO INDICA
Marca	FORNEY
Modelo	NO INDICA
Serie	BS8F908839
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
Fecha de calibración	2023/11/20
Método/Procedimiento de calibración	La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012, "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medida o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LLA-1198-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
CALITEST S.A.C.	RETÍCULA DE MEDICIÓN	CCA-601-2022

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 20 °C Final: 20 °C

Humedad Relativa Inicial: 45 %hr Final: 45 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
μm							μm	μm	μm	μm
153	154	152	150	151	156	157				
156	154	147	150	152	151	149				
149	155	151	158	153	146	152				
145	145	152	148	148	150	151				
146	147	147	155	151	152	153				
150	145	148	147	146	147	145				
151	151	150	144	146	143	145				
144	145	145	150	154	147	146	149,14	150,00	-0,86	3,449
146	145	154	151	152	154	151				
152	151	149	145	145	144	145				
143	144	146	143	144	147	152				
151	151	146	147	150	146	144				
150	152	148	147	148	151	153				
152	149	151	152	154	144	152				

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"

Fin de documento



ARSOU GROUP S.A.C.

Av. 28 de Julio 1680
P.D. Villa el Salvador
Lima - Perú
Telf: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1202-2023**

Página 1 de 1

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ 1/2"
Identificación	NO INDICA
Marca	FORNEY
Modelo	NO INDICA
Serie	BS8F758615
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.

Fecha de calibración 2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración

La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.

Av. Arevalo Carnica
Lima, Perú
S.A.T.D.E. Oficial

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Nº LLA-1202-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 20 °C Final: 20 °C
Humedad Relativa Inicial: 45 %hr Final: 45 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTANDAR	ERROR	DESVIACION ESTANDAR
mm							mm	mm	mm	mm
12,45	12,62	12,63	12,55	12,71	12,44	12,39				
12,32	12,36	12,44	12,61	12,54	12,29	12,22				
12,33	12,64	12,75	12,48	12,41	12,33		12,48	12,50	-0,02	0,149

Observaciones:

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° LLA-1222-2023

Página 1 de 1

Fecha de emisión	2023/11/20
Solicitante	GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Dirección	AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Instrumento de medición	TAMIZ 3/8"
Identificación	NO INDICA
Marca	ELE INTERNATIONAL
Modelo	NO INDICA
Serie	151722326
Diámetro	8"
Estructura	BRONCE
Procedencia	ESTADOS UNIDOS
Ubicación	Laboratorio de suelos
Lugar de calibración	Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L
Fecha de calibración	2023/11/20

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de la calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arvelo Carnica
METROLOGIA

ARSOU GROUP S.A.C.
Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú
Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437
ventas@arsougroup.com
www.arsougroup.com



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LLA-1222-2023

Página 2 de 2

Arsou Group

Laboratorio de Metrología

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiente Inicial: 18 °C Final: 18 °C

Humedad Relativa Inicial: 38 %hr Final: 38 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
mm							mm	mm	mm	mm
9,53	9,49	9,48	9,38	9,35	9,59	9,50				
9,46	9,51	9,57	9,56	9,50	9,52	9,47				
9,61	9,57	9,54	9,48	9,42	9,59					
							9,51	9,50	0,01	2,076

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

ARSOU GROUP S.A.C.

Ing. Hugo Luis Arevalo Carnica
METROLOGIA



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº LLA-1226-2023

Página 1 de 1

Fecha de emisión 2023/11/20

Solicitante GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L

Dirección AV. CIRCUNVALACION NORTE NRO. 1728 (FRENTE AL EX OVALO SALIDA AL CUSCO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

Instrumento de medición TAMIZ Nº 16

Identificación NO INDICA

Marca FORNEY

Modelo NO INDICA

Serie 16BS8F756562

Diámetro 8"

Estructura BRONCE

Procedencia ESTADOS UNIDOS

Ubicación Laboratorio de suelos

Lugar de calibración Laboratorio de GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L

Fecha de calibración 2023/11/20

Método/Procedimiento de calibración

La Calibración se realizó por comparación tomando como referencia el método descrito en el PC-012 5ta Ed. 2012: "Procedimiento de Calibración de Pie de Rey" del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y la Norma Americana ASTM - E11.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento recalibrar sus instrumentos a intervalos regulares, los cuales deben ser establecidos sobre la base de las características propias del instrumento, sus condiciones de uso, el mantenimiento realizado y conservación del instrumento de medición o de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

ARSOU GROUP S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración declarados en este documento.

Este certificado no podrá ser reproducido o difundido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de ARSOU GROUP S.A.C.



ARSOU GROUP S.A.C.
Ing. Hugo Luis Arévalo Carnicer
METROLOGÍA

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com

**COPIA NO CONTROLADA
GEOCONTROL TOTAL E.I.R.L.
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO**



Arsou Group
Laboratorio de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° LLA-1226-2023

Página 2 de 2

Patrones e Instrumentos auxiliares

Trazabilidad	Patrón Utilizado	Certificado de Calibración
DSI PERU AUTOMATION EIRL	Pie de Rey digital de 300 mm a 0.01 mm	L-0063-2023

Condiciones ambientales durante la calibración

Temperatura Ambiental Inicial: 18 °C Final: 18 °C
Humedad Relativa Inicial: 38 %hr Final: 38 %hr

Resultados

MEDIDAS TOMADAS							PROMEDIO	ESTÁNDAR	ERROR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
mm							mm	mm	mm	mm
1,18	1,19	1,18	1,20	1,22	1,20	1,24				
1,23	1,24	1,18	1,19	1,18	1,19	1,19				
1,19	1,23	1,19	1,19	1,20	1,23					
							1,20	1,18	0,02	0,021

Observaciones

1. Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
2. (*) Código indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
3. Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"



Fin de documento

ARSOU GROUP S.A.C.

Int. Mtro Luis Arevalo Carricá
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

ARSOU GROUP S.A.C.

Asoc. Viv. Las Flores de San Diego Mz C Lote 01, San Martín de Porres, Lima, Perú

Telf: +51 301-1680 / Cel: +51 928 196 793 / Cel: +51 925 151 437

ventas@arsougroup.com

www.arsougroup.com