


LEYENDA

Red	PELIGRO ALTO
Orange	PELIGRO MEDIO
Yellow	PELIGRO BAJO
White	SIN PELIGRO



		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRIARIAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TOPOGRAFIA Y AGROMENSURA		FECHA: SEPTIEMBRE 2016
MAPA: MAPA TEMATICO FACTORES CAUSALES DEL DEFECTUOSO DISEÑO DE LA VIA		ESCALA: INDICADA		MR-01
LOCALIDAD: JULIACA - AZANGARO	DISTRITO: CALAPUJA AZANGARO	PROVINCIA: SAN ROMAN	DEPARTAMENTO: PUNO	
TITULARES: DEIVIS HERLY VELASQUEZ CHICANI CESAR ALBERTO CHOCQUE PARRAL		DIRECTOR: ING. ARTURO JOELS VENTURA MAMANI		